

Αναφορά του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ν. Ιωαννίνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 6 - 8 ☎ 2651027475 / 31323  
FAX: 2651074255  
E-mail: tee\_ioan@tee.gr  
454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ευαγγελίου Αρφήση ΤΡΟΣ ΤΟΝ  
ΥΠΟΧΡΩ ΧΗΟΔΟΜΩΝ,  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ' ΔΙΚΤΩΝ



3/12/10

|              |      |
|--------------|------|
| ΠΑΣ          | 1996 |
| 07 ΔΕΚ. 2010 |      |

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1/12/2010

Αριθμ. πρωτ.: 2811

**Π Ρ Ο Σ:**

- α) Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Ηπείρου
- β) Νομάρχη Ν. Ιωαννίνων

**Θέμα: Πλημμυρικά φαινόμενα στο Λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων.**

Οι έντονες βροχοπτώσεις των πρόσφατων ημερών δημιούργησαν, σε ορισμένα τμήματα του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων σημαντικά προβλήματα και μεγάλες καταστροφές.

Τα ετήσια φαινόμενα κατάκλισης περιοχών με όμβρια, ως αντιστάθμισμα αστοχιών ή αδυναμίας παροχέτευσης των δικτύων απορροής και των αποδεκτών, διογκώθηκε με αποκορύφωμα να πλημμυρήσουν εκτάσεις στην Πεδινή και μια σημαντική έκταση στην περιοχή Σεισμοπλήκτων και Ανθούπολης.

Το κύριο στραγγιστικό και αντιπλημμυρικό σύστημα του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων αποτελούν η τάφρος της Λαψίστας που μέσω σήραγγας εκβάλλει στον ποταμό Καλαμά, η τάφρος της Λαγκάτσας η οποία μέσω μικρής σήραγγας εκβάλλει στη Λίμνη, η τάφρος των Σερβιανών, η τάφρος Τ10 Καστρίτσας και οι καταβόθρες Καστρίτσας, Πεδινής, Ροδοτοπίου και Μπιζανίου.

Τα πιο πάνω φαινόμενα των πλημμυρών πρέπει να αποδοθούν στην αδυναμία του υπάρχοντος συστήματος απορροής, όπως σήμερα εμφανίζεται, να ανταποκριθεί στις παροχές των τελευταίων ημερών.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή (εκτός σχεδίου δόμηση αλλά και ένταξη περιοχών στο σχέδιο πόλης) και έχουν κατασκευαστεί σημαντικά οδικά δίκτυα (Εγνατία, Παράκαμψη) που έχουν μεταβάλλει τα δεδομένα του Λεκανοπεδίου χωρίς να υπάρχει μια ολοκληρωμένη υδραυλική μελέτη απορροής και αποστράγγισης της ευρύτερης περιοχής.

Οι υπάρχοντες υδάτινοι διάδρομοι που έπρεπε να λειτουργούν ως ανοικτοί φυσικοί χώροι αντιπλημμυρικής προστασίας εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουν προστατευτεί, ελεγχθεί και η συντήρησή τους είναι ανεπαρκής.

Επειδή αντίστοιχα φαινόμενα είναι βέβαιο ότι στο μέλλον θα επαναλαμβάνονται ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό καθίσταται επιτακτική η αντιμετώπιση συνολικά των αναγκών απορροής και προστασίας του Λεκανοπεδίου, με σύνταξη των απαραίτητων μελετών, με τα σημερινά και προεκτιμώμενα για τα επόμενα χρόνια δεδομένα και η δρομολόγηση κατασκευής των έργων που θα προκύψουν απ αυτές.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή  
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Ρεκασινας

Κοινοποίηση:

- Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
- Βουλευτές Ιωαννίνων
- Νεοεκλεγέντες Δημάρχους Ιωαννίνων, Ζίτσας, Δωδώνης
- Τ.Ε.Ε.
- Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ
- Μ.Μ.Ε.