

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ - ΠΑ.ΣΟ.Κ.

19 Μαΐου 2011

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ακολουθεί έκθεση καταλληλότητας του κτιρίου του 2^ο δημοτικού σχολείου Καρύστου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, το κτίριο κρίνεται τελείως ακατάλληλο.

19 Μαΐου 2011

Ο Βουλευτής

Συμεών Κεδίκογλου

Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Ευβοίας

ΠΑΒ	5819
23 ΜΑΙ. 2011	

Φίλωνος 7, 34100 Χαλκίδα, Τηλ : 22210 83102, Φαξ : 2221026528
Κρυσώτου 2, 34100 Ιστιαία Ευβοίας, Τηλ : 2226055748
Εσπλής 4, 105 62 Αθήνα, Τηλ : 2103706457, Φαξ : 2103706057
symeonk@parliament.gr - www.symeonkedikoglou.gr

ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΑΡΧΑΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ

ΚΑΡΤΑ 16-5-11
ΜΕ ΕΠΙΣΤ.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4294

ΕΚΘΕΣΗ

καταλληλότητας η μη του κτιρίου που ήδη στεγάζεται το 2^ο
Δημοτ. Σχολείο Καρύστου

Χαλκίδα σήμερα Πέμπτη 27-9-01 με το Ν.2218/94 και το άρθρο 13 και 4 του Π.Δ 242/7-8-96 «Περί μισθώσεων» και την 1375/16-3-99 απόφαση του Νομάρχη που συγκροτεί την Επιτροπή για την εκτίμηση της καταλληλότητας ακινήτων για μίσθωση και αγορά από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αποτελούμενη από τους

1. Μεγαρίτη Χρήστο Νομαρχ. Σύμβουλο με αναπληρωτή τον Τσώκο Αθανάσιο
2. Ζέρβα Νικόλαο Νομαρχ. Σύμβουλο με αναπληρωτή τον Λδάμ Ιωάννη
3. Χριστόπουλο Θεόδωρο Αρχιτέκτονα Μηχανικό με αναπληρώτρια την Πανταζή Ελισσάβετ

μετά από προηγούμενη επί τόπου εξέταση του ακινήτου που ήδη στεγάζεται το 2^ο Δημοτ. Σχολείο Καρύστου συνελθούσα στο κτίριο της Δ/σης Οικονομικού και αφού έλαβε υπόψη το με αριθ. πρωτ. 247/6-9-2001 της Νομαρχ. Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το 2^ο Δημοτ. Σχολείο Καρύστου είναι τελείως ακατάλληλο για τους παρακάτω λόγους:

- 1) Υπάρχει η με αριθ. 86/25-5-84 άδεια οικοδομής που αφορά Κατάστημα και θα πρέπει να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές για Σχολείο
- 2) Δεν έχει τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Σχολείου το ήδη υπάρχον κτίριο διότι έχει ανεπάρκεια φωτισμού, αερισμού διότι οι αίθουσες βλέπουν στο εσωτερικό του κτιρίου, όμως και αυτές που βλέπουν στο δρόμο δεν έχουν τις προδιαγραφές Σχολείου. Κατά τη χειμερινή περίοδο υπάρχει υγρασία στις αίθουσες
- 3) Δεν διαθέτει αύλειο χώρο
- 4) Από μακροσκοπική έρευνα υπάρχει στατική ανεπάρκεια

5) Δεν υπάρχουν κυκλιδωματα (στο ισόγειο) τα παιδιά να αυλίζονται στο δρόμο και να κινδυνεύουν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΖΕΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ



16/5/2024
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ
ΔΕ 112