



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ: 2102592213, 2102592105, 2102592193, 2102592111, fax: 2102592155
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410, 2103707420

Προς το Προεδρείο της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ

7192
2.6 ΙΟΥΛ 2011

Για τους κ. κ. Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Περιβάλλοντος-Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Οι βουλευτές: Σταύρος Σκοπελίτης και Γιώργος Μαυρίκος

Κατέθεσαν **ΑΝΑΦΟΡΑ** της ΤΔΕ του Παρ/τος Σάμου-Ικαρίας της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ, με την οποία καταγγέλλει ότι ακόμη δεν έχουν παρθεί μέτρα, παρά τη δέσμευση της τοπικής επιθεώρησης εργασίας, στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του προβλήματος της ηχορύπανσης από τον τρόπο λειτουργίας του ΑΣΠ Σάμου που δημιουργεί προβλήματα υγείας στους εργαζόμενους.

Αθήνα

Οι καταθέτοντες βουλευτές

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΗ (ΕΤΕ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ	ΣΜΥΡΝΗΣ 2 - 83100-ΣΑΜΟΣ ΤΗΛ: 22730.27561 ΦΑΞ: 22730.28440 E-MAIL: eksamou@otenet.gr
---	--

Αρ. Πρωτ.: 10

Σάμος 13/7/2011

ΠΡΟΣ:

1. Δ/ντή ΑΣΠ Σάμου
2. Δ/ντή ΔΠΑΝ
3. ΓΔ/ΑΝΠΟ - Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ).
4. ΣΕΠΕ Τμήμα Τεχνικής Επιθεώρησης Σάμου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΕΤΕ-ΔΕΗ
2. Ε.Κ.Σ
3. Κ.Ο Κορμάτων Βουλής

ΘΕΜΑ: ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ

Η λειτουργία των 3 μηχανών wartilla δημιουργούν μεγάλη ηχορύπανση στο παλιό μηχανοστάσιο. Ο θόρυβος υπερβαίνει κάθε όριο ασφαλείας. Όταν έγινε η επιλογή αυτού του τύπου των μηχανών και μάλιστα 4 τον αριθμό σε σύνολο γνώριζαν ότι έχουν πολύ θόρυβο (γιατί είναι πολύστροφες και τα turbo είναι εντός του μηχανοστασίου).

Αρα έπρεπε να είχαν παρθεί κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης και προστασίας της υγείας των εργαζομένων ανεξαρτήτως κόστους.

Είναι γνωστό ότι οι εκτεθειμένοι στο θόρυβο εργαζόμενοι παρουσιάζουν εκτός από προβλήματα ακοής, συχνά υπέρταση, ταχυκαρδία, διαταραχές στην πέψη, δυσκολία στη συγκέντρωση, πονοκεφάλους, διαταραχές στον ύπνο, σωματική κόπωση, εκνευρισμό, υπερένταση, άγχος καθώς και διαταραχές στη συμπεριφορά. Ο θόρυβος δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα προκαλώντας αλλοιώσεις στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, επιβράδυνση του χρόνου της αντίδρασης και αύξηση των λαθών.

Σε προηγούμενο υπόμνημά μας η επιθεώρηση απάντησε μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου στους βουλευτές που έκαναν επερώτηση (Σκοπελίτη Σ. και Μαυρίκο Γ.) ότι μετά από έλεγχο που είχε κάνει (χωρίς τη συμμετοχή του σωματείου αφού είχαμε κάνει τη καταγγελία, παραβιάζοντας τον Ν.1264 άρθρο 18) είχε δεσμευτεί η υπηρεσία ότι θα παρθούν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας και ότι θα κατατεθούν οι μετρήσεις του θορύβου και η επαγγελματική εκτίμηση κινδύνου.

Επειδή τα όρια στάθμης του θορύβου είναι υψηλότερα από τα επιτρεπόμενα (Γ/Δ 149/2006) πρέπει άμεσα να παρθούν μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων, εκτός από τις ωτασπίδες που δόθηκαν.

1. Να ξηλωθούν οι πόρτες αλουμινίου (οι οποίες δεν κάνουν καμιά ηχομόνωση) και να μπουν διπλές πόρτες μεγάλης ηχομονωτικής ικανότητας στα κοντράλ ηλεκτρολόγου και μηχανικού.
2. Να γίνει ιατρικός έλεγχος ακοής όλων των εργαζομένων με έξοδα και ευθύνη της ΔΕΗ. Η πάθηση της ακοής μας είναι μόνιμο φαινόμενο στον χώρο μας, που δεν έχει καταγραφεί ποτέ ως επαγγελματική ασθένεια.
3. Να γίνει σήμανση του χώρου που έχει υπερβολικό θόρυβο προκειμένου να αποφεύγεται η παρουσία των εργαζομένων.
4. Να μπουν ηχοφράγματα στις μηχανές.
5. Να δίνονται τα 2 συνεχόμενα ρεπό στις βάρδιες, προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκή ανάπαυση από την έκθεση στον θόρυβο και τις επιπτώσεις του. Τις Τετάρτες (που δεν υπάρχει πρωινή φυλακή), η πρωινή βάρδια να συμπληρώνεται από την εφεδρική ομάδα και αν δεν επαρκεί από την ομάδα συντήρησης και βλαβών.

ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Δ.Ε ΣΑΜΟΥ-ΙΚΑΡΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΑΚΟΣ



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ