

Αθήνα, 23/08/2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «Για την αποκατάσταση των ζημιών του ιερού Ναού της Παναγίας Θεοτόκου, της πλατείας και του δρόμου στο χωριό Δίλοφο Βοΐου Κοζάνης».

Πριν δύο χρόνια στο χωριό Δίλοφο (Λιμπόχοβο) Βοΐου Κοζάνης η πλατεία του χωριού, εξαιτίας της διάβρωσης του εδάφους, υπέστη καθίζηση, με αποτέλεσμα να υπάρξουν εκτεταμένες ζημιές στο δρόμο που συνδέει τα δύο τμήματα του χωριού, να καταστραφεί η πλατεία και να καταρρεύσει τμήμα της εκκλησίας της Παναγίας Θεοτόκου. Η συγκεκριμένη εκκλησία των αρχών του 19ου αιώνα είναι κτισμένη πάνω σε ναό παλιότερης εποχής και είναι εξαιρετικό δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής των φημισμένων μαστόρων (των κουδαράϊων) της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι βασιλικού ρυθμού, τρίκλιτος με γυναικωνίτη. Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από λαξευτούς λίθους και οι όψεις του κοσμούνται με λιθανάγλυφα, ενώ το εσωτερικό της είναι αγιογραφημένο.

Δύο χρόνια τώρα δεν έχει προχωρήσει η αποκατάσταση του ναού, του δρόμου και της πλατείας. Οι σωστικές παρεμβάσεις που υπήρξαν αφορούσαν εργασίες υποστήλωσης στο εξωτερικό μέρος του Ναού, με τη συνδρομή και της (τότε) Νομαρχίας Κοζάνης με κονδύλια της ΕΕ (Β' ΚΠΣ). Οι εργασίες αυτές έγιναν τις πρώτες ημέρες μετά την εκδήλωση του φαινομένου τον Ιανουάριο του 2010 και απέτρεψαν την άμεση κατάρρευση του μνημείου. Έκτοτε, παρά τις εκκλήσεις, οχλήσεις και διαμαρτυρίες των Δίλοφитών ουδεμία άλλη παρέμβαση έγινε στο χώρο από τους αρμόδιους φορείς.

Εν τω μεταξύ, η διάβρωση έχει προχωρήσει περαιτέρω. Τον προηγούμενο χειμώνα κατέρρευσε ολόκληρος ο τρούλος και ρηγματώθηκε η αριστερή πλευρά του Ιερού καθιστώντας το μνημείο «διαμπερές». Το σημείο αυτό αποτελούσε και κολώνα στήριξης για την υπόλοιπη τοιχοποιία στις κάθετες πλευρές του, που πλέον δεν στηρίζεται πουθενά με κίνδυνο το φετινό χειμώνα με το πολύ χιόνι να ολοκληρωθεί η καταστροφή.

Ο διευθυντής του Εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ, κ. Γιώργος Μάνος, που μελέτησε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το μνημείο και εκπόνησε μελέτη για τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν άμεσα, για να σωθεί ο ιστορικός ναός, σε έγγραφο που έστειλε σε όλους του αρμόδιους φορείς επισημαίνει: “Θεωρώ ότι ο φέρων οργανισμός του εν λόγω ναού και κυρίως το ανατολικό τμήμα, όπου έχουν εμφανιστεί οι μεγάλοι εύρους ρηγματώσεις, αποκολλήσεις και μερικές καταρρεύσεις έχει πλέον πρόβλημα ευστάθειας με κίνδυνο μερικής κατάρρευσης. Τα μέτρα επείγοντος χαρακτήρα θεωρώ ότι πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα, πριν να αρχίσουν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις”.

Στο Υπουργείο Πολιτισμού έχει κατατεθεί η επικαιροποιημένη μελέτη του διευθυντή του Εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ, κ. Γιώργου Μάνου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προωθηθεί προς υλοποίηση, αν και απαιτείται μόνο η υπογραφή του κ. Υπουργού, για να προωθηθεί το έργο.

Επειδή η εκκλησία είναι σημαντικό κτίσμα λαϊκής αρχιτεκτονικής.

Επειδή το σύμπλεγμα πλατεία-δρόμος-εκκλησία είναι σημαντικό για την κοινωνική ζωή του χωριού.

Επειδή ο ναός είναι σε κατάσταση εξαιρετικής επικινδυνότητας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- 1) Γιατί καθυστερεί η έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης;
- 2) Τι σκοπεύουν να πράξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για τη διάσωση του μνημείου;

**Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ**