




ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ



Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Στατική Επάρκεια-Επισκευή και συντήρηση σχολικού συγκροτήματος 1^{ου} ΕΠΑΛ Σητείας»

Ο Βουλευτής Λασιθίου **Κωνσταντίνος Δερμιτζάκης** καταθέτει **αναφορά** τα έγγραφα του 1ου ΕΠΑΛ Σητείας προς το Δήμο Σητείας με τα οποία **επισημαίνεται η επείγουσα ανάγκη άμεσης αποκατάστασης βλαβών του φέροντος οργανισμού των κτιρίων, καθώς « το παλαιό κτιριακό συγκρότημα του σχολείου παρουσιάζει σαφείς ενδείξεις επικίνδυνης δομικής τρωτότητας, στατικής και δυναμικής ανεπάρκειας και έχει βεβαρημένο ιστορικό μια και παλαιότερα έχουν γίνει κάποια (αποσπασματικά και μάλλον ανεπιτυχή) έργα στατικής ενίσχυσής του»**

« Η υπάρχουσα μόνωση του πρώτου ορόφου χρειάζεται αντικατάσταση κατά το ήμισυ περίπου, διότι έχει καταστραφεί η υδατοστεγανότητά της». **Επίσης «στην εγκατάσταση θέρμανσης του κτιρίου απαιτούνται επισκευές και συντήρηση τόσο στο χώρο του λεβητοστασίου όσο και στα μηχανήματα λειτουργίας».** «Επειδή ο σεισμός χτυπά απροειδοποίητα», **ζητούν «να προβείτε άμεσα σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα καταστήσουν το σχολικό συγκρότημα ασφαλές».**

Επισυνάπτονται οι επιστολές

Παρακαλούμε για την απάντησή σας και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

25-02-2014

Ο καταθέτων Βουλευτής

Κωνσταντίνος Δερμιτζάκης

φ.3



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ.Ν.ΣΗ Β.Θ.ΜΙΑΣ & Δ.Θ.ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/Θ.ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
1^ο ΕΠΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ

Σητεία, 10-01-2012

Αριθμ.: Πρωτ.: 4

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΕΝΤΑΥΘΑ

Ταχ. Διευθ : 1^ο χλμ. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
ΤΚ. 72300

Πληροφορίες: κ. Προϊστάκης Γρηγόριος
ΤΗΛ-ΦΑΧ 28430 28570
email mail@1epal-siteias.las.sch.gr

ΚΟΙΝ.: Δ/ΝΤΗ Β/Θ.ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Στατική επάρκεια κτιρίου»

Κύριε Δήμαρχε,

Όπως γνωρίζετε από το δελτίο πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σχολικών κτιρίων του Δήμου σας, που συντάχθηκε από τον πολιτικό μηχανικό σας κ. Νίκο Τσουκνάκη στις 8/10/2004, το παλαιό κτιριακό συγκρότημα του σχολείου μας παρουσιάζει σαφείς ενδείξεις επικίνδυνης δομικής τρωτότητας, στατικής και δυναμικής ανεπάρκειας και έχει «βεβαρημένο ιστορικό» μια και παλαιότερα έχουν γίνει κάποια (αποσπασματικό και μάλλον ανεπιτυχή) έργα στατικής ενίσχυσής του.

Όπως γνωρίζετε επίσης, το τελευταίο τρίμηνο έχει επισκεφθεί δυο φορές το σχολείο μας μηχανικός της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σας, με σκοπό τη διαπίστωση των βλαβών στην οροφή του παλαιού κτιριακού μας συγκροτήματος για την άμεση αποκατάστασή τους.

Από τους πρόχειρους ελέγχους που έγιναν μόνο οπτικά, είναι οφθαλμοφανές ότι οι ενδείξεις επικίνδυνης δομικής τρωτότητας στατικής και δυναμικής ανεπάρκειας έχουν πολλαπλασιαστεί. Επίσης, ο μηχανικός σας, μου εξέφρασε προφορικά την αδυναμία άμεσης αποκατάστασης των ορατών βλαβών, που είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου μας, ακόμα και σε περίπτωση ασθενούς σεισμικής δόνησης.

Παρακαλώ, όπως προβείτε άμεσα σε ενδεδειγμένο εργαστηριακό έλεγχο (με μη καταστροφικές μεθόδους) του φέρουσας οργανισμού του κτιρίου και στη συνέχεια στατική μελέτη επάρκειας-αποκατάστασης.

Σας επισυνάπτω και το έγγραφο μας, που σας έχει αποσταλεί με αριθμ. πρωτ.: 296/15-03-2011, που αφορά την επισκευή και συντήρηση του παραπάνω αναφερομένου συγκροτήματος.



φ 3



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
1^ο ΕΠΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ

Σητεία, 25/7/2013

Αριθμ.: Πρωτ.: 774

Ταχ. Διευθ : 1^ο χλμ. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
ΤΚ. 72300
Πληροφορίες: κ. Προϊστάκης Γρηγόριος
ΤΗΛ-ΦΑΧ : 8430 28570
email mail@epal-siteias.las.sch.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝ.: 1) Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης
Λασιθίου
2) Δημοτική Επιτροπή
Σητείας
3) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας
Εκπ/σης Δήμου Σητείας
4) Σύλλογο Γονέων &
Κηδεμόνων ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: «Στατική Επάρκεια - Επισκευή & Συντήρηση Παλαιάς Πτέρυγας σχολικού
συγκροτήματος»

ΣΧΕΤ · α) 1306/19-11-2008 έγγραφό μας προς Νομ/κή Αυτ/ση Λασιθίου
β) 296/15-3-2011 έγγραφό μας προς Δήμαρχο Σητείας
γ) 4/10-1-2012 έγγραφό μας προς Δήμαρχο Σητείας

Κύριε δήμαρχε,

Τα προβλήματα που αφορούν την Παλαιά Πτέρυγα του σχολικού συγκροτήματος του ΕΠΑ.Λ. Σητείας σας έχουν γνωστοποιηθεί με τα παραπάνω σχετικά β και γ που σας επανυποβάλλω.

Ένα μικρό μέρος των παραπάνω προβλημάτων που αφορά τους υδροχρωματισμούς, ορισμένα εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα, μερική επισκευή ενός μέρους της υπάρχουσας μόνωσης του 1^{ου} ορόφου έχει αποκατασταθεί μετά από δικές σας και δικές μου ενέργειες.

Κατό τη διάρκεια του τέλους της χειμερινής περιόδου 2013 εμφανίστηκε έντονο πρόβλημα (μεγάλη διαρροή νερού) στα λέβητα της θέρμανσης όπου έγινε άμεση επισκευή-συντήρηση από τους Μηχ/γους εκπ/κούς του σχολείου μας Βδοκάκη Εμμ. και Φουντουλάκη Ιωάννη, που όμως δεν είναι σίγουρη η αποκατάσταση του προβλήματος. Απαιτείται η άμεση αντικατάσταση του λέβητα, κυκλοφορητών και ορισμένων κεντρικών βανών. Χρειάζεται άμεσα η επίσκεψη Μηχανικού από την Υπηρεσία σας για τη μελέτη και αποκατάσταση που προβλήματος της Κεντρικής Θέρμανσης του σχολικού συγκροτήματος.

Απαιτείται επίσης άμεσα η επίσκεψη πολιτικού μηχανικού της υπηρεσίας σας για την καταγραφή των προβλημάτων στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (φωτιστικά σώματα - πίνακες φωτισμού κλπ.), στη μόνωση που απαιτείται

επισκευή, στην αποκατάσταση και επισκευή των επιχρισμάτων σε ορισμένα σημεία του κτηρίου.

Να προγραμματιστεί άμεσα η εκπόνηση μελέτης για την τυχόν απαιτούμενη ενίσχυση του φέροντα οργανισμού που αποκαλύφθηκε μετά την καθαίρεση των τοιχοδομών που έχει γίνει για την αποκατάσταση του κτηρίου για να παραδοθεί προς χρήση των εργαστηρίων του Μηχανολογικού Τομέα.

Για τη στατική επάρκεια του κτηρίου παρακαλώ όπως προβείτε άμεσα σε ενέργειες για ενδελεχή εργαστηριακό έλεγχο (με μη καταστροφικές μεθόδους) του φέροντος οργανισμού του κτηρίου και στη συνέχεια στατική μελέτη επάρκειας - αποκατάστασης.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Θ.Μ.Ε. & Δ.Θ.Μ.Α.Σ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
1^ο ΕΠΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ

Σητεία 15/3/2011

Αρ. Πρωτ: 296

Ταχ. Διευθ : 1^ο χλμ. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
ΤΚ. 72300
Πληροφορίες: ΠΡΟΣΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΗΛ-ΦΑΧ 28430 28570
email mail@1epal-sitelas.las.scb.gr

ΠΡΟΣ: Δήμο Σητείας

(Γραφείο Δημάρχου)

Ενταύθα

ΚΟΙΝ.:

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΘΕΜΑ : «Στατική Επάρκεια - Επισκευή & Συντήρηση σχολικού
Συγκροτήματος»
ΣΧΕΤ:

Όπως γνωρίζετε τα παλαιά κτίρια που στεγάζεται το σχολείο μας έχουν ένα μακρύ ιστορικό βλαβών και αποκαταστάσεων του φέροντος οργανισμού τους. Μετά από αρκετές προσελήσεις μας, αρκετές φορές υπάλληλοι μηχανικοί της υπηρεσίας σας έχουν επισκεφτεί τα κτίρια του σχολικού μας συγκροτήματος, όπου ο μακροσκοπικός έλεγχος έδειξε ότι υπάρχουν εμφανής ρωγμές και ενδείξεις καθιζήσεων σε αρκετά σημεία των κτιρίων (Σας επισυνάπτω διάφορα έγγραφα).

Για τις ανάγκες του διδακτηρίου μας σε συντήρηση και επισκευή σας πληροφορούμε τα εξής:

- 1) Η υπάρχουσα μόνωση του 1^{ου} ορόφου χρειάζεται αντικατάσταση κατά το ήμισυ περίπου διότι έχει καταστραφεί η υδατοστεγανότητα της. Έχει γίνει επισκευή στο υπάλυτο μισό πριν τρία χρόνια περίπου
- 2) Στο κτηριακό συγκρότημα λόγω της προηγούμενης στεγανοποίησης έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές στους υδροχρωματισμούς και στα επιχρίσματα (εσωτερικά και εξωτερικά) και σε ορισμένα σημεία έχει γίνει προσβολή του σπλινθού τη ταράτσα. Απαιτείται η επισκευή των επιχρισμάτων των ορόφων ορισμένων αιθουσών.
- 3) Από το 1984 που ανακατασκευάστηκε το κτηριακό συγκρότημα δεν έχει γίνει σημαντική προσπάθεια συντήρησης ή επισκευής στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Αρκετά καπάκια ασφαλείας των φωτιστικών σωμάτων έχουν φθαρεί με κίνδυνο την πύση τους με ότι αυτό συνεπάγεται στην ασφάλεια όλων. Επίσης έχουν διαβρωθεί τα περισσότερά φωτιστικά σώματα και έχουν υποστεί φθορές οι πίνακες φωτισμού με τις ασφάλειες τους με συνέπεια την προβληματική λειτουργία τους.
- 4) Στην εγκατάσταση θέρμανσης του κτιρίου απαιτούνται επισκευές και συντήρηση τόσο στο χώρο του λεβητοστασίου όσο και στα μηχανήματα λειτουργίας διότι δεν υπάρχει ομοιόμορφη θέρμανση σε όλους τους χώρους, ιδιαίτερα στον 1^ο όροφο.
- 5) Στην πρόσοψη του κτηρίου μετά από φρεσκάρισμα της βαφής απαιτείται η εγκατάσταση επιγραφής με τον τίτλο του σχολείου.
- 6) Περιμάνδρωση του εξωτερικού χώρου των δυο σχολικών συγκροτημάτων ΕΠΑΛ και 1^ο ΕΛ και τοποθέτηση κορτών με κατάλληλο μηχανισμό για να

ανοιγοκλείνουν αυτόματα για την ασφάλεια τόσο των εγκαταστάσεων όσο και των μαθητών.

- 7) Μετά την καθαίρεση των τοίχων και του δαπέδου και την αποκάλυψη του φέροντος οργανισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων που στέγαζαν εργαστήρια του σχολείου μας, δεν έχει γίνει ακόμα η μελέτη για την ανακατασκευή τους. Πρέπει άμεσα να κινηθούν οι διαδικασίες για το παραπάνω έργο διότι τα εργαστήρια στεγάζονται μέχρι σήμερα σε ακατάλληλους χώρους.

Επειδή ο σεισμός χτυπά απροειδοποίητα και δεν γνωρίζουμε την αντίδραση του κτιριακού συγκροτήματος σε ενδεχόμενη ισχυρή σεισμική δόνηση και πρωταρχικό μέλημα μας είναι η ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου μας, παρακαλώ να προβείτε άμεσα σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα καταστήσουν το σχολικό μας συγκρότημα ασφαλές.

