




ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΡΙΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
Βουλευτής Ν. Μαγνησίας



24.7.2014

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

1. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
2. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
3. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
4. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
5. Εσωτερικών

Θέμα: «Ορατός ο κίνδυνος περιβαλλοντικής καταστροφής στη λίμνη Κάρλα»

Κατατίθεται επιστολή του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε), με την οποία επισημαίνονται οι Περιβαλλοντικές και Οικολογικές Συνέπειες από την υφιστάμενη κατάσταση του έργου της Κάρλας.

Κύριοι Υπουργοί,

Η ανασύσταση της λίμνης Κάρλας ξεκίνησε σαν το μεγαλύτερο έργο περιβαλλοντικού χαρακτήρα στην περιοχή των Βαλκανίων. Δυστυχώς η σημερινή κατάσταση, όπως περιγράφεται και στην επιστολή του Φορέα Διαχείρισης, εμφανίζει ένα σύστημα υπό κατάρρευση. Επικουρικά σας αναφέρω ότι, σύμφωνα με προφορική ενημέρωση από τον Φορέα, το σημερινό μέσο βάθος της λίμνης ανέρχεται μόλις στα 80 εκατοστά, ενώ το καταγεγραμμένο, προ ολίγων ημερών, στην επιστολή ήταν 1,0 μέτρο (το αντίστοιχο του έτους 2012 ήταν 2,4 μέτρα και το μέγιστο σύμφωνα με την μελέτη είναι 4,8 μέτρα).


Είναι προφανές ότι, κατά τα δύο τελευταία χρόνια, η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκε η κατασκευή των έργων και η διαχείριση του προγράμματος ανασύστασης της λίμνης, σε συνδυασμό με τις συνεχείς περικοπές στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (για την Εθνική Συμμετοχή στα έργα του ΕΣΠΑ), αποσυντόνισε στο μέγιστο βαθμό τη ροή του προγράμματος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εδώ και δύο χρόνια περίπου αδυναμία επισκευής του αναγκαίου αντλιοστασίου της Πέτρας.

Κύριοι Υπουργοί,

Εμπρός στον κίνδυνο να μετατραπεί η λίμνη Κάρλα σε έναν βούρκο, αντί όπως έχει σχεδιαστεί, σε έναν περιβαλλοντικό παράδεισο ο οποίος θα καλύπτει υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες της περιοχής, όντας παράλληλα ικανός να προσελκύσει ποιοτικό και εναλλακτικό τουρισμό, σας παρακαλώ να εξετάσετε άμεσα την συνημμένη αναφορά, ώστε να παρουσιάσετε επιτέλους έναν κοινό σχεδιασμό ολοκλήρωσης του προγράμματος, με σαφή προγραμματισμό και διακριτές υποχρεώσεις και στόχους.

Ο αναφέρων βουλευτής

Πάρις Μουτσινάς



Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου –
Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε)
Management Body of Ecodevelopment Area of Karla - Mavrovouni –
Kefalovriso – Velestino (E.A.Ka.Ma.Ke.Ve)

Web: www.fdkarlas.gr e-mail: info@fdkarlas.gr
Στεφανοβίκειο Μαγνησίας, Τ.Κ.: 375 00, Τηλ: +30 24250-41403 Φαξ: +30 24250-41121
Stefanovikeio Magnisias, P.C.: 375 00, Tel: +30 24250-41403 Fax: +30 24250-41121

Αρ. Πρωτ.: 1485

Στεφανοβίκειο, 10/07/2014

Θέμα: Περιβαλλοντικές και Οικολογικές Συνέπειες από την υφιστάμενη κατάσταση του έργου της Κάρλας

κ. Μουτσινά,

σε συνέχεια της τηλεφωνικής μου επικοινωνίας με τον κ. Γιαντσή, θα ήθελα με αυτό το έγγραφο να σας ενημερώσω για τα προβλήματα που εντοπίζονται στην Περιοχή Οικοανάπτυξης λόγω των οικολογικών και περιβαλλοντικών συνεπειών από την υφιστάμενη κατάσταση του έργου ανασύστασης της λίμνης Κάρλας.

Πρώτα από όλα, πρέπει να σας ενημερώσω πως ο Φορέας Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. δεν είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και λειτουργία του έργου ανασύστασης της Κάρλας. Βασική του αρμοδιότητα είναι η καταγραφή και διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας της Περιοχής Οικοανάπτυξης και η καταγραφή της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων του ταμιευτήρα της Κάρλας.

Επειδή, όμως, το έργο ανασύστασης της λίμνης Κάρλας είναι καθαρά περιβαλλοντικό, οποιαδήποτε καθυστέρηση υλοποίησής το υ ή μη ο ρή λειτουργία αυτού έχει άμεση συνέπεια στο περιβάλλον και στο οικοσύστημα που βρίσκεται σε διαδικασία αναγέννησης. Εκεί εμπλέκεται και ο Φορέας Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. Με άλλα λόγια ο Φορέας Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε γίνεται δέκτης όλων των περιβαλλοντικών και οικολογικών συνεπειών, που θα αναφέρω παρακάτω.

Η εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού, από τα τρία αυτά χρόνια απασχόλησής του με το αντικείμενο, έχει καταγράψει πλήθος συνεπειών και έχουν συνταχθεί τα έγγραφα που σας επισυνάπτω. Η «ανησυχητική» υφιστάμενη κατάσταση του οικοσυστήματος της λίμνης Κάρλας αποτελεί συνέργεια τριών παραγόντων:

1. Μη τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου και αστοχίες κατά την μελέτη του έργου: Σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους έπρεπε πρώτα να κατασκευασθεί ο υγρότοπος, δυτικά του ταμιευτήρα, ο οποίος θα περνά από μια βασική επεξεργασία τα επιφανειακά νερά της Τάφρους 1Τ, πριν οδηγηθούν μέσω του αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου Πέτρας στο ταμιευτήρα. Ο υγρότοπος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι ποσότητα νερού έχει εισαχθεί από την 1Τ μέσω του αντλιοστασίου ήταν ανεπεξέργαστη. Σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους έπρεπε με το πέρας των εργασιών κατασκευής του ταμιευτήρα, να μην υπάρχουν υπολείμματα, σκουπίδια και μπάζα σε αυτόν, γεγονός το οποίο ουδέποτε έγινε (δείτε επισυναπτόμενα έγγραφα). Η τροφοδοσία της λίμνης από τον Πηνεϊό γίνεται μέσω της Τάφρου 2Τ, η οποία κατασκευάστηκε (όχι στα πλαίσια του έργου αυτού) αρκετές δεκαετίες πριν για να λειτουργεί ως αποστραγγιστική τάφρος. Αυτό σημαίνει πως στην εν λόγω τάφρο συγκεντρώνεται νερό από τις καλλιέργειες της περιοχής επιβαρυνμένο με υπολείμματα της χρήσης αγροχημικών. Από μετρήσεις της ποιότητας του νερού, έχει παρατηρηθεί πως το νερό ξεκινά από τον Πηνεϊό με σχετικά καλή ποιότητα και καταλήγει στη λίμνη Κάρλα να είναι επιβαρυνμένο από τα προαναφερθέντα υπολείμματα. Τα προβλήματα αυτά, αν ήταν μόνο αυτά, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσω της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων.

2. Μη υποστήριξη της οικολογικής και περιβαλλοντικής αποκατάστασης λόγω κατακερματισμού αρμοδιοτήτων και έλλειψης περιβαλλοντικής ευαισθησίας τοπικού πληθυσμού: Ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων των τεχνητών συστημάτων που εντοπίζονται στη λεκάνη της Κάρλας (ΤΟΕΒ Πηνεϊού, ΕΥΔΕ Κάρλας, Φορέας Διαχείρισης



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2007-2013»

"Κάνουμε τις πράξεις, ζούμε το αποτέλεσμα"
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης





Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου –
Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε)
Management Body of Ecodevelopment Area of Karla - Mavrovouni –
Kefalovriso – Velesino (E.A.Ka.Ma.Ke.Ve)

Web: www.fdkarlas.gr e-mail: info@fdkarlas.gr
Στεφανοβίκειο Μαγνησίας, Τ.Κ.:375 00, Τηλ:+30 24250-41403 Φαξ:+30 24250-41121
Stefanovikeio Magnisias, P.C.:375 00, Tel: +30 24250-41403 Fax: +30 24250-41121

Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε, ΓΟΕΒ) σε συνδυασμό με την έλλειψη φορέας διαχείρισης του έργου (μέχρι να αναλάβει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας) είναι μια άλλη αιτία προβλημάτων. Η παράνομη απόθεση σκουπιδιών και μπαζών, συσκευασιών φυτοφαρμάκων ακόμη και μέσα στις τάφρους είναι μια άλλη αιτία. Τα προβλήματα αυτά, αν ήταν μόνο αυτά, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσω της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων.

3. Ο παράγοντας με τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον και στο οικοσύστημα είναι η καθυστέρηση των έργων της Κάρλας. Οι συνέπειες αυτές δεν αντιμετωπίζονται με λήψη μέτρων. Πρέπει τα έργα να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό. Έχετε υπόψη ότι το μόνο έργο που έχει ολοκληρωθεί είναι η κατασκευή του ταμιευτήρα με τα αντλιοστάσια και το έργο μεταφοράς νερού από τον Πηνειό. Οι συλλεκτήρες, οι οποίοι θα τροφοδοτούν τον ταμιευτήρα με νερό καλής ποιότητας (προερχόμενο από την απορροή των γύρω ορεινών όγκων) δεν έχουν ακόμη κατασκευασθεί. Το αρδευτικό, το οποίο θα ανακυκλώνει το νερό του ταμιευτήρα, είναι και αυτό μη ολοκληρωμένο.

Όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει στην έλλειψη επαρκούς ποσότητας νερού στον ταμιευτήρα και στην επιδείνωση της ποιότητάς του. Σήμερα το μέσο βάθος της λίμνης είναι μόλις στο 1 μέτρο, που ισοδυναμεί σε απόλυτο υψόμετρο +45 μ. Το μέγιστο βάθος που είχε ο ταμιευτήρας ήταν τα 2,40 μέτρα (απόλυτο υψόμετρο +46,4 μ.) το 2012, το οποίο αντιστοιχεί στο ελάχιστο οικολογικό όριο του, σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου. Το υψόμετρο +48,8 μ. (υπό συνθήκες λειτουργία του έργου, κάτι το οποίο δεν υφίσταται σήμερα) αναφέρεται στο μέγιστο απόλυτο ύψος της στάθμης άρδευσης του ταμιευτήρα και αντιστοιχεί σε μέσο βάθος 4,8 μ.

Η κατάσταση αυτή κρίνεται «ανησυχητική» για τη διαβίωση των ιχθύων του ταμιευτήρα, διότι η πτώση στάθμης σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες τους θερινούς μήνες οδηγούν σε έλλειψη οξυγόνου (δείτε έγγραφο Ενημέρωση για πιθανό εγκλωβισμό ιχθύων σε τμήμα της Λίμνης Κάρλας αρπρωτ1472_09072014.doc)

Από το Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε



Σιδηρόπουλος Παντελής
Συντονιστής



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2007-2013»

"Κάνουμε τις πράξεις, ζούμε το αποτέλεσμα"
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

