



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

τ.κ. 101 91 Παπάγου

τηλ. 210 650 8338, 8326, 8120

Δ/ση ηλ. ταχυδρομείου: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 10.07.2017

Αρ. Πρωτ Β - 1697

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ «Να παρθούν άμεσα μέτρα για την άμεση αποζημίωση των σεισμοπαθών και την αποκατάσταση των ζημιών στη Λέσβο»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 6388/14.06.2017 που κατέθεσαν στη Βουλή, οι Βουλευτές κυρία Διαμάντω Μανωλάκου και κύριοι Σταύρος Τάσσοσ και Μανώλης Συντυχάκης

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κα Διαμάντω Μανωλάκου
2) Βουλευτή κ. Σταύρο Τάσσο
3) Βουλευτή κ. Μανώλη Συντυχάκη
✓ 4) Υπουργείο Εσωτερικών – Γρ. Υπουργού
5) Υπουργείο Οικονομικών – Γρ. Υπουργού
(με φωτ/φο της Ερώτησης)
✓ 6) Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης– Γρ. Υπουργού
(με φωτ/φο της Ερώτησης)

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κυρία και τους κυρίους Βουλευτές ότι επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/2306/Ε51/21-06-2017 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ), το με αρ. πρωτ. 1116/21-06-2017 σχετικό έγγραφο του ΟΑΣΠ και το με αρ. πρωτ. Π189/27-06-2017 σχετικό έγγραφο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. για ενημέρωση.

Σχετικά με τα ερωτήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, αρμόδια να απαντήσουν είναι το συνενωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα οποία διαβιβάζουμε την Ερώτηση.

Συνημμένα: (3)

- 1) το με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/2306/Ε51/21-06-2017 έγγραφο
- 2) το με αρ. πρωτ. 1116/21-06-2017 σχετικό έγγραφο
- 3) το με αρ. πρωτ. Π189/27-06-2017 σχετικό έγγραφο

Εσωτ. Διανομή:

Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ



στα αντίγραφο
καμπύλη




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (Α)

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 21 Ιουνίου 2017

Αρ. Πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/2306/Ε51



Ταχ. Δ/ση : Ι. Κόνιαρη 43
Ταχ. Κώδ. : 114 71 Αθήνα
Πληροφορίες : Ιωαν. Αποστολίδου
Τηλέφωνο : 210 87 04 712
Fax : 210 64 40 627
e-mail : daefk@ggde.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /Γ.Γ.Υ.
Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91 Παπάγος
Fax: 210 65 08 299
e-mail: tkvel@yme.gov.gr



Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. Β-1697/15-06-2017 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε η με αρ. 6388/14-06-2017 Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Απαντώντας στη σχετική Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές Σταύρο Τάσσο, Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλη Συντυχάκη, αναφορικά με το σεισμό της 12^{ης} Ιουνίου που έπληξε τη Λέσβο και σε ότι αφορά στην Υπηρεσία μας σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. αμέσως μετά την εκδήλωση του σεισμού έστειλε κλιμάκια μηχανικών στις πληγείσες περιοχές για τη διενέργεια αυτοψιών και την καταγραφή ζημιών στα κτίρια, μετά από υπόδειξη των τοπικών αρχών.

Από 13.06.2017 μέχρι 20.06.2017 έχουν διενεργηθεί πρωτοβάθμιοι έλεγχοι σε 1485 κτίρια εκ των οποίων 648 κρίθηκαν «ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ» και 837 «ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ». Μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου θα ξεκινήσει ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (Επανέλεγχος). Ειδικά στη Βρίσα σε κτίρια που υπήρχε δυνατότητα αποτύπωσής τους έχει γίνει και Δευτεροβάθμιος Έλεγχος με τη σύνταξη Π.Α.Ε.Ε.Κ. Ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών, η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. προχωρά στη σύνταξη σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.) με την οποία οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές και καθορίζονται τα μέτρα χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Δωρεάν κρατική αρωγή και άτοκο δάνειο) για την αποκατάσταση των ζημιών των πληγέντων κτιρίων ανεξαρτήτως χρήσης (κατοικίες, επιχειρήσεις, αποθήκες κλπ.) από το σεισμό της 12^{ης} Ιουνίου 2017. Η εν λόγω Κ.Υ.Α. αφού εγκριθεί από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, τη Δ/ση Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής Νομοθέτησης και τη Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως απαιτείται, θα υπογραφεί από τον Υπουργό Υ.ΜΕ. και στη συνέχεια θα προωθηθεί για υπογραφή στα συναρμόδια Υπουργεία.

Επίσης έχει προετοιμαστεί σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης (Υ.ΜΕ και Οικονομικών) για χορήγηση επιδότησης ενοικίου και συγκατοίκησης για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων. Δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου /συγκατοίκησης είναι οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές που μόνιμη κατοικία τους χαρακτηρίστηκε, από τον επανέλεγκο επικίνδυνη για χρήση (κόκκινη), ή προσωρινά ακατάλληλη για χρήση

(κίτρινη). Η επιδότηση ενοικίου θα χορηγείται σε τρίμηνα ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Η χρονική διάρκεια της επιδότησης καθορίζεται για τους α) Ιδιοκτήτες 2 έτη (μέγιστο) ή μέχρι την αποκατάσταση του κτιρίου, β) Ενοικιαστές: 6 μήνες. Η εν λόγω απόφαση αμέσως μετά την υπογραφή της Κ.Υ.Α. οριοθέτησης και αφού εγκριθεί από τη Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής Νομοθέτησης και τη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως απαιτείται, θα υπογραφεί από τον Υπουργό Υ.ΜΕ. και στη συνέχεια θα προωθηθεί για υπογραφή στα συναρμόδια Υπουργεία.

Τέλος, για τα υπόλοιπα θέματα της ερώτησής σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. δεν είναι αρμόδια.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ


1. Χρον. Αρχείο
2. Τμήμα (Λ)
3. Φ. Δ/ντριας

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

α.α.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΟΥΛΗ



Η Προϊσταμένη Τμήματος Π.Α.Ε.

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ

✓ Ηφισκά υπογεγραμμένο από

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
«Ο.Α.Σ.Π.»


ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2017
Αρ.πρωτ. 1116

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ. 210 6508315, 210 6508324
Fax: 210 6508299
e-mail: tkvei@yme.gov.gr
(Αποστολή με Fax & e-mail)

Διευθύνσεις: Αντισεισμικού Σχεδιασμού,
Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας

Πληροφορίες: Δ. Παναγιωτοπούλου,
Α. Κούρου, Γ. Ζάγορα



Θέμα: Απάντηση στο με αρ. πρωτ. Β-1697/15.06.2017 έγγραφό σας που αναφέρεται στην με αρ. πρωτ. 6388/14.06.2017 Ερώτηση που κατέθεσαν οι κ.κ. Βουλευτές Σταύρος Τάσος, Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης.

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) είναι ο αρμόδιος φορέας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της αντισεισμικής πολιτικής στην Ελλάδα θέτοντας άξονες προτεραιοτήτων και δράσεων για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής σε όλα τα επίπεδα.

Α. Από το 2001 μέχρι σήμερα, με εποπτεία του Ο.Α.Σ.Π., υλοποιείται το πρόγραμμα «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δημόσιας και Κοινοφελούς χρήσης», το οποίο βρίσκεται στο πρώτο στάδιο, του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου. Στόχος του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων δημόσιας και κοινοφελούς χρήσης είναι η καταγραφή των υφιστάμενων κτιρίων και μία πρώτη εκτίμηση της σεισμικής επάρκειάς τους προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο για τον περαιτέρω έλεγχο και τη λήψη μέτρων προστασίας, με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται και καταγράφονται σε σχετικά δελτία. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται σε κάθε επίπεδο διοικητικής δομής της χώρας από τους φορείς που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας και ασφάλειας των κτιρίων και εγκαταστάσεων (έγγραφο Γ.Γ.Π.Π. 2450/09.04.2012).

Η διαδικασία του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου, δεν αναστέλλει τις ευθύνες και υποχρεώσεις των αρμοδίων φορέων για τη λήψη άμεσων και επειγόντων μέτρων προστασίας του κοινού και των εργαζομένων από κτίρια που κρίνονται επικίνδυνα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο προσεισμικός έλεγχος των σχολικών κτιρίων είναι ευθύνη της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (πρώην Ο.Σ.Κ.), (άρθρο 2, παρ.22 του Ν.3027/28.06.2002).

Σύμφωνα δε με το άρθρο 75 παρ. 1 περ. στ του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σε συνδυασμό με την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν.1894/1990, η συντήρηση και οι επισκευές των κτιρίων (ακόμα και μεγάλης κλίμακας στον φέροντα οργανισμό), είναι, σε όλες τις περιπτώσεις, αρμοδιότητα των Δήμων. Κατ' εξαίρεση, με το άρθρο 18 εδ. 5 του Ν.3467/2006 προβλέπεται ότι "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων όταν συντρέχει η περίπτωση «η» της παραγράφου 2 του νόμου αυτού (όταν συντρέχει επείγουσα περίπτωση αντιμετώπισης ζημιών σε έργα εκπαιδευτικών υποδομών μετά από φυσικές καταστροφές σε



οποιαδήποτε περιοχή της χώρας) δύναται να ανατίθεται το έργο της αποκατάστασης των ζημιών στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε.".

Προχώρησε επίσης, μέσω του Ο.Α.Σ.Π., η διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για την επισκευή και ενίσχυση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα κάτι που σημειωτέον αποτελεί παγκόσμια πρωτοπορία. Το τελικό κείμενο του **Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)** αφού τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και στάλθηκε σε επιλεγμένα μελετητικά γραφεία για την εκπόνηση επιμέρους Μελετών Εφαρμογής προκειμένου να κριθεί η πληρότητα, η λειτουργικότητα, η επάρκεια και η οικονομικότητα του, εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο **Φ.Ε.Κ. 42/Β/20.01.2012 (1η Αναθεώρηση Φ.Ε.Κ. 2187/Β/05.09.2013)**. Για την επιμόρφωση των μηχανικών ο Ο.Α.Σ.Π. σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) διοργανώνει ημερίδες για την παρουσίαση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επίσης, από το 2011 συστάθηκε Ομάδα Μελέτης με αντικείμενο τη **σύνταξη Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας (Κ.Α.Δ.Ε.Τ.)**.

Β. Μία από τις πρώτες προτεραιότητες του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) είναι η αφύπνιση, ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση συγκεκριμένων ομάδων στόχων (εκπαιδευτικών, στελεχών υπηρεσιών, εργαζομένων σε Νοσοκομεία – Μονάδες Υγείας – ΔΕΚΟ – Τράπεζες – Επιχειρήσεις, εθελοντών, ΑμεΑ κ.λπ.) σε θέματα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου και αντισεισμικού σχεδιασμού για την απόκτηση νοοτροπίας πρόληψης και ετοιμότητας.

Στο προαναφερόμενο πλαίσιο ο Ο.Α.Σ.Π.:

- Έχει δημιουργήσει **ενημερωτικό υλικό** (πρότυπες εισηγήσεις, τεύχη κ.λπ.) το οποίο απευθύνεται σε διάφορες ομάδες στόχους και το οποίο αναρτάται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.

Έχει εκδοθεί ειδικό έντυπο το οποίο αναφέρεται σε οδηγίες για τον αντισεισμικό σχεδιασμό των εργασιακών χώρων

(<http://www.oasp.gr/userfiles/Odigos%20gia%20Erg-Xor.pdf>).

- πραγματοποιεί δεκάδες επιμορφωτικά σεμινάρια ανά έτος σε θέματα σχετικά με τον σεισμό και την προστασία και τον αντισεισμικό σχεδιασμό για στελέχη υπηρεσιών και εργαζόμενους διάφορων φορέων Νοσοκομεία, Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ, Τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΜΕΤΡΟ, ΕΡΓΟΣΕ, Παιδικοί Σταθμοί Δήμων της χώρας, βιομηχανίες κ.λπ.).
- διανέμει ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια και αφίσες) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) στα Νοσοκομεία της χώρας.


Ο Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Π.

Εσωτερική Διανομή

Φ.Π., Φ.Δ., Χ.Α.,

Δ1, Δ2, Δ1γ, Δ2γ

Νικήτας Παπαδόπουλος



Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη Τμήμ. Γραμματείας

Αθήνα, 27/06/2017
Αρ. Πρωτ.: Π189

Προς : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ. : 210-6508315, 8324, 8326
FAX : 210-6508299
E-mail : tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 6388 / 14.06.2017 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης με θέμα «Να παρθούν άμεσα μέτρα για την άμεση αποζημίωση των σεισμοπαθών και την αποκατάσταση των ζημιών στη Λέσβο», και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητάς της, η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. σας ενημερώνει τα ακόλουθα :

Η ΚΤΥΠ Α.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των σεισμόπληκτων κατοίκων της Λέσβου.

Αμέσως μετά την εκδήλωση του σεισμού, δόθηκε εντολή για μετάβαση στη Λέσβο, ειδικών κλιμακίων μηχανικών. Τα κλιμάκια προχώρησαν και ολοκλήρωσαν την πρώτη ημέρα, τον έλεγχο στα δεκαέξι (16) συγκροτήματα σχολικών κτιρίων που αποτελούσαν εξεταστικά κέντρα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με τη διεξαγωγή των Πανελληνίων Εξετάσεων καθώς και στο Βοστανείο Νοσοκομείο Μυτιλήνης και τα τέσσερα (4) Κέντρα Υγείας της περιοχής που επλήγη από τον σεισμό, προκειμένου να μην υπάρξουν κενά στην παροχή δημοσίων υπηρεσιών υγείας προς τους σεισμόπληκτους.

Εν συνεχεία, τα κλιμάκια προχώρησαν σε ελέγχους στα σχολικά κτίρια (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) της περιοχής που επλήγη περισσότερο από την σεισμική δραστηριότητα.

Επισυνάπτεται σχετικός Πίνακας (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) με τις αυτοψίες που διενεργήθηκαν στις 13 και 14 Ιουνίου 2017.

Μάλιστα η εταιρεία μας απέστειλε τον συγκεντρωτικό πίνακα στον Δήμο Λέσβου με τον χαρακτηρισμό της στάθμης των βλαβών των στατικών ανεξαρτητών κτιρίων που ελεγχθήσαν, καθώς και παρατηρήσεις για τις εντοπισμένες βλάβες σ' αυτά.

Στις 22 Ιουνίου, η «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» απέστειλε εκ νέου στο νησί της Λέσβου, ειδικά κλιμάκια μηχανικών, τα οποία προχώρησαν σε αυτοψίες και καταγραφή ζημιών, σε συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Λέσβου.


Συνολικό έως σήμερα η ΚΤΥΠ Α.Ε. πραγματοποίησε ελέγχους σε εβδομήντα ένα (71) σχολεία, ένα (1) κτήριο Νοσοκομείου, τέσσερα (4) Κέντρα Υγείας και έξι (6) παιδικούς σταθμούς.

Επισυνάπτεται σχετικός Πίνακας (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) με τις Συνολικές αυτοψίες που διενεργήθηκαν στο νησί της Λέσβου, ο οποίος και θα αποσταλεί στο Δήμο Λέσβου, τον οποίο η «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» θα συνεχίσει να συνδράμει μέχρι να καλυφθεί η ανάγκη πλήρους καταγραφής των ζημιών στα δημόσια κτίρια του νησιού.

Επιπρόσθετα, η ΚΤΥΠ Α.Ε. ως καθολικός διάδοχος της ΟΣΚ Α.Ε. σας πληροφορεί ότι στη Μυτιλήνη, είχε υλοποιηθεί Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Έλεγχου με ευθύνη του τότε Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ. ΑΕ) και Επιστημονικά Υπεύθυνο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και αφορά τα σχολικά κτίρια του νησιού, που είχαν ανεγερθεί μέχρι το 1985.

Τέλος επισημαίνεται ότι η ΚΤΥΠ Α.Ε. έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία να συνδράμει στην αποκατάσταση των πληγείσων περιοχών του νησιού, εφόσον αυτό της ζητηθεί και σε συνεργασία πάντα με το εποπτεύον Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ιωάννα Κοντούλη



ΦΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΑΥΤΩΨΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΣΕΙΣΜΟΣ της 12/6/2017 M=6,2)										
A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΤ.1	ΚΤ.2	ΚΤ.3	ΚΤ.4	ΚΤ.5	ΚΤ.6	ΚΤ.7	ΚΤ.8	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ, 2ο ΓΕΛΚ, 1ο ΔΗΜ. ΣΧ.	B	ΠΡΟΚΑΤ A	ΠΡΟΚΑΤ A	ΠΡΟΚΑΤ A					Συντήρηση Στεγών, Μαρκιζών Αετωμάτων, Ψευδοροφών, Εσωτερικών μικρών ρηγματώσεων επιχρισμάτων και μπαγδατί.
2	5ο ΓΕΛΚ ΜΟΥΣΙΚΟ	B								Φθорές ενανθρακώσεων από έλλειψη συντήρησης.
3	3ο ΓΕΛ, 4ο ΓΕΛ, 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ	3ο ΓΕΛ B	Γ/ΣΙΟ B	4ο ΓΕΛ B	ΑΠΧ B	W.C. A	W.C. A			Φθорές εκτεταμένες ενανθρακώσεων, Ρηγματώσεις καβέτων τοίχων από προηγούμενους σεισμούς. Να γίνει υπερύψωση κυκλιδωμάτων εξωστών Α' ορόφου.
4	ΓΕΛ ΙΠΠΕΙΟΥ	(ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΕΙΟ) B	(ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ) B							Φθорές από ενανθρακώσεις, Ρηγματώσεις τοιχοποιιών σε επαφή με πλάκες zollner στο ισόγειο, Ρηγματώσεις τοιχοποιίας διαμετρής σε τοιχοποιία με δοκό σε εργαστήριο (Α' ορόφος).
5	ΓΕΛ ΓΕΡΑΣ	B								Φθорές από ενανθρακώσεις εκτεταμένες, Φθорές επιχρισμάτων από υγρασίες, Ρηγματώσεις τοιχοποιιών σε επαφή με πλάκες zollner.
6	ΓΕΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ	A								Στερέωση βιβλιοθηκών
7	ΓΕΛ ΠΑΜΦΙΛΩΝ	A	A							Στερέωση βιβλιοθηκών απομάκρυνση αντικειμένων από ψηλά ράφια.
8	ΓΕΛ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ (ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ)	A	A							Καθιζήσεις περιμετρικά του κτιρίου, Ανάγκη συντήρησης κυρίως εξωτερικών επιχρισμάτων.
9	ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ	B	B	A						Ζημιές στο εξωτερικό κέλυφος και στα σκυροδέματα της αυλής από παγετό. Δεν παρατηρήθηκαν σεισμολογικές ζημιές πλην κατακόρυφων ρωγμών διπλά στα αρμοκάλυπτρα, οριζόντιες και κατακόρυφες ρωγμές στον διαχωρισμό υλικών και σε μεταγενέστερο κτίσιμο θύρας. Υπάρχει ανάγκη επισκευής με περισφιγή της κτιστής καμινάδας που έχει ρηγματωθεί. Επίσης επιβάλλεται ο αποκλεισμός μέρους του ακαλύπτου και επιθεώρηση των κεραμοσκεπών πριν τον χειμώνα.
10	ΓΕΛ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ	B								Δεν παρατηρήθηκαν σεισμολογικές ρωγμές. Διαπιστώθηκαν φθорές σε εξωτερικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Ιδιαίτερη εργασία αποκατάστασης επιβάλλεται σε εξωτερικά υποστυλώματα ισόγειου του τριόροφου τμήματος, λόγω οξείδωσης κυρίων οπλισμών, αποστάσης σκυροδέματος και ελλιπούς περισφιγής οπλισμού σε βάσεις υποστυλμάτων.
11	ΓΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ	A	A							Δεν παρατηρήθηκαν σεισμολογικές ζημιές στο φέροντα οργανισμό. Χρειάζεται συνθήκη συντήρηση σε αρμούς και επιχρισματα και προστασία της ΑΠΧ από ανερχόμενη εδαφική υγρασία.
12	ΓΕΛ ΠΕΤΡΑΣ	A	A							
13	ΓΕΛ ΑΝΤΙΣΣΑΣ	B	B	Γ	A					Στα εξωτερικά W.C. (κτ.3) εμφανίζονται ανημενικές ρηγματώσεις στη φέρουσα οπτοκλινθοδομή και φαινόμενα υγρασίας.
14	ΓΕΛ ΑΓΡΑΣ	B	B							Στα δύο κτίρια υπάρχουν ρηγματώσεις στις τοιχοποιίες λόγω καθιζήσεων. Στις αίθουσες 4 & 5 (Α' ορόφου κτ. 2) υπάρχει έντονη διαμετρής ρηγματώσεων στην τοιχοποιία. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες αυτές έως να επισκευασθούν.
15	ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ	A	A	A						Στο κτίριο 1 (Α' ορόφου) εμφανίζεται ρηγματώσεις σε τοιχοποιία πλήρως η οποία πρέπει να επισκευασθεί.
16	1ο ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 2ο ΕΠΑΛ, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	A	A	A	A	A	A			

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ										
1	ΕΠΑΛ ΠΡΩΜΑΡΙΟΥ	Γ	Ε	Γ						Το κτίριο 1 είναι το παλιό κτίριο του 1880 που παρουσίασε σεισμικές ζημιές και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν επισκευασθεί. Τα ίδια ισχύουν για το κτίριο 3 των W.C. Το κτίριο 2 κατασκευής 1970 μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Παρουσιάζει ενανθρακώσεις που πρέπει να επισκευασθούν.
2	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΣΣΑΣ	B								
3	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΣ	B								
4	Κ.Υ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ	B	B							1. Εντοπίστηκαν διάσπαρτες οριζόντιες, τριχοειδείς ρωγμές που παρακολούθουν τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις στους τοίχους. 2. Εντοπίστηκαν ρωγμές διαχωριστικές των υλικών δόμησης, κατακόρυφες και οριζόντιες (οπλ. σκυρόδεμα - τοίχοι πλήρωσης), τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 3. Σε δοκό οπλ. σκυροδέματος στον 1ο όροφο, παρατηρήθηκε ρωγμή οριζόντια, κοντά στην πλάκα, που αφορά διαχωρισμό της δοκού από άνω στηθαίο.
5	Κ.Υ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ	B								1. Οριζόντιες και κατακόρυφες ρωγμές διαχωριστικές των υλικών (δοκοί - υποστυλώματα - τοίχοι πλήρωσης). 2. Διαγώνια ρωγμή τριχοειδής σε τοίχο πλήρωσης (αριστερά της εισόδου) 3. Διατάραξη της επικεραμωσής της στέγης. 4. Κάθιση του ακαλύπτου χώρου στην είσοδο των επειγόντων (ανεμερνή) κατά 1cm και θραύση του μαρμαρινού κατωφλίου.
6	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	Γ	A							Διαμετρής οριζόντια ρωγμή σε οπτοκλινθοδομή που αποτελεί την παράπλευρη επιφάνεια εύλινης στέγης (κτίριο Ι)
7	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	Γ	B							Διαμετρής διαγώνιας ρωγμής στην φέρουσα λιθοδομή στην Νότια όψη. (Κτίριο Ι)
8	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ	A	A	A						
9	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ	Γ								Ρηγματώσεις σε τοίχους πλήρωσης
10	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ	A								
11	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ	B								Φθорές από έλλειψη συντήρησης.
12	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΣΣΑΣ	ΣΤ								

[illegible]

Α	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	Δεν εμφανίζεται καμία βλάβη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα.
Β	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	Ελαφρές βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης (μικρές αποκολλήσεις από τον σκελετό σε έκταση και εύρος, μικρού εύρους ρωγμές σε επιχρίσματα κτλ.). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να επισκευασθεί σε χρόνο μη λειτουργίας του σχολείου.
Γ	ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	Εκτεταμένες βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης (όχι όμως αποκλίσεις από την κατακόρυφο). Καμία βλάβη στον φ.ο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από επισκευή.
Δ	ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	Βαρειές βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης (χιαστί ρηγματώσεις, αποκλίσεις από την κατακόρυφο κ.λ.π.). Λίγες ελαφρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα στα κατακόρυφα στοιχεία του φ.ο. Βλάβες σε οριζόντια στοιχεία του φ.ο.
Ε	ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	Βλάβες στον φ.ο. με πιθανές επιπτώσεις στη γενική ευστάθεια του κτιρίου. Να αναφερθεί αν απαιτούνται μέτρα υποστήλωσης ή να ληφθούν μέτρα απαγόρευσης της πρόσβασης.
ΣΤ	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΟ	Μερική ή ολική κατάρρευση. Πολύ επικίνδυνο. Απαγορεύεται η πρόσβαση.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΑΥΤΩΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΣΕΙΣΜΟΣ της 12/6/2017 Μ=6,2)										
A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΤ.1	ΚΤ.2	ΚΤ.3	ΚΤ.4	ΚΤ.5	ΚΤ.6	ΚΤ.7	ΚΤ.8	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	B	ΠΡΟΚΑΤ Α	ΠΡΟΚΑΤ Α	ΠΡΟΚΑΤ Α					Συντήρηση Στεγών, Μαρκίζων Αετωμάτων, Ψευδοροφών, Εσωτερικών μικρών ρηγματώσεων επιχρισμάτων και μπαγδατί
2	5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	B								Φθорές ενανθρακώσεων από έλλειψη συντήρησης
3	3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	3ο ΓΕΛ B	ΓΥΜΝΑΣΙΟ B	4ο ΓΕΛ B	ΑΠΧ B	W.C. A	W.C. A			Φθорές εκτεταμένες ενανθρακώσεων, Ρηγματώσεις κάθετων τοίχων από προηγούμενους σεισμούς, Να γίνει υπερόψωση κυκλιδωμάτων εξώτων Α' ορόφου
4	ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥ	(ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΕΙΟ) B	(ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ) B							Φθорές από ενανθρακώσεις, Ρηγματώσεις τοιχοποιιών σε επαφή με πλάκες zollner στο ισόγειο, Ρηγματώσεις τοιχοποιίας διαμπερές σε τοιχοποιία με δοκό σε εργαστήριο (Α' ορόφος)
5	ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΣ	B								Φθорές από ενανθρακώσεις εκτεταμένες, Φθорές επιχρισμάτων από υγρασίες, Ρηγματώσεις τοιχοποιιών σε επαφή με πλάκες zollner
6	ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ	A								Στερέωση βιβλιοθηκών
7	ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ	A	A							Στερέωση βιβλιοθηκών απομάκρυνση αντικειμένων από ψηλά ράφια
8	ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ (ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ)	A	A							Καθιζήσεις περμετρικά του κτιρίου, Ανάγκη συντήρησης κυρίως εξωτερικών επιχρισμάτων
9	ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ	B	B	A						Ζημιές στο εξωτερικό κέλυφος και στα σκυροδέματα της αυλής από παγετό. Δεν παρατηρήθηκαν σεισμογενείς ζημιές πλην κατακόρυφων ρωγμών δίπλα στα αρμοκάλυπτρα, οριζόντιες και κατακόρυφες ρωγμές στον διαχωρισμό υλικών και σε μεταγενέστερο κτίσιμο θύρας. Υπάρχει ανάγκη επισκευής με περιφίνξη της κτισής καμινάδας που έχει ρηγματωθεί. Επίσης επιβάλλεται ο αποκλεισμός μέρους του ακαλύπτου και επιθεώρηση των κεραμοσκεπών πριν τον χειμώνα
10	ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ	B								Δεν παρατηρήθηκαν σεισμογενείς ρωγμές. Διαπιστώθηκαν φθорές σε εξωτερικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Ιδιαίτερη εργασία αποκατάστασης επιβάλλεται σε εξωτερικά υποστυλώματα ισόγειου του τριώρου τμήματος, λόγω οξείδωσης κυρίων οπλισμών, αποτίναξης σκυροδέματος και ελλείπους περιφίνξης οπλισμού σε βάσεις υποστυλωμάτων
11	ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ	A	A							Δεν παρατηρήθηκαν σεισμογενείς ζημιές στο φέροντα οργανισμό. Χρειάζεται συνήθης συντήρηση σε αρμούς και επιχρισματα και προστασία της ΑΠΧ από ανερχόμενη εδαφική υγρασία
12	ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ	A	A							
13	ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΣΣΑΣ	B	B	Γ	A					Στα εξωτερικά W.C. (κτ.3) εμφανίζονται ισχυρές ρηγματώσεις στη φέρουσα οπτοπλινθοδομή και φαινόμενα υγρασίας
14	ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΑΣ	B	B							Στα δύο κτίρια υπάρχουν ρηγματώσεις στις τοιχοποιίες λόγω καθιζήσεων. Στις αίθουσες 4 & 5 (Α' ορόφου κτ. 2) υπάρχει έντονη διαμπερές ρηγματώση στην τοιχοποιία. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες αυτές έως να επισκευασθούν
15	ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ	A	A	A						Στο κτίριο 1 (Α' ορόφου) εμφανίζεται ρηγματώση σε τοιχοποιία πλήρωσης η οποία πρέπει να επισκευασθεί
16	1ο ΕΠΑ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 2ο ΕΠΑ.Λ., ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	A	A	A	A	A	A			

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ										
1	ΕΠΑ.Λ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ	Γ	B	Γ						Το κτίριο 1 είναι το παλαιό κτίριο του 1880 που παρουσίασε σεισμικές ζημιές και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν επισκευασθεί. Τα ίδια ισχύουν για το κτίριο 3 των W.C. Το κτίριο 2 κατασκευής 1970 μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Παρουσιάζει ενανθρακώσεις που πρέπει να επισκευασθούν
2	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΣΣΑΣ	B								
3	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΣ	B								
4	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	Γ	A (WC)							Διαμπερές οριζόντια ρωγμή σε οπτοπλινθοδομή που αποτελεί την παράπλευρη επιφάνεια ζυλινής στέγης. (κτίριο 1)
5	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	Γ	B (WC)							Διαμπερές διαγώνιες ρωγμές στην φέρουσα λιθοδομή στην Νότια όψη. (κτίριο 1)
6	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ	A	A	A						
7	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ	Γ								Εκτεταμένες ρηγματώσεις σε τοίχους πλήρωσης και επιχρισματα
8	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ	A								
9	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ	B								Φθорές από έλλειψη συντήρησης. Ρηγματώσεις σε δομική τοιχοποιία κλιμακοστάσιου που πρέπει να επισκευαστεί
10	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΣΣΑΣ	ΣΤ								
11	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ	Γ	B							ΚΤΙΡΙΟ 1: Πρόκειται για το κτίριο του πρώην Ειρηνοδίκειου. Χρησιμοποιείται μόνο το ισόγειο. Εμφανίζονται σεισμογενείς ρωγμές κυρίως στον ορόφο. Υπάρχει εμφανής έλλειψη συντήρησης και φαινόμενα υγρασίας, κυρίως στον ορόφο. Υπάρχει ορατός κίνδυνος πτώσης επιχρισμάτων στο ισόγειο λόγω εισροής υδάτων στον ορόφο. ΚΤΙΡΙΟ 2: Υπάρχει εμφανής έλλειψη συντήρησης

12	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ	A									Ιστερώση εσωτερικών διαχωριστικών πετασμάτων & βιβλιοθηκών, απομάκρυνση αντικειμένων από ψηλά ράφια. Αποκόλληση επιχρισμένων επιφανειών προβάλλων λόγω κακής συντήρησης. Ελαφρές ρωγμές στα περισσότερα πρέκια ανοιγμάτων των όψεων. Ανωθεν της κύριας εισόδου της νότιας όψης απαιτείται στήριξη των λίθων και γεμίσματα των αρμών
13	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ	A									Ιστερώση βιβλιοθηκών, απομάκρυνση αντικειμένων από ψηλά ράφια
14	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΗΓΗΣ	A									Μεταξύ δύο αιθουσών υπάρχουν τριχοειδείς ρωγμές επιφανειακές στο επίχρισμα (όχι διαμπερείς), εκατέρωθεν εσωτερικού διαχωριστικού τοίχου
15	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ	A									Ιστερώση βιβλιοθηκών, απομάκρυνση αντικειμένων από ψηλά ράφια
16	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ	A									Προκατασκευασμένο κτίριο
17	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ	B	B	B	B						Φθορές λόγω έλλειψης συντήρησης
18	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ	A									
19	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ	B									
20	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	A	A								Δ.Σ.: Διαμόρφωση αρμών διαστολής - Έλεγχος σε οροφокονιамата λόγω υγρασιών - Συντήρηση επιχρισμάτων_10ο Ν/Γ: Έλεγχος οροφоконιамата_ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. & Ν/Γ: Συντήρηση επιχρισμάτων
21	4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	A	A	A	A (ΕΛΑΦΡΙΑ ΠΡΟΚΑΤ.)	A (ΕΛΑΦΡΙΑ ΠΡΟΚΑΤ.)					Επισκευή μικρού στηθαίου στέγης πάνω από είσοδο και τοποθέτηση αρμοκάλυπτων σε αρμούς διαστολής
22	7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	B*									* Έλεγχος σοβάδων πριν τη νέα σχολική χρονιά
23	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΡΙΔΑΣ	B*	B*	B	B	B					* Επικίνδυνα για πτώση τμήματα μετώπης - μαρκίζας - Άμεση αντιμετώπιση
24	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	B*	Γ	Δ							* Έλεγχος και επισκευή σοβάδων πριν τη νέα σχολική χρονιά και επισκευή
25	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	B									Προβλήματα υγρασιών
26	9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	A	A	A							Απαιτούνται αρμοκάλυπτρα αρμών
27	15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	B*									* Επισκευή αποκόλλησης τοιχοποιίας ισογείου
28	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ	B*									* Επισκευή ετοιμόρροπου σοβά σε μαρκίζα
29	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΥΚΩΝ	A	A (WC)								
30	9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	A									Βαριά προκατασκευή
31	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΥΚΩΝ	A									Μία αίθουσα ελαφριάς προκατασκευής
32	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ	A									
33	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥ	B	A								Μικρή αποκόλληση τοιχοποιίας
34	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥ	A									
35	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΠΕΡΙΟΥ	A	A	A	A	A	Γ	Γ	Γ		Γ σε παλαιές προκάτ αίθουσες
36	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ	B	A (WC)								Αποκόλλησης εσωτερικών τοίχων από περιμετρική φέρουσα λιθοδομή
37	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ	A									
38	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΔΟΥ	B	A (WC)								Αποκόλλησης εσωτερικών τοίχων από περιμετρική φέρουσα λιθοδομή
39	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΔΟΥ	A									
40	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	B	A (WC)								Μικρές ρηγματώσεις
41	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	A									
42	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΓΡΟΥ	B	A (ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣ)								Είναι κλειστό διόροφο πέτρινο - Θέλει επισκευές
43	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΑΓΡΟΥ	A	A								2 αίθουσες ελαφράς προκατασκευής
44	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΥΓΟΝΑΣ	Γ									Έντονες αποκόλλησης εσωτερικών τοίχων - Πολλές ρηγματώσεις - Ρηγματώσεις στέψης περιμέτρου στεγής στις 4 γωνίες
45	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΣ	Δ	A (WC)								Εκτεταμένες βλάβες σε εσωτερικούς τοίχους - Βλάβες τοπικές σε φέρουσα λιθοδομή
46	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ	B*	A								* Απαιτούνται επισκευές τοπικού χαρακτήρα πριν την νέα σχολική χρονιά
47	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ	A	A	B (WC)	A						Επισκευή σοβάδων WC
48	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ	A									2 αίθουσες ελαφριάς προκατασκευής
49	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ	A	B								Η προσθήκη είναι Β, γιατί έχει οριζόντιες ρηγματώσεις σε τοίχους πληρωσης
50	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ	A									
51	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ	A									
52	ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ	A									4 αίθουσες ελαφριάς προκατασκευής
53	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΟΥ	A									
54	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ	B									Ρηγματώσεις στην ένωση του σχολείου με τις τουαλέτες
55	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ	B									Απαιτούνται τοπικές επισκευές
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ											
1	ΚΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΕΚΑΒ ΣΤΟ Γ.Ν ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"	B	B								Πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που αναφέρονται στην σχετική Τεχνική έκθεση

2	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ	B	B							1. Εντοπίστηκαν διάσπαρτες ορισμένες τριχοειδείς ρωγμές που παρακολουθούν τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις στους τοίχους 2. Εντοπίστηκαν ρωγμές διαχωριστικές των υλικών δόμησης κατακόρυφες και οριζόντιες (οπλ. σκυρόδεμα – τοίχοι πλήρωσης), τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό 3. Σε δοκό οπλ. σκυροδέματος στον α' όροφο, παρατηρήθηκε ρωγμή οριζόντια, κοντά στην πλάκα, που αφορά διαχωρισμό της δοκού από άνω σπθβαίο
3	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ	B								1. Οριζόντιες και κατακόρυφες ρωγμές διαχωριστικές των υλικών (δοκοί – υποστυλώματα – τοίχοι πλήρωσης) 2. Διαγώνια ρωγμή τριχοειδής σε τοίχο πλήρωσης (αριστερά της εισόδου) 3. Διατάραξη της επικεράμωσης της στέγης 4. Κάθιση του ακαλύπτου χώρου στην είσοδο των επειγόντων (ανενεργή) κατά 1cm και θραύση του μαρμάρινου κατωφλίου
4	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ	B*	B*							
5	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ	B	B	B						Ρηγματώσεις σε περισχές μη διαμορφωμένων αρμών

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

1	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ	B								Προστασία αύλειου χώρου από όμορο επικίνδυνο κτίσμα - Επισκευή υγρασιών
2	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ	B								Επισκευή υγρασιών
3	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ	B*								* Απαιτούνται επισκευές τοπικού χαρακτήρα πριν τη νέα σχολική χρονιά
4	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥ	B								Επισκευή σωθρών σοβάδων
5	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ	B*								* Απαιτούνται επισκευές τοπικού χαρακτήρα πριν τη νέα σχολική χρονιά
6	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ	B*								* Επισκευή εξωτερικών σοβάδων πριν τη νέα σχολική χρονιά και εσωτερικών ρωγμών

A	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	Δεν εμφανίζεται καμία βλάβη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα
B	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	Ελαφρές βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης (μικρές αποκολλήσεις από τον σκελετό σε έκταση και εύρος, μικρού εύρους ρωγμές σε επιχρίσματα κτλ.). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να επισκευασθεί σε χρόνο μη λειτουργίας του σχολείου.
Γ	ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	Εκτεταμένες βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης (όχι όμως αποκλίσεις από την κατακόρυφο). Καμία βλάβη στον φ.ο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από επισκευή.
Δ	ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	Βαρείες βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης (χιαστί ρηγματώσεις, αποκλίσεις από την κατακόρυφο κ.λ.π.). Λίγες ελαφρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα στα κατακόρυφα στοιχεία του φ.ο. Βλάβες σε οριζόντια στοιχεία του φ.ο.
Ε	ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	Βλάβες στον φ.ο. με πιθανές επιπτώσεις στη γενική ευστάθεια του κτιρίου. Να αναφερθεί αν απαιτούνται μέτρα υποστήλωσης ή να ληφθούν μέτρα απαγόρευσης της πρόσβασης
ΣΤ	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΟ	Μερική ή ολική κατάρρευση. Πολύ επικίνδυνο. Απαγορεύεται η πρόσβαση.