



ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ


ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε.) (Δ26)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη
Ταχ. Κώδ. : 114 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ευστ. Καλύβα
Τηλέφωνο : 210 87 04 711
Fax : 210 64 40 627
E-mail : daefk@ggde.gr

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2018

Αρ. Πρωτ.: ΔΑΕΦΚ ΚΕ/οικ. 345 /Ε51



ΠΡΟΣ : Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγος
Τ.Κ. 101 91
Fax: 210 6508299
E-mail: tkvel@yme.gov.gr

Θ Ε Μ Α: Ερώτηση σχετικά με την πορεία των αποζημιώσεων μετά το σεισμό στην Κω.

- Σχετ. : α) Η με αρ. πρωτ. 1681/30.11.2017 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων.
β) Η με αρ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. / 3227/Α325/ 1.9.2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3248/Β/15.09.2017)
γ) Η με αρ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ./οικ.4573/Α321/27.9.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3463/Β/4.10.2017)
δ) Η με αρ. πρωτ. 1455/ΣΤ8/20.02.2014 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 455/Β/25.02.2014)
ε) Η με αρ. πρωτ. οικ. 4212/Β11/02.10.2013 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων (Φ.Ε.Κ. 2661/Β/18.10.2013)
ζ) Η με αρ. πρωτ. οικ. 6772/Β9β/19.12.2011 Απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕΔ. (Φ.Ε.Κ. 3201/30.12.2011)
ε) Η με αρ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. / οικ. 3552/Α36/7.12.2017 (Φ.Ε.Κ. 4329/Β/12.12.2017)

Απαντώντας στην (α) σχετική Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο και σε ό,τι αφορά στην Υπηρεσία μας, σας γνωστοποιούμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 867/1979 και 1190/1981 η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε. είναι αρμόδια για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια μετά από σεισμό.

Η Υπηρεσία έχει εκδώσει τη (β) σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία οριοθετούνται τα νησιά Κως και Κάλυμνος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου λόγω του σεισμού της 21 Ιουλίου 2017 και καθορίζονται οι όροι χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων λόγω του συμβάντος και τις (γ), (δ), (ε) και (ζ) σχετικές Αποφάσεις αναφορικά με τη

διαδικασία χορήγησης της Στεγαστικής Συνδρομής στους ιδιοκτήτες των πληγέντων κτιρίων για την αποκατάστασή τους. Σας πληροφορούμε ότι μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας:

- 21 αιτήσεις για διενέργεια αυτοψίας και έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας Τριμελούς Επιτροπής, από τις οποίες έχουν διεκπεραιωθεί οι 5 και οι υπόλοιπες 16 είναι σε διαδικασία ελέγχου,
- 19 αιτήσεις για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής οι οποίες είναι σε διαδικασία ελέγχου και
- 1 αίτηση για καθορισμό δικαιούχου για χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, οι οποία είναι σε διαδικασία ελέγχου.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδώσει την (ε) σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση περί χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη των δαπανών για την προσωρινή στέγαση των ιδιοκτητών/ενοικιαστών πληγέντων κτιρίων.

Για τα υπόλοιπα θέματα που τίγονται στην ερώτηση, δεν έχουμε αρμοδιότητα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρον. Αρχείο
2. Τμ. Συντονισμού, Σχεδιασμού και Μελετών (Α)

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Π.Α.Ε.**

Signature valid
CHRYSANTHI PAPAPAVLOU ✓ Ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από

**ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ
ΑΡΧ. ΜΗΧ.**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομ.: 10.01.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 40

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
10-1-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
& ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ20)
Ταχ. Δ/ση : Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου
Τ. Κ. : 115 26 Αμπελόκηποι
Πληροφορίες : Ε. Παπαδόκη
Τηλέφωνο : 210 7755758
FAX : 210 7790185
e-mail : d4@ggde.gr

Αθήνα 6 / 12 / 2017
Αρ. Πρωτ. : Δ20/285/Φ.10/ΚΩΣ ΣΕΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣ : Γεν. Δ/ντή Υδραυλικών, Λιμενικών
& Κτηριακών Υποδομών
Τηλ. 2106445132 Fax: 2106428085
E-mail : gdyky@yme.gov.gr

✓ ΚΟΙΝ:

Τμ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ. 2106508120 Fax: 2106508299
E-mail : tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Η 1681/30-11-2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Η. Παναγιώταρου

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το Β-3066/01-12-2017 έγγραφο του Τμ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΟΜΕ.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, με το οποίο μας αποστέιλате την με αρ. πρωτ. 1681/30-11-2017 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή κ. Η. Παναγιώταρου και όσον αφορά τις αρμοδιότητες μας αποκατάστασης των ζημιών στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ν. Κω, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών λόγω του σεισμού της 21^{ης} Ιουλίου 2017 στον λιμένα της Ν. Κω και την επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού, ανατέθηκε στις 31-07-2017 η σύμβαση «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης των ζημιών λιμένα Κω που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου – Α' Φάση», ποσού 177.500,00 € που περιλάμβανε την αποκατάσταση της ράμπας συνολικού μήκους (35) μέτρων, πλέον (5) μέτρων εκατέρωθεν αυτής, καθώς και του χερσαίου χώρου εισόδου στον λιμένα και πρόσβασης στη ράμπα, ο οποίος οριοθετήθηκε με περίφραξη. Το έργο ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ και ο εν λόγω χώρος του λιμένα Κω δόθηκε προς χρήση από την Κυριακή 13 Αυγούστου 2017 και μπορούν με ασφάλεια να δένουν τα πλοία ξανά στο λιμάνι της Κω και να χρησιμοποιείται ο προβλήτας.
2. Για την οριστική αποκατάσταση των ζημιών λιμένα Κω που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017, με την Απόφαση 103896/28-09-2017 (ΑΔΑ: 75ΘΓ465ΧΙ8-ΑΟΧ) Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στη ΣΑΕ 070 του ενάριθμου έργου 2017ΣΕ07000001 με προϋπολογισμό 8.000.000,00 € και τίτλο: «Μελέτη και Εργασίες οριστικής επισκευής και αποκατάστασης των ζημιών λιμένα Κω που προκλήθηκαν από το σεισμό της 21ης Ιουλίου – Β' Φάση».
3. Ήδη έχουν υπογραφεί και εκπονούνται οι κάτωθι μελέτες:
 - α) «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017» με προεκτιμώμενη αμοιβή 300.000,00 € και
 - β) «Μελέτες αποκατάστασης των ζημιών λιμένα Κω, που προκλήθηκαν από το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017», » με προεκτιμώμενη αμοιβή 325.000,00 €.
4. Επίσης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του Άρθρου 32 του Ν.4412/2016, με χρησιμοποίηση της τιμής ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, ανατέθηκε στις 04-01-2018 η μελέτη των κτιριακών υποδομών του λιμένα Κώ (οι οποίες κρίθηκαν κατεδαφιστέες) με προεκτιμώμενη αμοιβή 439.000,00€.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω μελετών από τις οποίες θα καθορισθούν οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο λιμάνι Κω, το κόστος αυτών και ο απαιτούμενος για την κατασκευή των έργων χρόνος, θα ανατεθεί το έργο της οριστικής αποκατάστασης των ζημιών και της ανακατασκευής των κτιριακών υποδομών εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες που παρέχει ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και

Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) για την κατά το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:


Η 1681/30-11-2017 Ερώτηση
σε ηλεκτρ. μορφή

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. κ. Δ/ντή
2. Τμήμα Δ20/ α' & β'
3. Χρον. Αρχείο
4. ΦΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Θ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Πολ. Μηχανικός με Α' β.




**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Αθήνα, 05 /01/2018
Αρ. Πρωτ. ΔΣ/ΚΟΙΝ/03

Προς : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ. : 210-6508338
FAX : 210-6508299
E-mail : tkvel@yme.gov.gr



ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1681/30.11.2017 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης του βουλευτή και Παναγιώταρου «Ιλία με θέμα «Πορεία αποζημιώσεων μετά το σεισμό στην Κω το 2017», και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητάς της, η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. σας ενημερώνει τα ακόλουθα :

Αμέσως μετά την εκδήλωση του σεισμού της 21^{ης} Ιουλίου 2017, δόθηκε εντολή για μετάβαση στην Κω, ειδικών κλιμακίων μηχανικών. Τα κλιμάκια αυτά διενήργησαν μετασεισμικές αυτοψίες σε 24 σχολικές μονάδες του νησιού (9 Δημοτικά Σχολεία, 6 Νηπιαγωγεία, 3 Γυμνάσια, 3 Λύκεια και 3 Παιδικούς σταθμούς). Συνολικά ελέγχθηκαν 75 στατικά ανεξάρτητα κτίρια. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και το 1^ο & 2^ο Λύκειο Κω και το 1^ο Γυμνάσιο Κω.

Στη συνέχεια, την 26.07.2017 με το ΑΠ 11060 έγγραφό της η ΚΤΥΠ ΑΕ, απέστειλε τον συγκεντρωτικό πίνακα αυτοψιών στον Δήμο Κω, με το χαρακτηρισμό του βαθμού των βλαβών των στατικά ανεξάρτητων κτιρίων που ελέγχθηκαν, καθώς και παρατηρήσεις για τις εντοπισμένες βλάβες σε αυτά.

Την 31.07.2017 με το ΑΠ 23922 (ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ» 11529/03.08.2017) έγγραφό του, ο Δήμος Κω ζήτησε να αναλάβει η ΚΤΥΠ ΑΕ τις μελέτες για την αποκατάσταση των σχολικών κτιρίων, με στόχο να επαναλειτουργήσουν τον Σεπτέμβριο του 2017.

Την 25.09.2017 με το ΑΠ 13736 έγγραφο η ΚΤΥΠ ΑΕ και αφού προηγήθηκν προφορικές συνεννοήσεις με την υπεύθυνη των ΤΥ του Δήμου, απάντησε στο ανωτέρω για την ανάγκη σχετικών αποφάσεων που θα αναβέτουν το έργο στην εταιρεία (Δημοτικοί Συμβουλίου, Υπουργού ΥΜΕ) και την εξεύρεσης χρηματοδότησης. Επίσης ανέφερε τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου (αποτυπώσεις, συλλογή στοιχείων, δειγματοληψιών, εκπόνηση μελετών κτλ.), διαδικασίες που απαιτούν μεγαλύτερους χρόνους από τον στόχο του Δήμου Κω.


Στην συνέχεια ο Δήμος Κω προχώρησε με ευθύνη του και χωρίς να ενημερώσει την εταιρεία, στην σύνταξη μελετών για τρία σχολεία που έχουν κριθεί από την ΚΤΥΠ ΑΕ ακατάλληλα προς χρήση.

Συγκεκριμένα, την 24.11.2017 με το ΑΠ 37984 (ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 18216/27.11.2017) έγγραφό του, υποβάλλει προς έγκριση από την ΚΤΥΠ ΑΕ μελέτες (τεχνικές εκθέσεις και σχέδια) που αφορούν σε επισκευαστικές επεμβάσεις στα κτήρια: α) του 1^ο Λύκειο Κω β) του 2^ο Γενικό Λύκειο Κω και γ) του 1^ο Γυμνάσιο Κω.

Την 01.12.2017 με το ΑΠ 18526 έγγραφό της προς τον Δήμο Κω, η ΚΤΥΠ ΑΕ επισήμανε τους σκοπούς της εταιρείας, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται εγκρίσεις μελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται η πορεία των εγκρίσεων που απαιτούνται για τα συγκεκριμένα έργα. Ενδεικτικά, επίσης σημειώθηκαν οι εγκρίσεις του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και η έκδοση Αδείας Δόμησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από την αρμόδια ΥΔΟΜ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Καραγιάννης



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα 05/02/2018

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.**

Γενική Διεύθυνση Έργων
Διεύθυνση Μελετών
Τμήμα Στατικών Μελετών

Αθήνα, 26/7/2017
Αρ. Πρωτ.:.....

Προς: Δήμο Κω

Ταχ Δ/ νση : Ακμή Κουντουριώτου 7
Τ.Κ. 85300 Κως

Κοινοποίηση: 1) Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Ταχ Δ/ νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγγάντε
Τ.Κ. 10191 Αθήνα

2) Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ταχ Δ/ νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Τ.Κ. 15122 Μαρούσι , Αθήνα

ΘΕΜΑ: Αποστολή αποτελεσμάτων μετασεισμικών αυτοψιών μετά τον σεισμό της 21^{ης} Ιουλίου 2017 στη Κω

Συνημμένο: Συνοπτικός πίνακας μετασεισμικών αυτοψιών

Σας αποστέλλουμε τα αποτελέσματα των μετασεισμικών αυτοψιών που διενεργήθηκαν από κλιμάκια Μηχανικών της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. το Σάββατο 22/07/2017 και την Κυριακή 23/07/17 σε σχολικά συγκροτήματα του νησιού.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα σας αποστείλουμε τον ολοκληρωμένο πίνακα με ενσωματωμένα τα αποτελέσματα όλων των αυτοψιών που πραγματοποιήσαμε στη συνέχεια.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Θ. Καραγιάννης

Εσωτ. Διανομή: 1. Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Γενική Διεύθυνση Έργων
3. Διεύθυνση Μελετών
4. Τμήμα Στατικών Μελετών

Θ Συντάξας	Τμηματάρχης	Δ/ντής	Γεν. Δ/ντής
25/7/17		25/7/17	26/7/17
Β. ΤΣΙΡΤΟΣ		Β. ΤΣΙΡΤΟΣ	

Αθήνα, .../.../2017
Αρ. Πρωτ.:.....

Προς: **Δήμο Κω**
Ταχ Δ/ νση : Ακτή Κουντουριώτου 7
Τ.Κ. 85300 Κως

Κοινοποίηση: 1) **Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών**

Ταχ Δ/ νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. 10191 Αθήνα

2) **Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων**

Ταχ Δ/ νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Τ.Κ. 15122 Μαρούσι , Αθήνα

ΘΕΜΑ: **Αποστολή αποτελεσμάτων μετασεισμικών αυτοψιών μετά τον σεισμό της 21^{ης} Ιουλίου 2017 στη Κω**

Συνημμένο: Συνοπτικός πίνακας μετασεισμικών αυτοψιών

Σας αποστέλλουμε τα αποτελέσματα των μετασεισμικών αυτοψιών που διενεργήθηκαν από κλιμάκια Μηχανικών της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. το Σάββατο 22/07/2017 και την Κυριακή 23/07/17 σε σχολικά συγκροτήματα του νησιού.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα σας αποστείλουμε τον ολοκληρωμένο πίνακα με ενσωματωμένα τα αποτελέσματα όλων των αυτοψιών που πραγματοποιήσαμε στη συνέχεια.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα.....


Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Θ. Καραγιάννης


Εσωτ. Διανομή: 1. Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Γενική Διεύθυνση Έργων
3. Διεύθυνση Μελετών
4. Τμήμα Στατικών Μελετών



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΩΝ (ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 21-06-2017, ΚΩΣ, Μ=6.4)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΑ								ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ										
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ	A	A	A*						Μικροφαινόμενα υγρασίας στα υπόγεια. Ρηγμάτωση σε ταχέιο του coug anglaise. Θλάβες στην ψευδοροφή της ΑΠΧ. * Να μην χρησιμοποιηθεί η ΑΠΧ έως ότου ελεγχθεί και επισκευαστεί η ψευδοροφή.	
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ	B*	B*	B*	B*	A				Διάνομή αντισεισμικών αρμών. Τριχοειδείς ρηγματώσεις επιχρισμάτων. Τριχοειδείς οριζόντιες ρηγματώσεις αποκόλλησης κάτωθεν του σενάζ των φεγγιτών στη συναρμολογή με την τοιχοποιία. Στον Α' όροφο αποκόλληση επιχρισμάτων οροφής. Να καθαρευθούν τα επιχρισματα που ενέχουν κίνδυνο πτώσης ("κούφια", σοβάδες), να επισκευαστούν οι διαβρωμένοι λόγω υγρασίας σιδηροί και να επαναεπιχριστούν το τμήμα της οροφής που καθαυρέθηκε. * Πριν τη χρήση του από τους μαθητές πρέπει να καθαυρεθεί κάθε "κούφισμα" επιχρίσματος.	
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ	B*								* Απαιτείται επίσκεψη επιχρισμάτων και συντήρηση των εξωτερικών όψεων. (Δεν είναι ευδιάκριτοι οι αρμοί ώστε να διαπιστωθεί το πλήθος των στατικών ανεξαρτητών κτηρίων).	

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ	A	A	A	A	A	A	A	A												Ρηγματώσεις στους αντισεισμικούς αρμούς (δεν έχει διαμορφωθεί σωστά ο αρμός - απουσία αρμοκόλλητρου). Υγρασίες από αρμούς διωμάτων.
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ	B	B*	A																	1.Ενανθράκωσεις σε υποστυλώματα, μικρού εύρους και έκτασης. 2.Ήπιες ρηγματώσεις και αποκαλήσεις σε τοιχοποιίες*. 3.Περικοπή από μαντρότοχο τοιχοποιιών ο οποίος είναι επικειμένος από την μία πλευρά(του ορόρου) και σε ένα του τμήμα παρουσιάζει λοδή ρωγμή **([διαμητικού τύπου). *Να καθαριεθούν τα σαθρά τμήματα των επιχρισμάτων και των επικαλύψεων των υποστυλωμάτων άμεσα. **Να αποκοιμιστεί ο χώρος της αυλής στο τμήμα αυτό.
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ	A	A	A																	Μικρές τριχοειδείς ρωγμές εξωτερικά κυρίως του κτιρίου 3. Τοπικές αποκαλήσεις πλακιδίων στο wc. Ελάχιστες τριχοειδείς ρωγμές εντός του κτιρίου. Φθορές επιχρισμάτων από αναδεδόμενη υγρασία. Φθορές στην καμινάδα λεβητοστασίου λόγω κακής συντήρησης. Απαιτείται στερέωση βιβλιοθηκών και πινάκων και απομάκρυνση αντικειμένων από ψηλά ράφια.
ΠΡΩΗΝ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	A	B	B																	Κτίρια 2 και 3: Ελαφριές κατακόρυφες αποκαλήσεις μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής τοιχοποιία. Οριζόντιες τριχοειδείς ρωγμές μεταξύ πλάκας και στηθαίου/μετώπης. Κτίριο 1: Οριζόντια τριχοειδής ρωγμή πάνω από πρέκι στην κύρια όψη.

[illegible]

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ	B	A								Κτίριο 1: Τριχοειδείς ρηγματώσεις στην εσωτερική τοιχοποιία. Ελαφριά τριχοειδή ρωγμή στο μέσο δοκού. Τοπική εμφάνιση υγρασίας εσωτερικά του κτιρίου σε περιμετρική τοιχοποιία.	
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ	A									Το κτίριο δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για να χρησιμοποιείται ως σχολικός χώρος, κυρίως όσον αφορά στα θέματα πυρασφάλειας και καταλληλότητας των χώρων.	
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ	A									Καθίζηση εξωτερικού δαπέδου στη συναρμογή κτιρίου και πεζοδρομίου. Ακατάλληλο υλικό περιμετρικής πλακόστρωσης (ολισθηρά τάκτσια). Ανάγκη ελέγχου και επισκευής υgroμόνωσης οροφής .	
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΝΑΡΙΟΥ	A									Τριχοειδείς ρηγματώσεις σε εξωτερικές τοιχοποιίες. Τοπική ενανθράκιση σκυροδέματος και διάβρωση οπλισμού σε εξωτερική κοιλώνα. Αρκετά προβλήματα σε τοιχοποιίες λόγω αναδυόμενης υγρασίας. Ακόμα εμφάνιση υγρασιών Σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους λόγω κακοτεχνιών.	
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΣΜΟΙ											
ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΣΜΟΣ ΚΩ (ΠΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 15)	B									Μικροφανόμενα υγρασιών. Τριχοειδής ρωγμή σε τοίχο του ισόγειου. Έπισκευή επιχρισμάτων σε υποσύλλωμα του ισόγειου.	

	ΒΡΕΦΗΝΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΩ (Γ. ΑΒΕΡΩΦ 65)	Β												Ελαφρές αποκαλλήσεις τοιχοποιίας. Απαιτείται συντήρηση των όψεων. (Δεν είναι ευδιάκριτοι οι αρμοί ώστε να διαπιστωθεί το πλήθος των στατικών ανεξάρτητων κτιρίων).	
	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΩ (ΑΜΕΡΙΚΗΣ 42)	Α												Μικροφαινόμενα υγρασιών. Απαιτούνται τοπικές επισκευές σε επιχρίσματα. Απομόνωση αυλείου χώρου από ρηγματωμένο μαντρότοιχο όμορου οικοπέδου.	
	ΓΥΜΝΑΣΙΑ														
	1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ	Γ	Γ	Β	Γ	Β	Β	Β	Β	Β	Β	Β		Εντοπίστηκαν εκτεταμένες βλάβες στις τοιχοποιίες των Κ1 (Κλειστό Γυμναστήριο), Κ2 (ισόγειο τμήμα-Α.Π.Χ.) και Κ4 (πρώτο τμήμα αθουσών διδασκαλίας). Δεν εντοπίστηκαν βλάβες στον φέροντα οργανισμό των κτιρίων. Στα Κ3 και Κ5 (κλιμακοστάσια) καθώς και στο πιο πρόσφατο Κ6 δεν εντοπίστηκαν σημαντικές φθορές. Η σχολική μονάδα κρίνεται ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ για χρήση μέχρι να ολοκληρωθεί η έντονη επιρροή στο σύνολο των βλαβών.	
	2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ	Α	Α	Α	Α									Στοραδικές τριχοειδείς ρηγματώσεις στα επιχρίσματα λόγω εξωτερικής θερμολόμωσης. Ο αρμός μεταξύ του Κτιρίου 1 (ΑΙΤΧ) και Κτιρίου 2, στην εξωτερική πλευρά του εδάφους, να καλυφθεί με αρμοκόλλητρο και να επισκευαστεί η μετόπη των επιχρισμάτων.	

[illegible]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως
Ταχ. Κώδικας : 85300
Τηλ. : 22423-60437
Τηλ/τυπία : 22420-23320
Ηλεκτρον. δ/ση : kos_mayor@kos.gr

Προς: ΑΕ Κτηριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ)

ΘΕΜΑ: Σύνταξη μελετών και αποκατάσταση βλαβών στα σχολικά κτίρια που χρειάζονται επισκευές.

Όπως γνωρίζετε η δημοτική κοινότητα Κω του Δήμου Κω κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, εξαιτίας του ισχυρού σεισμού της 21^{ης} Ιουλίου 2017 σύμφωνα με την Υπ' αριθμ.: 5302/21-07-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και ήδη έχουμε ζητήσει και την επέκταση της απόφασης σε ολόκληρο το νησί.

Μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η υπηρεσία σας, σε όλα τα σχολικά κτίρια σε όλο το νησί, εντοπίστηκαν προβλήματα που δημιουργήθηκαν από το σεισμό σε πολλά από αυτά. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα οι ζημιές είναι σοβαρές και τα σχολεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν αν πρώτα δεν αντιμετωπιστούν οι βλάβες και αρθεί η επικινδυνότητα.

Επειδή οι μηχανικοί υπάλληλοι των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας συνεπικουρούν την Δ.Α.Ε.Φ.Κ. στον έλεγχο των πληγέντων κτιρίων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν μπορείτε να αναλάβετε την άμεση σύνταξη των μελετών για την αποκατάσταση των βλαβών στα σχολικά κτίρια που χρειάζονται επισκευές προκειμένου το Σεπτέμβριο να μπορέσουν να λειτουργήσουν με ασφάλεια.



Δήμαρχος Κω
Γεώργιος Ι. Κυρίτης



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
11529-03/08/2017

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.	ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ	ΧΡΕΩΣΗ	Γ.Δ. ή Δ/ση	Τμήμα	Υπάλληλος
Αριθμ. 11529	Γ.Δ.Ε.	Ενέργεια	Δ2		
Ημερ. 03.08.2017		Ενημέρωση			



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Γενική Διεύθυνση Έργων
Διεύθυνση Μελετών

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

13736-25/09/2017

017

Προς:

Δήμο Κω

Ταχ Δ/ νση : Ακτή Κουντουριώτη 7

Τ.Κ. 85300 Κως

Σχετικό: 1) Το με αριθμό 23922 /31-07-2017 (11529/03-08-2017 πρωτόκολλο ΚΤΥΠ ΑΕ) έγγραφο σας
 2) Το με αριθμό 11060/26-07-2017 έγγραφο της Κτηριακές Υποδομές ΑΕ
 3) Το με αριθμό 12008/11-08-2017 έγγραφο της Κτηριακές Υποδομές ΑΕ

ΘΕΜΑ:

Σύνταξη Μελετών και αποκατάσταση βλαβών στα σχολικά κτήρια που χρειάζονται επισκευές.

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα των μετασεισμικών αυτοψιών από κλιμάκιο μηχανικών της ΚΤΥΠ ΑΕ ,λόγω του σεισμού της 21/07/2017 στη Κω, στάλθηκαν με το δεύτερο και τρίτο σχετικό έγγραφο στον Δήμο Κω. Επισημαίνεται ότι η εκπόνηση μελετών για αποκατάσταση των σχολικών κτηρίων που έχουν κριθεί ακατάλληλα προς χρήση απαιτεί συλλογή στοιχείων , αποτυπώσεις, ώστε να ορισθεί και το συμβατικό αντικείμενο εργολαβίας που θα εκτελέσει η ΚΤΥΠ ΑΕ, μετά την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης Ανάθεσης και την διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων. Οι προαναφερόμενες διαδικασίες απαιτούν χρονικό διάστημα που καλύπτει την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο Συντάξας	Τμηματάρχης	Δ/ντής	Γεν. Δ/ντής
08/9/17	08/9/17	15/9/17	18/9/17
Ι. Φακίνος	Ι. Φακίνος	Β. Γεωργιάδης	

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Θ. Καραγιάννης

Εσωτ. Διανομή: 1. Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου
 2. Γενική Διεύθυνση Έργων
 3. Διεύθυνση Μελετών



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
18216-27/11/2017

ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ	ΧΡΕΩΣΗ	Γ.Δ. ή Δ/ση	Τμήμα	Υπολλ.
ΓΔΕ	Ενέργεια	0900180443		
	Ενημέρωση			

Κως, 24/11/2017
Α.Π.: 37984

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Σκεύου Ζερβού 40
Ταχ. Κώδικας : 85300
Πληροφορίες : Βασιλίας Σαράντος
Τηλ. : 22423-61547
Τηλ/τυπία : 22420-26362
Ηλεκτρον. Δνση : b.sarantos@kos.gr

Προς :

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΚΤΥΠ)
Φαβιέρου 30
10438, ΑΘΗΝΑ

Κοιν : 1) Δήμαρχο Κω
2) Αντιδημάρχους
- κ. Δ. Γερασκλή
- κ. Μ. Χατζηκαλύμνιο

ΘΕΜΑ: Υποβολή μελετών αποκαταστάσεων σχολικών κτιρίων Δ. Κω


ΣΧΕΤ: Υπ' αριθμ. 12008 / 11-08-2017 (εισερχ. 26198 / 22-08-2017) έγγραφό σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με το οποίο μας αποστέilate συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των μετασεισμικών αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν από κλιμάκιο μηχανικών της υπηρεσίας σας στα σχολικά κτίρια του Δήμου Κω, σας υποβάλλουμε τεχνικές εκθέσεις και σχέδια επεμβάσεων για τα παρακάτω τρία σχολεία στα οποία εντοπίστηκαν οι σημαντικότερες βλάβες και έχουν κριθεί προσωρινά ακατάλληλα προς χρήση:

- 1^ο Γενικό Λύκειο Κω (Ιπποκράτειο)
- 2^ο Γενικό Λύκειο Κω
- 1^ο Γυμνάσιο Κω

Παρακαλούμε για την έγκρισή τους από την Υπηρεσία σας, προκειμένου να προχωρήσουμε στην επισκευή των σχολείων το συντομότερο δυνατόν, καθώς οι μαθητές που φοιτούν σήμερα σε αυτά συστεγάζονται με άλλες σχολικές μονάδες ακολουθώντας συνεχές απογευματινό ωράριο.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση



Συνημμένα:

- 1) Τεχνική Έκθεση και σχέδιο επεμβάσεων στο 1^ο Γενικό Λύκειο Κω (Ιπποκράτειο)
- 2) Τεχνική έκθεση και σχέδιο επεμβάσεων στο 2^ο Γενικό Λύκειο Κω
- 3) Τεχνική έκθεση και σχέδιο επεμβάσεων στο 1^ο Γυμνάσιο Κω



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Γενική Διεύθυνση Έργων
Διεύθυνση Μελετών18526
01/12/17ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
18526-01/12/2017

Προς: Δήμο Κω
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ταχ. Διεύθυνση: Σκεύου Ζερβού 40
Τ.Κ.: 85300, Κως

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Μελετών αποκατάστασης σχολικών κτιρίων Δήμου Κω»


Σχετικό: 1) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 37984/24-11-2017 έγγραφο σας (πρωτ 18216/27-11-2017 της Κτιριακές Υποδομές ΑΕ)
2) Το με αριθμό 12008 /11-08-2017 έγγραφο της Κτιριακές Υποδομές ΑΕ

Σε απάντηση του 37984/24-11-2017 εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι:


Η «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» σύμφωνα με το ΦΕΚ 2856/Β/11-11-2013 (Απόφαση με αριθμό Δ16γ/05/483/Γ) άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο στ. μπορεί: «Να αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου διαχείρισης ή συμβούλου αξιολόγησης ή συμβούλου μελετών και γενικότερα προγραμμάτων και έργων που αφορούν στους τομείς δραστηριότητας της και χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς ή άλλους πόρους και εκτελούνται από Υπουργεία, Οργανισμούς, Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, ΟΤΑ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή γενικότερα φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα καθώς και Διεθνών Φορέων». Στην ίδια Απόφαση καθορίζονται οι σκοποί της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» στους οποίους δεν περιλαμβάνεται η έγκριση μελετών από άλλους φορείς.

Προκειμένου το έργο επισκευής των σχολικών μονάδων να υλοποιηθεί, θα απαιτηθούν οι απαραίτητες ανά έργο και ανά περίπτωση (βαθμός έκτασης και είδος των βλαβών) εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΥΠΠΟ, Συμβουλίου αρχιτεκτονικής κλπ) και η έκδοση των αντίστοιχων αδειών δόμησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από την αρμόδια ΥΔΟΜ.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία είμαστε στην διάθεσή σας.

Ο Συντάξας	Τμηματάρχης	Δ/ντής	Γεν. Δ/ντής
	1/12/17	1/12/17	1/12/17
			
	Τ. Κ. ΚΩΣΤΑΣ	Δ. ΚΩΣΤΑΣ	

Ο Διευθύνων Σύμβουλος



Βασίλειος Θ. Καραγιάννης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Γενικό Δ/ντή Έργων
3. Διεύθυνση Μελετών