



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα

Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς

Τηλέφωνα: 213-1513811

FAX: 213-1513512

E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα 28-6-2018

Αρ. Πρωτ. 33911/700

**ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων**

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Λυκούδη Σπύρο

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 6413/1-6-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Λυκούδη Σπύρο, σας γνωρίζουμε ότι:

Την ίδια ημέρα του συμβάντος και αμέσως μετά την εκδήλωσή της πυρκαγιάς, υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών (ΕΓΣΕΕ). Το Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος και το ΣΥΓΑΠΕΖ, υπό τη συνεχή εποπτεία και συντονισμό του Ειδικού Γραμματέα, ήταν σε αδιάλειπτη επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, οι οποίες επελήφθησαν του συμβάντος, ώστε να δρομολογηθούν άμεσα και συντονισμένα οι απαραίτητες ενέργειες, τόσο για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, όσο και τη διενέργεια μετρήσεων στον αέρα, το έδαφος και τα νερά.

Υπογραμμίζεται ότι κατά την εκδήλωση του συμβάντος και μέχρι την καταστολή του, οι μόνες υπηρεσίες στις οποίες επιτρεπόταν η πρόσβαση στο χώρο ήταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Ξάνθης, οι οποίες είχαν και την πλήρη εποπτεία και έλεγχο της περιοχής μέχρι την πλήρη καταστολή του συμβάντος. Οποιαδήποτε ενέργεια στο χώρο του συμβάντος και στην ακτίνα επέμβασης που ορίζει η Πυροσβεστική επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Πυροσβεστικής.

Επίσης, σημειώνουμε ότι σε περίπτωση έκτακτων συμβάντων και όσον αφορά σε περιβαλλοντικά ζητήματα, αρμόδιες Υπηρεσίες για να επιληφθούν επί αυτών, εκτός των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, είναι και η ΔΙΠΕΧΩ της ΠΕ Ξάνθης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, οι οποίες και άσκησαν τις αρμοδιότητές τους. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 13588/2006 όπως ισχύει, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα εποπτείας των εργασιών διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων που προκύπτουν μετά από έκτακτα συμβάντα και της αποκατάστασης της περιοχής.

Στις 15-05-2018 Επιθεωρήτριες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ πραγματοποίησαν αυτοψία στο χώρο του εργοστασίου και συμμετείχαν σε ενημερωτική σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων των Υπηρεσιών που είχαν άμεση εμπλοκή μετά το συμβάν. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των αρμοδίων Υπηρεσιών από την επομένη της εκδήλωσης πυρκαγιάς και της κατάσβεσής της, η οποία πραγματοποιήθηκε αυθημερόν, διενεργήθηκαν οι εξής δειγματοληψίες:

- από νερά άρδευσης ανάντη και κατόντη της δραστηριότητας. Τα δείγματα απεστάλησαν για αναλύσεις στο ΙΓΜΕ για ανίχνευση μολύβδου. Τα αποτελέσματα έδειξαν μηδενικές συγκεντρώσεις.

- πόσιμο νερού από βρύση στο χωριό Νέο Όλβιο. Τα δείγματα απεστάλησαν για ανίχνευση βαρέων μετάλλων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι συγκεντρώσεις βρέθηκαν εντός των ορίων για πόσιμο νερό. Οι δειγματοληψίες θα επαναληφθούν σε τρεις και έξι μήνες.
- από πρόβειο γάλα και κρέας/λίπος για ανίχνευση πολυχλωριωμένων διφαινυλίων και βαρέων μετάλλων (κάδμιο και μόλυβδος). Τα δείγματα απεστάλησαν σε διαπιστευμένα εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως επίσης και στο εργαστήριο ανάλυσης διοξινών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για ανίχνευση διοξινών. Οι δειγματοληψίες, κατόπιν συνεννόησης με τον Διευθυντή του εργαστηρίου Διοξινών κ. Λεοντιάδη, θα επαναληφθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ομοίως, σύμφωνα με τη Δ/ση Κτηνιατρικής το σύνολο των δειγματοληψιών θα επαναληφθεί.
- Επίσης, τέλη Μαΐου-αρχές Ιουνίου έγιναν δειγματοληψίες σε χορτονομές, ενώ δεν ελήφθησαν δείγματα από φυτά περιμετρικά της εγκατάστασης, καθώς όπως αναφέρθηκε δεν υπήρχαν καλλιέργειες που συγκομίζονταν εκείνο το διάστημα ενώ τέλος, έχει τοποθετηθεί αναλυτής ατμόσφαιρας από το Δ.Π.Θ. στα Κιμμέρια Ξάνθης.

Η αυτοψία στις 15/05/2018 πραγματοποιήθηκε μαζί με υπαλλήλους της ΔΙΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Κατά την αυτοψία ελήφθησαν από τις Επιθεωρήτριες δυο ενοποιημένα δείγματα εδάφους, από την ΒΑ πλευρά του εργοστασίου (κατεύθυνση που κινήθηκε ο καπνός), εντός και εκτός (σε απόσταση 200 μ) από την εγκατάσταση. Τα δείγματα απεστάλησαν για αναλύσεις βαρέων μετάλλων (Pb, As, Zn), pH και PAH και αναμένονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο και όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία, η φωτιά εκδηλώθηκε μόνο στο κτίριο παραγωγής στοιχείων μολύβδου-οξέως, χωρίς να επηρεαστούν άλλα τμήματα και κτήρια της εγκατάστασης, όπως η αποθήκη υλικών. Από τη φωτιά κάηκε το μεγαλύτερο μέρος εξοπλισμού και υλικών της παραγωγικής διαδικασίας, όπως μηχανήματα, καλώδια, ξύλινα, μεταλλικά και πλαστικά υλικά, μπάνια που περιείχαν θειικό οξύ, ημιτελείς μπαταρίες μολύβδου, θετικά ηλεκτρόδια που περιείχαν μίνιο και πάνελ πολυουρεθάνης, από τα οποία ήταν κατασκευασμένη η οροφή. Σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της δραστηριότητας αλλά και τη θεωρημένη ΜΠΕ, στην εγκατάσταση δεν χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες ή άλλα υλικά που περιέχουν φθοριούχες ενώσεις και έτσι δεν αναμενόταν η έκλυση υδροφθορίου ή άλλων φθοριούχων ενώσεων, όπως αναφέρεται στην Ερώτηση.

Επίσης, σύμφωνα με την εταιρεία, τα πλαστικά που υπήρχαν στο κτίριο δεν περιείχαν χλώριο και έτσι δεν αναμενόταν ο σχηματισμός διοξινών και φουρανίων κατά την πυρκαγιά. Παρόλα αυτά, διενεργήθηκαν αναλύσεις για διοξίνες. Λόγω του ότι κάηκαν υλικά μολύβδου, η πλειοψηφία των αναλύσεων επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό αυτού του στοιχείου.

Όσον αφορά στη διαχείριση των νερών πυρόσβεσης, σύμφωνα με την εταιρεία, από την ώρα της πυρκαγιάς, λήφθηκε μέριμνα ώστε αυτά να οδηγούνται στη Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας (χημική επεξεργασία), τόσο από τους εσωτερικούς, όσο και τους εξωτερικούς χώρους μέσω του δικτύου ομβρίων, το οποίο καταλήγει σε ημιυπόγεια δεξαμενή. Κατά την αυτοψία επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα αυτής της όδευσης, καθώς και τα συγκεντρωμένα ύδατα στην δεξαμενή. Η εταιρεία κατασκεύασε φράγματα ύψους περίπου 30 εκ. με τοιχία και άμμο στις πόρτες του κτιρίου για τη αποτροπή διαφυγής όμβριων και άλλων υγρών από το εσωτερικό του κτιρίου προς τον περιβάλλοντα χώρο. Τα νερά πυρόσβεσης, όπως διαπιστώθηκε και κατά την αυτοψία, επεξεργάζονται πριν από τη διάθεσή τους και η εταιρεία διενεργεί αναλύσεις. Λόγω του ότι βρέθηκε ότι το COD, μετά την επεξεργασία, κυμαινόταν μεταξύ 40-150 η εταιρεία, μετά από συνεννόηση με τη ΔΕΥΑ Ξάνθης και σχετική έγκρισή της, μεταφέρει τα υγρά απόβλητα με βυτιοφόρο για περαιτέρω επεξεργασία στην ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Ξάνθης. Εφόσον το COD θα είναι εντός των ορίων τα επεξεργασμένα υγρά θα διατίθενται στην αρδευτική τάφρο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της εγκατάστασης.

Η εταιρεία όπως αναφέρθηκε στην αυτοψία και σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε στο ΥΠΕΝ, μετά το συμβάν προέβη σε σειρά μετρήσεων και δειγματοληψιών, ως εξής:

- Δειγματοληψίες χρώματος και μετρήσεις σκόνης για ανίχνευση μολύβδου. Τα δείγματα, σύμφωνα με την εταιρεία, απεστάλησαν σε διάφορα διαπιστευμένα εργαστήρια, καθώς και σε διαπιστευμένο εργαστήριο στην Αγγλία.
- Στις 06-05-2018 το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ τοποθέτησε δειγματολήπτες αέρα στο Νέο Όλβιο για ανίχνευση PAHs, φθαλικών εστέρων, Pb, Ni, Cd. Έλαβε επίσης 10 δείγματα (5+5)

από έδαφος, φυτά και φύλλα ελιάς από τους γύρω οικισμούς για ανίχνευση βαρέων μετάλλων και διοξινών. Τα δείγματα στάλθηκαν στον Δημόκριτο για αναλύσεις.

- Την μέρα της αυτοψίας των Επιθεωρητριών Περιβάλλοντος, βρισκόταν στο εργοστάσιο, εργαστήριο του Δημόκριτου για τη διενέργεια 24ωρων δειγματοληψιών αέρα από το χώρο εντός και εκτός του κατεστραμμένου κτιρίου. Τα δείγματα θα αναλυθούν για διοξίνες από το αρμόδιο εργαστήριο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
- Έχει ανατεθεί σε εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων, μελέτη για τη διαχείριση των αποβλήτων, τον καθαρισμό και την αποκατάσταση του χώρου. Σημειώνεται ότι η παραπάνω μελέτη έχει υποβληθεί προς έγκριση στην ΔΙΠΕΧΩ της ΑΔΜΘ, βάσει του αρθ. 12 της ΚΥΑ 13588 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 62952/5384/2016 και βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης σχετικής Απόφασης Έγκρισής της. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τη ΔΙΠΕΧΩ, η υποβληθείσα μελέτη αφορά στην α' φάση (διαχείριση αποβλήτων), καθώς θα υποβληθεί από την εταιρεία μελέτη β' φάσης, που θα αφορά στην αποκατάσταση-εξυγίανση του χώρου και θα εκδοθεί νέα Απόφαση έγκρισής της.

Ως προς το ζήτημα των περιβαλλοντικών όρων που έχουν τεθεί για την λειτουργία της μονάδας, σας γνωρίζουμε ότι εταιρεία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.» είχε λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση με Αποφάσεις που εκδόθηκαν από τη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Με έγγραφό της η Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Ιούνιος 2017) γνωστοποίησε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου (ΔΙΠΑ) και στην εταιρεία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.» την υπαγωγή της εγκατάστασης στην Α1 υποκατηγορία της Α κατηγορίας με αφορμή αίτημα της εταιρείας για τροποποίηση των περιβαλλοντικών της όρων οπότε και αρμόδια αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης είναι πλέον το ΥΠΕΝ. Η εταιρεία υπέβαλε στη ΔΙΠΑ αίτημα με συνημμένο φάκελο μελέτης περιβάλλοντος για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης. Από τη διενέργεια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της μονάδας κρίθηκε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, δεν συνιστούν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατά συνέπεια δεν απαιτήθηκε η υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σημειώνεται ότι οι γνωμοδοτούσες Υπηρεσίες γνωμοδότησαν θετικά επί της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Μετά την ενημέρωση σχετικά με την πυρκαγιά, η ΔΙΠΑ ζήτησε από την εταιρεία ενημέρωση σχετικά: i) με την έκταση του συμβάντος, τα πιθανά αίτια που το προκάλεσαν και τα διαθέσιμα αποτελέσματα σχετικά με τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον, ii) εάν μετά το συμβάν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο σχεδιασμό ή/και στον τρόπο υλοποίησης των προτεινόμενων στην υποβληθείσα Μελέτη Περιβάλλοντος τροποποιήσεων. Τέλος, με αφορμή την πρόσφατα εκδοθείσα νομοθεσία σχετικά με τη συμπλήρωση του περιεχόμενου των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σχετικά με κινδύνους, επιπτώσεις και μέτρα ετοιμότητας και αντιμετώπισης ή μετριασμού αυτών από σοβαρά ατυχήματα ή καταστροφές ζητήθηκε συμπλήρωση της σχετικής Μελέτης Περιβάλλοντος. Στα υποβληθέντα στοιχεία σχετικά με το συμβάν και ειδικότερα αναφορικά με τη διαχείριση των νερών πυρόσβεσης αναφέρεται ότι έγινε συλλογή τους εντός των καναλιών και φρεατίων αποχέτευσης και μεταφορά τους στη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) για επεξεργασία, χημική ανάλυσή τους με στόχο την επιλογή του τρόπου διαχείρισής τους (στην προκειμένη περίπτωση μεταφορά τους στη ΔΕΥΑ Ξάνθης για περαιτέρω επεξεργασία). Μετά την αξιολόγηση των προαναφερόμενων στοιχείων που υποβλήθηκαν στη ΔΙΠΑ η Υπηρεσία θα προχωρήσει στην έκδοση Απόφασης τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπ' όψιν όλα τα στοιχεία και τις παραμέτρους που προέκυψαν μετά το συμβάν. Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ζήτημα των περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης επισυνάπτουμε το έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου.

Ως προς το θέμα της εφαρμογής της νομοθεσίας περί «περιβαλλοντικής ευθύνης», σας γνωρίζουμε ότι στις 05-05-2018 το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) επικοινωνήσε με τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) για ενημέρωση και οδηγίες ως προς την εφαρμογή του Π.Δ. 148/2009 από την ΠΕΑΠΖ, σχετικά με τον εντοπισμό περιβαλλοντικής ζημίας και τον καθορισμό των κατάλληλων μέτρων πρόληψης ή/και αποκατάστασης, την πρόβλεψη σύγκλησης και συνεδρίασης της ΠΕΑΠΖ σχετικά με το θέμα και την ανάγκη να συγκεντρωθούν όλα τα σχετικά στοιχεία και μετρήσεις προκειμένου αυτά να αξιολογηθούν από την ΠΕΑΠΖ. Επισημάνθηκε ότι εφόσον τεθεί σε εφαρμογή το

Π.Δ. 148/2009, θα πρέπει να εκδοθεί σχετική απόφαση καθορισμού μέτρων πρόληψης ή/και αποκατάστασης από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στις 08-05-2018 πραγματοποιήθηκε επικοινωνία του ΣΥΓΑΠΕΖ με τον Πρόεδρο της ΠΕΑΠΖ και τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. Ακολούθησε η αποστολή εγγράφου προς την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με το οποίο ζητήθηκε έγγραφη ενημέρωση σχετικά με την πυρκαγιά στο εργοστάσιο της εταιρείας «Συστήματα Sunlight Α.Β.Ε.Ε.» στο πλαίσιο του Π.Δ. 148/2009, και διαβίβαση όλων των στοιχείων που έχουν συλλέξει και αφορούν το συμβάν (αναλύσεις, μετρήσεις κ.λπ.).

Στις 10-05-2018 το ΣΥΓΑΠΕΖ απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης τονίζοντας την ανάγκη αναλύσεων των δειγμάτων σε διαπιστευμένο εργαστήριο όπως είναι το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εκ μέρους της ΠΕΑΠΖ έχει διατυπωθεί η άποψη ότι δεν συντρέχουν λόγοι περιβαλλοντικής ζημίας ή απειλής και άρα ενεργοποίησης του ΠΔ 148/2009.

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Υπουργείο αντιλαμβανόμενο τη σοβαρότητα του συμβάντος, ενεργοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε επίπεδο ελέγχου και όχι μόνο. Το ΥΠΕΝ συνεχίζει να παρακολουθεί την υπόθεση και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη ΔΙΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και την Περιφέρεια, εν αναμονή και των αποτελεσμάτων από τις διενεργηθείσες αναλύσεις. Σκοπός όλων των ενεργειών που έχουν λάβει χώρα και αυτών που θα ακολουθήσουν είναι η διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του πληθυσμού.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Επισυνάπτεται: Το υπ' αρ. πρωτ. 10169/11-6-2018 έγγραφο (σελ. 4)

Σελίδες απάντησης: 4
Σελίδες συνημμένων: 4
Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 8