

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αναστάσεως & Τσιγάντε

155 10 ΠΑΠΑΓΟΥ

Τηλ.: 210 650338,8326

Fax: 210 6508299

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

E mail: tkvel@yme.gov.gr

Αριθ. Πρωτ.: 9324

Ημερομηνία: 07/06/2018

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ.6408/31.05.2018 Ερώτηση που κατέθεσε
ο βουλευτής κος Γερμενής (Αρ. Πρωτ. ΣΤΑΣΥ 9087/04.06.18)

ΣΧΕΤΙΚΑ: Επιστολή σας με Αριθμ. Πρωτ. Β-1403/01.06.2018


Σε απάντηση του υπόψη σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η εν θέματι
ερώτηση, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Οι ελλείψεις προσωπικού είναι καταγεγραμμένες και ήδη γνωστοποιημένες τόσο στο μέτοχό μας όσο και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η ΣΤΑΣΥ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση των λειτουργικών αναγκών από την εισαγωγή νέων συστημάτων (όπως αυτό του ηλεκτρονικού εισιτηρίου) και τις δυνατότητες που παρέχονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της κινητικότητας στον δημόσιο τομέα.
- Η συντήρηση οχημάτων και εγκαταστάσεων γίνεται σε καθημερινή βάση και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών από έμπειρο προσωπικό. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο μηνιαίος Δείκτης Αποτελεσματικής Συντήρησης κυλλόμενων κλιμάκων και ανελκυστήρων της Γραμμής 1 κυμάνθηκε για το πρώτο τετράμηνο

Σελίδα 1 από 3

του 2018 μεταξύ των τιμών 99,0 - 99,5%, αποδεικνύοντας την υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία του εξοπλισμού αυτού. Η συντήρηση και η αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων γίνεται από το κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας. Οποτε παρουσιάζονται βλάβες σε πόρτες ή άλλο εξοπλισμό συρμών, αυτοί αποσύρονται από την κυκλοφορία ώστε οι βλάβες να αποκατασταθούν άμεσα. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι ο εξοπλισμός δεν μπορεί να είναι διαρκώς ελεύθερος βλαβών, ειδικά οι συρμοί της Γραμμής 1, που είναι πολύ παλαιότεροι συγκριτικά με τους συρμούς των υπολοίπων Γραμμών. Η προμήθεια των ανταλλακτικών γίνεται συνεχώς χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, κάτω από το ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο που βρίσκεται η χώρα. Οι διαγωνισμοί εξελίσσονται χωρίς σημαντικές αποκλίσεις από τον προγραμματισμό και σύμφωνα με όσα ορίζει το νέο νομικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων (ν 4270/14, ν 4412/16, κλπ). Θα πρέπει να αναφερθεί ωστόσο, ότι το σημαντικότερο πρόβλημα που εμφανίζεται με τους πυροσβεστήρες των συρμών, είναι η κλοπή τους, καθώς πρέπει να είναι τοποθετημένοι με τρόπο ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμοι για χρήση.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ακολουθεί και εφαρμόζει όλες τις σύγχρονες μεθόδους λειτουργίας και συντήρησης, σύμφωνα με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Οι δείκτες αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και ασφάλειας του τροχαίου υλικού είναι από τους καλύτερους της Ευρώπης.


Γεώργιος Στ. Θωμόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: (-)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αναστάσεως & Τσιγάντε

155 10 ΠΑΠΑΓΟΥ

Τηλ.: 210 6508450

Fax: 210 6508451

2. ΟΑΣΑ

Μετσόβου 15

106 82 Αθήνα

Τηλ.: 210 8200979

Fax: 210 8211226