



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ερ. Φ.: 302

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : atneke@culture.gr

ΠΡΟΣ: **Βουλή των Ελλήνων**
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και Αίτησης Κατάθεσης
Εγγράφων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 6114/311/21.5.2018 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με θέμα: «Αόριστη, αντιφατική και λίαν συγκαλυπτική απάντηση του ΥΠΠΟΑ για την καταστροφή του Θεογέφυρου.»

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 6114/311/21.5.2018 Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων του Βουλευτή κ. Νικόλαου Νικολόπουλου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, και σε συνέχεια της με αριθμ. Πρωτ. 4050/215/5.3.18 Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Οι αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ (Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων) πραγματοποίησαν αυτοψίες μετά την κατάρρευση του Θεογέφυρου στις 8.2.2018 όπου διατύπωσαν τις τεχνικές τους απόψεις για τα αίτια της κατάρρευσης, τα οποία αθροιστικά είναι τα παρακάτω:

α) Τα φυσικά αίτια με την αυτοφυή βλάστηση που διάβρωσε το σώμα της γέφυρας με το ριζικό της σύστημα και οι καιρικές και ακραίες κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου όπως παγετός, διάβρωση από τα όμβρια και υπόγεια ύδατα, κ.λπ.

β) Το ανομοιογενές φυσικό δομικό υλικό του γεφυριού, βράχοι από ιζηματογενές αργιλικό πορόλιθο και άργιλο.

γ) Ο υψηλός βαθμός αποσάρθρωσης του εδάφους.

δ) Οι παλαιότερες και η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα, με επίκεντρο την περιοχή, του ρήγματος της Ζίτσας που ενεργοποιήθηκε το περασμένο φθινόπωρο.

ε) Πιθανή επιβάρυνση του Θεογέφυρου από την διέλευση βαρέων οχημάτων (έως 50 τόνους) στην γειτονική μεταλλική γέφυρα τύπου Bailey.

Τέλος το εν λόγω θέμα διερευνάται από την Ελληνική Δικαιοσύνη. Πρέπει να τονιστεί ότι το ΥΠΠΟΑ διαμέσου των Υπηρεσιών του δεν έχει πρόθεση παραπλάνησης ή συγκάλυψης, διατυπώνοντας τα αίτια της κατάρρευσης του Θεογέφυρου, καθώς διαχρονικά επιτελεί το θεσμικό του ρόλο ως θεματοφύλακας του πολιτιστικού ανθρωπογενούς αποθέματος και αξιόλογων μνημείων της φύσης όλης της ελληνικής επικράτειας.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

1. ΔΠΑΝΣΜ
2. ΕΦΑ Ιωαννίνων
3. ΥΝΜΤΕ Ηπείρου

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Φλωρόπουλος Αθανάσιος