



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 11526 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ.Εισαγγελέα
Τηλέφωνα: 213-1513506
FAX: 213-1513512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα 25-1-2019
Αρ. Πρωτ.: 86446/2147

**ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων**

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 3769/27-11-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο, μετά από την ενημέρωση την οποία λάβαμε από το ΙΓΜΕ, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας άμεσης παρέμβασης σε καταστροφικά φαινόμενα που συνδέονται με γεωλογικά αίτια, το ΙΓΜΕ πραγματοποίησε επιτόπια τεχνικογεωλογική αναγνώριση των αποκολλήσεων και καταπτώσεων που έλαβαν χώρα στη περιοχή «Ναυάγιο», ενεργοποιώντας το ανάντη πρανές του ΒΑ/κου ορίου της παραλίας το οποίο διαμορφώνεται στο εσωτερικό του υφιστάμενου στη θέση αυτή όρμου, αμέσως μετά την εκδήλωσή τους. Για την πληρέστερη ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπίας επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 6907/7-12-2018 έγγραφο του Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Επισυνάπτεται: Το με α.π. 6907/7-12-2018 έγγραφο του ΙΓΜΕ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 3
Σύνολο Σελίδων: 4