



CERTIFIED M.S.

ISO 9001:2008 1554/Δ

ISO 14001:2004 252/Π

ΕΛΟΤ 1429:2008 136/ΔΕ

ISO 27001:2013 25/ΑΠ

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΔΙΣΗΣΗΚ**

Βαθμός Ασφαλείας

ΑΘΗΝΑ :13-02-2019

**Πληροφορίες : Δημήτριος Τσιρόγλου
Τηλέφωνο ΟΣΕ : 6301553
ΟΤΕ : 2105297553
FAX : 2105297594**

Αριθ. Πρωτ :9033884

e-mail d.tsiroglou@osenet.gr

**ΠΡΟΣ : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 155 10 Παπάγιο
Fax: 2106508299
e-mail: tkvel@yme.gr**

**ΚΟΙΝ : 1.Γρ Προέδρου ΟΣΕ
2.Γρ Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΣΕ
3.Γρ Γενικού Διευθυντού Δικτύου
4.ΔΙΣΣΑ
5.ΔΙΣΥΓ
6.ΔΚ
7.ΚΦ**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ αριθμ 5298/01-02-2019 ερώτηση του βουλευτού κού Λαγού

ΣΧΕΤ : Β-242/07-02-2019/ΥΠΥΜΕ/Τμήμα Κοινοβουλευτικού ελέγχου

Σε απάντηση της εν θέματι ερώτησης κού βουλευτού που μας απεστάλη με το παραπάνω σχετικό, σας γνωρίζουμε, ότι πράγματι στις 05/01/2019 & 06/01/2019 παρουσιάστηκε διαφορετική βλάβη σε ένα (1) εκ των (3) τριών ομαδοποιημένων ΑΣΙΔ (ομαδοποιημένα ΑΣΙΔ είναι αυτά που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται μαζί συγχρόνως, δεδομένου ότι καλύπτουν διαβάσεις ευρισκόμενες σε μικρή απόσταση μεταξύ τους), με αποτέλεσμα και τα 3 ΑΣΙΔ να τεθούν εκτός λειτουργίας.

Οι εν λόγω βλάβες αποκαταστάθηκαν από το αρμόδιο συνεργείο με έδρα την Θεσσαλονίκη και μέχρι σήμερα τα προαναφερθέντα ΑΣΙΔ λειτουργούν κανονικά δίχως πρόβλημα.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αναγγελία της βλάβης έως την αποκατάσταση της, η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών διασφαλίζεται κανονιστικά, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα ασφάλειας, τόσο για την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών, όσο και για το κοινό.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο
ΑΙΣΗΣΗΚ

Δημήτριος Τσιρόγλου

Ο
Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ
Παναγιώτης Θεοχάρης