



122786 - 24-04-19

Αθήνα, 23-04-2019



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ**

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΙΟΣΙΩΝ 22

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 104 38 ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ

ΤΗΛ.: 210 527 7054

E-MAIL: [t.epik.diafaneias@athens.gr](mailto:t.epik.diafaneias@athens.gr)

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

**ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα  
ΥΠΟΨΗ Κ. Σ. ΚΟΖΑΝΗ**

**ΚΟΙΝ.:**

- 1) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
- 2) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
- 3) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
- 4) ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Κ. Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
- 5) ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΑΙ Π. ΓΚΟΥΜΑ
- 6) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  
- ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
- 7) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
- ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

**Θέμα:** «Η υπ' αριθμ. 5229/31-01-19 ερώτηση του Βουλευτή κ. Θεοχάρη, για την κατάσταση του 56<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Αθηνών».

**Σχετ.:** α) Το με αριθμ. πρωτ. 22817/29.03.2019 (Α.Η.Π.Δ.Α.096567/29.03.2019) έγγραφό σας.  
β) Το με αριθμ. πρωτ. 33871/9567/03.04.2019 (Α.Η.Π.Δ.Α. 101168/03.04.2019) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  
γ) Το από 02-04-2019 απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ/σης Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων.

Σε απάντηση του ως άνω (α) σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με την με αριθμ. 5229/31-01-19 ερώτηση του Βουλευτή κ. Θεοχάρη, για την κατάσταση του 56<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και σύμφωνα με το ως άνω (γ) σχετικό απαντητικό μήνυμα της αρμόδιας υπηρεσίας, σας ενημερώνουμε ως εξής:

Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο 56ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, μετά την ισχυρή νεροποντή που έπληξε τον Ιανουάριο την περιοχή της Αττικής, οφείλονταν στο γεγονός ότι οι υδρορροές του δώματος, οι οποίες ήταν εντοιχισμένες, βρέθηκαν φραγμένες, με αποτέλεσμα τα νερά να περνούν μέσα στους τοίχους κι από εκεί στις αίθουσες του σχολικού κτιρίου, όπως

διαπιστώθηκε κατά την επέμβαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων.

Η αρμόδια Δ/ση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων προχώρησε σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών που είχαν δημιουργηθεί στο κτίριο, ακυρώνοντας τις υπάρχουσες υδρορροές για λόγους ασφαλείας και προχωρώντας στην κατασκευή καινούριων υδρορροών στην εξωτερική όψη των τοίχων.

Όπως επισημαίνεται στο ως άνω (γ) σχετικό, λίγες ημέρες μετά την αποκατάσταση των ζημιών ακολούθησε νέα ισχυρή νεροποντή, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν παρατηρήθηκαν παρόμοια προβλήματα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Συν.: Το (γ) σχετικό.

**Με εντολή Δημάρχου  
Ο Γενικός Γραμματέας**

**Λευτέρης Καστανάκης**

----- Θέσεις Υπογραφών -----

Digitally signed by NIKOLAOS MOUZAKIS  
Date: 2019.04.24 10:08:23 EEST  
Reason: Ακριβές Αντίγραφο

4/2/2019

Δήμος Αθηναίων :: Fwd: Ερώτηση του βουλευτή κ. Θεοχάρη για το 56ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Θέμα

**Fwd: Ερώτηση του βουλευτή κ. Θεοχάρη για το 56ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών**



Αποστολέας

Παπαχριστόπουλος Χρήστος <x.papaxristopoulos@athens.gr>

Παραλήπτης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ <i.mpazoukis@athens.gr>

Ημερομηνία

02-04-2019 12:03

- 0787\_0001.pdf (219 KB)

----- Αρχικό μήνυμα -----

**Θέμα:**Fwd: Ερώτηση του βουλευτή κ. Θεοχάρη για το 56ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

**Ημερομηνία:**01-04-2019 14:16

**Αποστολέας:**Παπαχριστόπουλος Χρήστος <x.papaxristopoulos@athens.gr>

**Παραλήπτης:**ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΤΗ <a.mpati@athens.gr>

Το πρόβλημα είχε δημιουργηθεί γιατί οι υδρορροές του δώματος είχαν εντοιχιστεί στα δομικά στοιχεία του σχολείου με αποτέλεσμα όταν έφραζαν τα νερά να περνούν μέσα στους τοίχους και από εκεί στις τάξεις. Κατά την επέμβαση διαπιστώσαμε ότι το φράξιμο των υδρορροών έγινε γιατί κάποιοι που έπιναν καφέδες έριχναν τα πλαστικά κυπελλάκια στις υδρορροές. Για λόγους ασφαλείας ακυρώσαμε τις υδρορροές αυτές και κατασκευάσαμε καινούργιες στην εξωτερική όψη των τοίχων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συνέβη πάλι μεγάλη νεροποντή και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Οι υδρορροές κατέληγαν σε φρεάτια στον πεζόδρομο τα οποία όμως ήταν πολύ μικρά (12X12) και δεν μπορούσαν να οδηγήσουν όλο τον όγκο των νερών και έφραζαν. Για τον λόγο αυτό οι υδρορροές οδηγούν τα νερά στην επιφάνεια του πεζόδρομου και διαχειρίζονται όπως όλα τα όμβρια που πέφτουν στην επιφάνεια του πεζόδρομου.

Παπαχριστόπουλος Χρήστος

----- Αρχικό μήνυμα -----

**Θέμα:**Fwd: Ερώτηση του βουλευτή κ. Θεοχάρη για το 56ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

**Ημερομηνία:**29-03-2019 15:05

**Αποστολέας:**ΜΠΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ <a.mpati@athens.gr>

**Παραλήπτης:**ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ <x.papaxristopoulos@athens.gr>, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΤΧΙΑ <t.koytxia@athens.gr>, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ <t.tex.synergeion,ktiriakis@athens.gr>

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 01-04-2019

----- Αρχικό μήνυμα -----

**Θέμα:**Ερώτηση του βουλευτή κ. Θεοχάρη για το 56ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

**Ημερομηνία:**29-03-2019 14:49

**Αποστολέας:**i.mpazoukis@athens.gr

**Παραλήπτης:**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ <d.ktiriakis.ypodomis@athens.gr>

**Κοινοποίηση:**ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ <t.epik.diafaneias@athens.gr>, ΟΛΓΑ ΓΛΕΝΗ <o.gleni@athens.gr>

Καλησπέρα σας,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένη την ερώτηση του βουλευτή κ. Θεοχάρη σχετικά με το 56ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στη περιοχή του Μεταξουργείου. Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε το συντομότερο δυνατό επί των διαλαμβανομένων (σχεδιασμός για ανακατασκευή σχολείου, χρονικός προγραμματισμός αποκατάστασης ζημιών).

Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Ιωάννης Μπαζούκης,

Δ/ση Εσωτερικού Ελέγχου,