




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε.) (Δ26)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη
Ταχ. Κώδ. : 114 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν. Καρπούζου
Τηλέφωνο : 210 87 04 707
Fax : 210 64 40 627
E-mail : daefk@ggde.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ



Αθήνα, 7 Αυγούστου 2019

Αρ. Πρωτ.: Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8261/Ε51

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγος
Τ.Κ. 101 91
Fax: 210 6508299
E-mail: tkvel@yme.gov.gr

Θ Ε Μ Α: Απάντηση στην με αριθμό 41/29.07.2019 Ερώτηση σχετικά με το σεισμό της 19^{ης} Ιουλίου 2019 που έπληξε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 41/29.07.2019 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων.

Απαντώντας στην σχετική Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ραγκούση σχετικά με το σεισμό της 19^{ης} Ιουλίου 2019 που έπληξε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, και σε ότι αφορά στην υπηρεσία μας, σας γνωστοποιούμε ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.867/1979 και 1190/1981, η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. είναι αρμόδια για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια μετά από σεισμό, στις περιπτώσεις που η περιοχή που επλήγη, έχει ενταχθεί με κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) στα προγράμματα αποκατάστασης ζημιών του υπουργείου μας. Επίσης, σύμφωνα με το «Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (αρ. πρωτ. 2018/09.03.2018) η Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. διενεργεί αυτοψίες στα πληγέντα κτήρια μετά τον σεισμό.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αμέσως μετά το συμβάν (στις 20.07.2019), κλιμάκια μηχανικών της υπηρεσίας μας και τις επόμενες ημέρες με τη συνδρομή μηχανικών άλλων Διευθύνσεων του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, μηχανικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που μας διατέθηκαν, καθώς και μηχανικών των πληγέντων Δήμων, ξεκίνησαν τη διενέργεια πρωτοβάθμιων ελέγχων στα πληγέντα κτίρια, που αφορούν στο χαρακτηρισμό τους ως προς την κατοικησιμότητά τους (ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ – ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ). Ο έλεγχος γίνεται κατόπιν αιτήσεων που καταθέτουν οι ιδιοκτήτες των πληγέντων κτιρίων στους οικείους Δήμους για έλεγχο του κτιρίου τους, οι οποίες στη συνέχεια αποστέλλεται στην Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε..

Έως και τις 06.08.2019 είχαν διαβιβαστεί στην υπηρεσία μας 15.419 αιτήσεις που αφορούν σε περίπου 10.000 κτίρια. Από αυτές έχουν ελεγχθεί 5.416 κτίρια (ποσοστό 54%), από τα οποία τα 4.452 από αυτά χαρακτηρίστηκαν "ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ" (ποσοστό 82,2%) και τα 964 χαρακτηρίστηκαν ως "ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ" (ποσοστό 17,8%).

Συγκεκριμένα από το Δήμο Δραπετσώνας-Κερατσινίου είχαν διαβιβαστεί έως τις 06.08.2019, 914 αιτήσεις που αφορούν σε περίπου 450 κτίρια. Από αυτές έχουν ελεγχθεί 315 κτίρια (ποσοστό 70%), από τα οποία τα 232 από αυτά χαρακτηρίστηκαν "ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ" (ποσοστό 74%) και τα 83 χαρακτηρίστηκαν ως "ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ" (ποσοστό 26%). Πιο αναλυτικά, ως "ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ" χαρακτηρίστηκαν 82 κατοικίες και 1 επαγγελματικός χώρος.

Τα κτίρια που χαρακτηρίστηκαν ως "ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ", παρουσιάζουν στην πλειονότητά τους βλάβες σε μη φέροντα στοιχεία. Στα κτίρια που από τον πρωτοβάθμιο έλεγχο χαρακτηρίστηκαν ως "ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ", θα διενεργηθεί δευτεροβάθμιος έλεγχος προκειμένου να χαρακτηριστούν ως προς την καταλληλότητά τους για χρήση ("ΠΡΑΣΙΝΟ": κτίριο κατάλληλο για χρήση – "ΚΙΤΡΙΝΟ": κτίριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση - "ΚΟΚΚΙΝΟ": κτίριο επικίνδυνο για χρήση). Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Σύμφωνα με το «Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (αρ. πρωτ. 2018/09.03.2018), αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια αυτοψιών κτιρίων και εγκαταστάσεων υποδομών υγείας, δικαιοσύνης και παιδείας, είναι η "Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.". Σε κτίρια αθλητικών εγκαταστάσεων διενεργούνται αυτοψίες από τους μηχανικούς του αρμόδιου φορέα διαχείρισης και εφόσον διαπιστωθούν βλάβες από τον σεισμό μας ενημερώνουν προκειμένου να στείλουμε κλιμάκια Μηχανικών για αυτοψίες.

Επίσης συντάχθηκε κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) με την οποία οριοθετείται όλη η Περιφέρεια Αττικής ως σεισμόπληκτη περιοχή και καθορίζονται τα πιστωτικά μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών των πληγέντων κτιρίων, η οποία αφού πήρε τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, τη Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και από το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών & Κρατικών Ενισχύσεων της Δ/νσης Προϋπ/σμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, υπογράφηκε από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Στη συνέχεια διαβιβάστηκε για υπογραφή στον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, όπου μετά την υπογραφή της από τον υπουργό, και εν συνεχεία από τον Υπουργό Οικονομικών, θα γνωστοποιηθεί στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα σταλεί για δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.

Μετά την έκδοση της εν λόγω κ.υ.α. και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν, οι ιδιοκτήτες κτιρίων, οποιασδήποτε χρήσης (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες κ.α'), θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή ή ανακατασκευή, για την αποκατάσταση των βλαβών των κτιρίων τους. Δικαίωμα υποβολής θα έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων, ανεξάρτητα από το εάν έχει διενεργηθεί πρωτοβάθμιος ή δευτεροβάθμιος έλεγχος στο κτίριό τους. Η Σ.Σ. συνίσταται από 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία και από 20% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) που χορηγείται από τα πιστωτικά ιδρύματα στους/στις δικαιούχους δανειολήπτες/-τριες.

Επιπλέον, μετά την έκδοση της προαναφερόμενης κ.υ.α. και την ολοκλήρωση του δευτεροβαθμίου ελέγχου, θα εξεταστεί η έκδοση κ.υ.α. με την οποία θα ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων των οποίων η μόνιμη και κύρια κατοικία τους έχει χαρακτηριστεί από τον δευτεροβάθμιο έλεγχο "ΚΙΤΡΙΝΟ" (κτίριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση) ή "ΚΟΚΚΙΝΟ" (κτίριο επικίνδυνο για χρήση).

Τέλος, σε ότι αφορά στην άμεση στέγαση των πληγέντων πριν την έκδοση της κ.υ.α. οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής, καθώς και στα άλλα θέματα της Ερώτησης, σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. δεν είναι αρμόδια.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρον. Αρχείο
2. Τμ. Συντ/σμού, Σχεδ/σμού & Μελετών (Α)
3. Φ.Δ/ντή/Α

Μ. ΚΛΕΑΝΘΗ

**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΙΟΑΝΝΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
ΙΟΑΝΝΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ημερομηνία:
2019.08.07 14:54:14
EEST




ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Αθήνα, 01.08.2019
Αρ. Πρωτ.: Δ2/ΚΟΙΝ/95

Προς : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ. : 210-6508338
FAX : 210-6508299
E-mail : tkvel@yme.gov.gr



ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 41/29.07.2019 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης του βουλευτού κ. Γιάννη Ραγκούση, με θέμα: «Για τις ζημιές που προκλήθηκαν από το σεισμό της 19^{ης} Ιουλίου στη Β' Πειραιά» και σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωστοποιεί τα εξής:

Η εταιρεία, παρότι έχει διεξάγει σε πάνω από 8.000 στατικά ανεξάρτητες εκπαιδευτικές και άλλες μονάδες ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥΣ και ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, δεν ενεργοποιείται αυτοβούλως για την διεξαγωγή ελέγχων παρά κατόπιν αιτημάτων των Δήμων που οι τεχνικές τους υπηρεσίες έχουν είδη διαγνώσει ζημιές ή εντολών των αρμοδίων υπηρεσιών ή εντασσόμενη σε προγράμματα υπηρεσιών με αρμοδιότητα την αντισεισμική θωράκιση της χώρας.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα όλα τα σχετικά δελτία των αυτοψιών των ανωτέρω ελέγχων έχουν διαβιβαστεί αρμοδίως από την εταιρεία στους ΟΤΑ, καθώς οι οικείες ΥΔΟΜ είναι οι μόνες αρμόδιες να αποφανθούν σε τελικό στάδιο για την στατική επάρκεια των κτιρίων.

Σε ότι αφορά σε τυχόν παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικά κτίρια με προβλήματα, σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 2 περίπτωση στ', του ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σε συνδυασμό με την παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 1894/1991, η συντήρηση και οι επισκευές (οποιασδήποτε κλίμακας) είναι αρμοδιότητα των κατά τόπους Δήμων, ανεξάρτητα από την αιτία που τις προκαλεί.

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι από την 19.07.2019 μέχρι σήμερα συμπεριλαμβανομένων και των αργιών τα τεχνικά κλιμάκια της εταιρείας προβαίνουν σε ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ σε εκατοντάδες εγκαταστάσεις: Νοσοκομεία, Δικαστικά Μέγαρα, Σχολεία, Υπουργεία και άλλα δημόσια κτήρια που μέχρι σήμερα αντιστοιχούν σε επιφάνειες ορόφων και υπογείων άνω των οκτακοσίων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (800.000 τμ), που θα αναλυθούν μόλις ολοκληρωθεί η σύνταξη των Δελτίων των ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ από τα κλιμάκια των μηχανικών της ΚΤΥΠ ΑΕ τα οποία συνεχίζουν να διενεργούν τις αυτοψίες.

Ειδικότερα από τους Δήμους τις εν θέματι εκλογικής Περιφέρειας (Κερατσινίου, Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Νίκαιας, Αγ. Ι. Ρέντη, Περάματος και Σαλαμίνας) η εταιρεία δεν έχει μέχρι σήμερα κανένα αίτημα διενέργειας ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ και δεν έχει καθοιονδήποτε τρόπο ενημερωθεί για ζημιές.

Ωστόσο αμέσως την ίδια μέρα του σεισμικού γεγονότος της Παρασκευής 19.07.2019, κατόπιν εντολής του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του ΓΓ Υποδομών του υπουργείου η

εταιρεία προέβη σε ελέγχους με προτεραιότητα στα νοσοκομεία. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, διενεργήθηκε το Σάββατο 20.07.2019, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από τεχνικό κλιμάκιο στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ, αποτελούμενο από 20 κτηριακές ενότητες συνολικής επιφάνειας περίπου 45.000 τμ.

Στο εν λόγω κτηριακό συγκρότημα του οποίου ο φέρων οργανισμός αντέδρασε ικανοποιητικά για τον βαθμό του σεισμού (5.3 R) παρατηρήθηκαν ωστόσο βλάβες στα δομικά στοιχεία πλήρωσης, τριχοειδείς αποκαλλήσεις των δομικών στοιχείων πλήρωσης από τον φέροντα οργανισμό, ζημιές από την αντίδραση των αρμών διαστολής και σε κάποια σημεία πτώσεις πλακών ορυκτών ινών ψευδοροφής.

Στο πλαίσιο της αυτοψίας παρατηρήθηκαν τα εξής: σχεδόν σε όλα τα υπόγεια των κτιρίων έχουν γίνει επεμβάσεις σε στοιχεία του φέροντος οργανισμού από οδεύσεις ηλεκτρομηχανολογικών αγωγών, στο δεύτερο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου που χρησιμοποιείτο ως καταφύγιο εντοπίστηκαν δεξαμενές συλλογής αρτεσιανών υδάτων τα οποία διοχετεύονται στην επιφάνεια με αντλίες, ενανθρακώσεις οπλισμού εκτεταμένες υγρασίες οφειλόμενες κυρίως από αστοχίες της μόνωσης, και τέλος στο κτήριο των αποθηκών-συνεργείων και στο κτήριο των ιατρικών αερίων εντοπίστηκαν στην επικάλυψη στοιχείων πλήρωσης και οροφής από αμιάντο και συνιστάται ή άμεση εκκένωσή τους και απομάκρυνση των βλαβερών πλακών.

Εκ της συνολικής εικόνας των κτιρίων προτείνεται έλεγχος στατικής επάρκειας, καθώς ο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ που διενεργείται από την εταιρεία είναι ένας Ταχύς Οπτικός Έλεγχος, ο οποίος προειδοποιεί χωρίς να παράγει έννομα αποτελέσματα καθώς για αυτά αρμόδια είναι η οικεία ΥΔΟΜ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος


Ιωάννης Β. Χαρονίτης