



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508120
Τηλεομοιότυπο: 2106508299
Δ/ση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 10.02.2020

Αρ. Πρωτ. : **B - 78**

Προς

τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση

1. Ομάδα Βουλευτών, όπως Πίνακας Αποδεκτών
2. Υπουργείο Εσωτερικών
3. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Για την κατάσταση των σχολικών κτιρίων που επλήγησαν από τον σεισμό της 19^{ης} Ιουλίου 2019 στον Δήμο Αιγάλεω»

Σχετ: Η **Ερώτηση 3587/27.01.2020** Ομάδας Βουλευτών του ΚΚΕ

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τις και τους κ.κ. Βουλευτές ότι η Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρεία (ΚτΥπ ΑΕ) διενήργησε αυτοψίες Πρωτοβάθμιου Μετασεισμικού Ελέγχου σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα των Δήμων Αιγάλεω και Πετρούπολης, που κατά την κρίση των Τεχνικών τους Υπηρεσιών έπρεπε να ελεγχθούν από την ΚτΥπ ΑΕ, τα αποτελέσματα των οποίων διαβιβάστηκαν αρμοδίως στον Δήμο Αιγάλεω την 08, 09 και 21.08.2019.

Ο Πρωτοβάθμιος Μετασεισμικός Έλεγχος, όπως και ο Προσεισμικός, αποτελεί αρμοδιότητα της ΚτΥπ ΑΕ και συνίσταται σε έναν Ταχύ Οπτικό Έλεγχο που σκοπό έχει να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσίες αν οι τυχόν απαιτούμενες επισκευές μπορούν να εκτελεστούν με την μονάδα σε χρήση (χαρακτηρισμός Α & Β) ή μη (χαρακτηρισμός Γ, Δ, Ε & ΣΤ). Από τον Πρωτοβάθμιο Μετασεισμικό Έλεγχο που διενεργείται από την ΚτΥπ ΑΕ δεν υποδεικνύεται τρόπος αποκατάστασης των ζημιών. Η, κατά περίπτωση, ειδική υπόδειξη απλής απομάκρυνσης ή καθαίρεσης περιορισμένων σε έκταση δομικών στοιχείων που η πτώση τους εγκυμονεί

κίνδυνο, χωρίς το κτήριο στο σύνολό του να είναι επικίνδυνο, δεν άπτεται του ζητήματος των επισκευών.

Σημειώνεται, σε ό,τι αφορά τυχόν παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικά κτήρια, ότι στο άρθρο 5, παρ. 12, του Ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α) προβλέπεται: *«Η ευθύνη και η αρμοδιότητα για επισκευές μεγάλης κλίμακας στο φέροντα οργανισμό, στις στέγες και στις εγκαταστάσεις των σχολικών κτηρίων ανήκει στους αντίστοιχους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και, εφ' όσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν, ασκείται από τις οικείες νομαρχίες, οι οποίες επιχορηγούνται με τις σχετικές πιστώσεις»*. Σε συνδυασμό με το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α τομέας Ι, παρ. στ), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 (παρ. 4) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), προκύπτει ότι η ευθύνη και η αρμοδιότητα για τις επισκευές και τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων ανήκει στους αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητα από την αιτία που τις προκαλεί.

Στον Δήμο Αιγάλεω ελέγχθηκαν 15 Σχολικές Μονάδες, από την 02.08.2019 έως την 19.08.2019: 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 11^ο ΔΣ, 1^ο ΔΣ, 7^ο ΔΣ, 5^ο ΝΓ, 6^ο ΓΕΛ, ΕΝΕΓΥΛ, ΙΕΚ, ΕΕΕΕΚ, 9^ο ΝΓ, ΕΙΔ. & 17^ο ΔΣ, 2^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 3^ο ΔΣ, 10^ο ΔΣ, και το 13^ο ΔΣ. Από αυτές μόνο δύο χαρακτηρίστηκαν ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ, καθόσον απαιτούντο επισκευές, πριν την χρήση τους: το 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΕΣΠΕΡΙΝΟ, όπου το ανεξάρτητο στατικώς παλαιό κτήριο χαρακτηρίστηκε ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ, με ένδειξη Γ, ενώ το νεότερο τμήμα της στατικώς ανεξάρτητης προσθήκης κτηρίου ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ, με ένδειξη Β. Ομοίως για το 11^ο ΔΣ, όπου το κτήριο 1, επί της οδού Μίνως, χαρακτηρίστηκε ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ με ένδειξη Δ ενώ το κτήριο 2, επί της οδού Προμηθέως, χαρακτηρίστηκε ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ με ένδειξη Β.

Γενικότερα σημειώνεται ότι το κτιριακό απόθεμα των σχολείων ανά την επικράτεια ανέρχεται σε άνω 16.000 εκπαιδευτικών μονάδων, γεγονός που καθιστά περιορισμένη, αν όχι απαγορευτική, την όποια ολιστική διεξαγωγή ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, πόσο μάλλον ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ (Έλεγχοι Στατικής Επάρκειας) από την ΚτΥπ ΑΕ, όταν μάλιστα οι βασικές της αρμοδιότητες έχουν ως αντικείμενο τις νέες μελέτες, κατασκευές και τον εξοπλισμό, εκτός των έργων Παιδείας και αυτών της Υγείας, Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και άλλων δημοσίων Φορέων.

Επίσης, γεγονός που αφορά την αποτελεσματικότητα των ελέγχων αποτελεί η συχνότητα σημαντικών σεισμών στη χώρα, η οποία αλλοιώνει τα όποια πορίσματα των προσεισμικών ελέγχων που διενεργούνται στο χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ δύο σεισμικών γεγονότων, ανάγοντας ως είναι επόμενο τις μετασεισμικές αυτοψίες στο πλέον αποτελεσματικό εργαλείο σε ό,τι αφορά την εκτίμηση της στατικής κατάστασης των κτηρίων.

Από την εμπειρία της ΚΤΥπ ΑΕ, σχετικά με τους ελέγχους στα εκπαιδευτικά κτιριακά συγκροτήματα, αναφέρουμε ότι η βασικότερη αιτία που οδηγεί σε απαξία κυρίως, τον στατικό φορέα των κτηρίων, πέραν των εξαιρετικά ισχυρών σεισμικών γεγονότων, είναι η πλημμελής ή και η παντελής έλλειψη συντήρησης των κτηρίων, και σε πολλές περιπτώσεις η αστοχία επισκευαστικών εργασιών, με βασικότερο παράγοντα την ατελή αντιμετώπιση των υγρασιών, που έχει ως μόνιμη κατάληξη, την αποφλοίωση των προστατευτικών χρωματισμών, την αποσάθρωση των επιχρισμάτων και της επικάλυψης εκ σκυροδέματος του οπλισμού και τέλος την ενανθράκωση του οπλισμού των στοιχείων του φέροντος οργανισμού.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

Ακριβές Αντίγραφο
Π. Καμπύλη

Εσωτερική διανομή:

Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών

Πίνακας Αποδεκτών

1. Βουλευτής κ. Δημήτρης Κουτσούμπας
2. Βουλευτής κ. Γιάννης Γκιόκας
3. Βουλευτής κ. Λιάνα Κανέλλη
4. Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης
5. Βουλευτής κ. Διαμάντω Μανωλάκου