



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
& ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ

Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης
Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ)

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119

101 92 Αθήνα

Πληρ: Δ. Μπούζας

Τηλ.: 213 1513388

Fax: 213 1513708

email: mpouzasd@prv.ypeka.gr

Αθήνα, 27. 05.2019

Αρ. Πρωτ. 286

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας

1. ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Μακεδονίας

2. ΠΕΑΠΖ Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Ζ.Ε.Π., 501 00 Κοζάνη

(αποστολή με email dontsios@apdhp-dm.gov.gr)

Κοιν.: Α. ΥΠΕΝ

Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και
Ελεγκτών ΥΠΕΝ

1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα

κου Δ. Δερματά

2. ΣΕΒΕ

Β. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

Θέμα: Σχετικά με την ανίχνευση διχλωρο-τριχλωρο-τετραχλωροαιθενίου σε υδρευτικές
γεωτρήσεις των Δήμων Καστοριάς και Άργους Ορεστικού.

Σχετικά: α) Το Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση
των ζημιών στο περιβάλλον-εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/EK του Ευρ.
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Απριλίου 2004, όπως ισχύει» (Α' 190).
β) Το Π.Δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α' 160)
γ) Το με αρ. πρωτ. 2614/24.04.2019 έγγραφο του Τμήματος Επιθεώρησης /Σώμα
Επιθεώρησης Β. Ελλάδος/ ΕΓΣΕΕ/ ΥΠΕΝ με θέμα «Ανίχνευση διχλωρο-τριχλωρο-
τετραχλωροαιθενίου σε υδρευτικές γεωτρήσεις των Δήμων Καστοριάς και Άργους
Ορεστικού».

Το ΣΥΓΑΠΕΖ αποτελεί την αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του
Π.Δ/τος 148/2009 και το συντονισμό των σχετικών δράσεων των Περιφερειακών Επιτροπών
Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) και των αρμόδιων Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Φορέων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.

Σε συνέχεια του γ' σχετικού στο οποίο αναφέρεται η ανάγκη ενεργοποίησης της οικείας
Περιφερειακής Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών λόγω ανίχνευσης
υπερβάσεων ρυπαντών σε πηγή υδροδότησης της πόλης της Καστοριάς και τονίζεται η
σοβαρότητα του θέματος για τη δημόσια , παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα
παρακάτω:

1. Αν έχουν συλλεχτεί και αξιολογηθεί τα στοιχεία για την οικολογική, χημική κατάσταση των
νερών του υπόγειου υδροφόρου στην εν λόγω περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις υπερβάσεις

- σε συγκεντρώσεις ρυπαντών όπως αναφέρεται στο γ' σχετικό.
2. Εάν στα πλαίσια εφαρμογής της περιβαλλοντικής ευθύνης για την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών (α' σχετικό) έχει συγκληθεί η ΠΕΑΠΖ Δυτικής Μακεδονίας για να εξετάσει το θέμα και σε ποιες τυχόν ενέργειες έχει προβεί σχετικά με τον εντοπισμό των υπευθύνων φορέων εκμετάλλευσης και τον καταλογισμό της περιβαλλοντικής ευθύνης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Η Προϊσταμένη του ΣΥΓΑΠΕΖ

Σταυρούλα Πουλή

Εσωτερική Διανομή
- Αρχείο ΣΥΓΑΠΕΖ
- Δ. Μπούζας