



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Βαθμός Προτεραιότητας : ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ. Δ/ση : Αδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 551 33
Πληροφορίες : Δρ Ε. Ελευθεριάδου
Ε. Χλιοπάνου, MSc
Αρ. Τηλεφώνου : 2310 483227
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2310 483247
Ηλεκτρον. Δ/ση : epbe@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Υ.Π.ΕΝ.
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

ΚΟΙΝ.: Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 3255/10-01-2020 Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Πλημμύρες στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής»

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 3255/10-01-2020 Ερώτηση του Προέδρου του Κόμματος της «Ελληνικής Λύσης» προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/3529/210/14-01-2020).

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης και σε ό,τι αφορά σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος (ΤΕΠ), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το ΤΕΠ παρά τη σοβαρή υποστελέχωσή του και το γεγονός ότι έχει αρμοδιότητα σε έξι Περιφέρειες της χώρας, σε περιπτώσεις εκτάκτων συμβάντων διενεργεί επιθεωρήσεις στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Σημειώνεται βέβαια ότι αρμοδιότητα ελέγχου έχουν επίσης και υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και τα Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.), σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2019.

Όσον αφορά στα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής, στις 06/12/2019 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από επιθεωρήτριες του ΤΕΠ, στο πλαίσιο εξέτασης καταγγελιών και αναφορών για τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις του υποέργου της Ολυμπιάδας, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων στις 22 και 25/11/2019. Κατά τον έλεγχο δεν κατέστη δυνατή η αξιολόγηση της ανταπόκρισης των εγκαταστάσεων του υποέργου σε έντονες βροχοπτώσεις, καθώς τη μέρα της αυτοψίας δε σημειώθηκε βροχόπτωση και επίσης είχαν εκλείψει τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών. Στον χώρο του εργοστασίου Ολυμπιάδας, ελέγχθηκε ο χώρος γύρω από τις λίμνες διαύγασης (όπου επεξεργάζονται τα νερά μεταλλείων) και διαπιστώθηκε ότι η στάθμη και των τεσσάρων λιμνών ήταν κάτω από το χείλος, ενώ δεν διαπιστώθηκαν υπερχειλίσεις προς τον περιβάλλοντα χώρο και το ρέμα Μαυρόλακκα. Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας μας σχετική μελέτη ευστάθειας των πρανών της λίμνης τελμάτων Ολυμπιάδας.

Η Προϊσταμένη ΣΕΒΕ

Δρ Σοφία Χριστοφόρου

Εσωτερική Διανομή:

1. ΣΕΒΕ_ΤΕΠ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗ

,