



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ.Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613613531, 507
FAX : 2613-613532
Email : grafeio.pde@pde.gov.gr

Ε' 22/10
D

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α-Β Γραφείο 67507
22/10/20
Αρχιμ. Δημ. Υγ.

Πάτρα, 20 Οκτωβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠ/273778/5005

(ΣΧΕΤ: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/257800/5459)

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Υγείας
Γενική Δ/ση Δημόσιας Υγείας
και Ποιότητας Ζωής
Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περ/ντος

2) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου/
Γραφείο Συντονιστή

Θέμα: Απάντηση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς με θέμα «Ηλεία - μεγάλα προβλήματα με απορρίμματα».

Σχετ.: α) Το από 21-10-2020 e-mail του Υπουργείου Υγείας/ Γενική Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής/ Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περ/ντος.
β) το αρ. πρωτ. 175721/06-10-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου/ Γρ. Συντονιστή.

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας, σχετικά με την αρ. 2939/02-10-2020 κοινοβουλευτική αναφορά της Βουλευτή κας Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινούπουλου με θέμα «Ηλεία - μεγάλα προβλήματα με απορρίμματα», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η αρμόδια υπηρεσία μας (Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΕ), στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, έχει διενεργήσει ελέγχους στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης ΑΣΑ στη θέση ΠΟΤΟΚΙ του Δ. Πύργου. Ο τελευταίος εξ. αυτών πραγματοποιήθηκε στις 10-7-2018 από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της ΠΕ Ηλείας. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν περιβαλλοντικές παραβάσεις και μετά από εισήγηση του ΚΕΠΠΕ, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 49.500€.

Επίσης, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας μας (Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηλείας ΠΔΕ) στις 16/10/2020 μετέβησαν στις κάτωθι περιοχές:

α) Θέση Τριανταφυλλιά του Δήμου Ήλιδας και συγκεκριμένα στο ΧΥΤΥ όπου γίνονται οι εργασίες που προβλέπονται για τα απορρίμματα του Νομού Ηλείας (μεταφορά – διαλογή – χώνευση των αστικών απορριμμάτων και η ταφή των υπολειμμάτων). Κατά την ώρα της αυτοψίας διαπιστώθηκε στο χώρο ταφής να υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων ο οποίος ήταν ακάλυπτος.

β) Θέση Ποτόκι του Δήμου Πύργου και συγκεκριμένα στο χώρο όπου κατά το παρελθόν λειτουργούσε μονάδα δεματοποίησης και χώρος προσωρινής αποθήκευσης των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Πύργου. Κατά την ώρα της αυτοψίας διαπιστώθηκε να υπάρχουν παλαιές δεματοποιημένες μπάλες απορριμμάτων, στη πλειονότητα των οποίων το περιτύλιγμα ήταν κατεστραμμένο με αποτέλεσμα στα ανοίγματα να υπάρχει βλάστηση.

γ) Θέση Λίμνες της Τ.Κ. Αλφειούσας του Δήμου Πύργου και συγκεκριμένα στον πρώην ΧΑΔΑ. Εκεί διαπιστώθηκε ο χώρος να είναι περιφραγμένος και δεν ήταν εφικτή η πρόσβαση εντός αυτού. Ωστόσο έξω από την περίφραξη όσο ήταν ορατό δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει εναπόθεση απορριμμάτων παρά μόνο πυκνή βλάστηση.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) είναι αρμοδιότητα των Δήμων και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Νεκτάριος Φαρμάκης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VASILIKI
MOLFESI
Ημερομηνία: 2020.10.21 12:19:35 EEST