



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφ.: Δαγκωνάκη Ζαχαρένια, Προϊσταμένη

Τηλ: 28913-40406

Email: minoa@minoapediadas.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

στο email: info@ypes.gr

Αρκαλοχώρι, 21 / 09 / 2022

Αρ. πρωτ.: 17553

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ»

ΣΧΕΤ.: 1) το με αρ. πρωτ. 61158/20-09-2022 έγγραφο σας
2) Η με αρ. 3422/16-9-2022 Αναφορά των Βουλευτών κ. κ. Ν. Ηγουμενίδη, κλπ (3)

Σε απάντηση του ανωτέρω [1] σχετικού εγγράφου σας και σε ότι αφορά τα ζητήματα που τίγονται στην ανωτέρω [2] σχετική κοινοβουλευτική αναφορά, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Αμέσως μετά από το σεισμό 6β. της κλίμακας ρίχτερ που εκδηλώθηκε στο Δήμο μας στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν πρωτοβάθμιοι έλεγχοι ασφάλειας όλων των σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου μας από την Κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ) Α.Ε, μεταξύ των οποίων και στο Δημοτικό Σχολείο Καστελλίου.
2. Σύμφωνα με τα ευρήματα του ανωτέρω ελέγχου, όπως αυτά καταγράφονται στο Δελτίο Πρωτοβάθμιας Μετασεισμικής Αυτοψίας που σας επισυνάπτεται, «δεν παρατηρήθηκαν βλάβες και τα κτήρια του δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Καστελλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα.».
3. Στο πλαίσιο εργασιών τακτικής συντήρησης των σχολικών μονάδων του Δήμου μας από εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μας – οι οποίες έλαβαν χώρα κατά την περίοδο του Αυγούστου 2022 - διαπιστώθηκαν, σε συγκεκριμένο τμήμα – και όχι στο σύνολο - του κτιρίου της ως άνω σχολικής μονάδας, φθορές που χρήζουν αποκατάστασης.
4. Σύμφωνα με την πάγια πρακτική, ο γενικός κανόνας επισκευής είναι η καθαίρεση μόνο των προβληματικών τμημάτων και η επισκευή τους.
5. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία μας έχει δρομολογήσει την επισκευή και αποκατάσταση του τμήματος της σχολικής μονάδας που διαπιστώθηκαν φθορές προκειμένου να υπάρξει επαναφορά στην προτέρα κατάσταση.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία.



Συν. Αρχεία: (1)

>> Δελτίο Πρωτοβάθμιας Μετασεισμικής Αυτοψίας ΚΤΥΠ *

Εσωτ. Διανομή:

- Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μ. Ζαμπουλάκης & Ι.Δρακάκης
- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Πρόεδρο Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μινώα Πεδιάδας



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3 Ν/Γ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ			
ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜ. ΕΝ: ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΣΤΕΛΛΙ			
ΤΗΛ. :			
ΔΗΜΟΣΙΟ	☒	ΞΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 220
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3			
ΚΤΙΡΙΟ 1	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1964	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ 1	ΥΠΟΓ. —
ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	ΛΙΘΙΝΟ	ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΚΟ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ		ΕΠΙΦ. ΟΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	
ΚΤΙΡΙΟ 2	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2000	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ 1	ΥΠΟΓ. —
ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	Ο.Σ. ΚΥΡΟΔ	ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΚΟ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ		ΕΠΙΦ. ΟΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	
ΚΤΙΡΙΟ 3	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2000	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ 1	ΥΠΟΓ. —
ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΚΑΤ	ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΝΗΟ ΙΔΕΟΓΕΙΟ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ		ΕΠΙΦ. ΟΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	
ΚΤΙΡΙΟ 4	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ	ΥΠΟΓ.
ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ		ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ	
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ		ΕΠΙΦ. ΟΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	
ΚΤΙΡΙΟ 5	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ	ΥΠΟΓ.
ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ		ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ	
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ		ΕΠΙΦ. ΟΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	
ΚΤΙΡΙΟ 6	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ	ΥΠΟΓ.
ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ		ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ	
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ		ΕΠΙΦ. ΟΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΟΣ

ΛΙΘΙΝΟ	Κ ₁	ΝΓ	ΠΡΟΚΑΤ	Κ ₂	Ο.Σ.
--------	----------------	----	--------	----------------	------



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	Δεν εμφανίζεται καμία βλάβη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα.	A
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	Ελαφρές βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης (μικρές αποκολλήσεις από τον σκελετό σε έκταση και εύρος, μικρού εύρους ρωγμές σε επιχρίσματα κτλ.). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να επισκευασθεί.	B
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	Εκτεταμένες βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης (όχι όμως αποκλίσεις από την κατακόρυφο). Καμία βλάβη στον φ.ο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από επισκευή.	Γ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	Βαρείες βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης (χιαστί ρηγματώσεις, αποκλίσεις από την κατακόρυφο κ.λ.π.). Λίγες ελαφρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα στα κατακόρυφα στοιχεία του φ.ο. Βλάβες σε οριζόντια στοιχεία του φ.ο.	Δ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	Βλάβες στον φ.ο. με πιθανές επιπτώσεις στη γενική ευστάθεια του κτιρίου. Να αναφερθεί αν απαιτούνται μέτρα υποσύλωσης ή να ληφθούν μέτρα απαγόρευσης της πρόσβασης	E
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΟ	Μερική ή ολική κατάρρευση. Πολύ επικίνδυνο. Απαγορεύεται η πρόσβαση.	ΣΤ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΚΤΙΡΙΟ 1	A	ΚΤΙΡΙΟ 2	A	ΚΤΙΡΙΟ 3	A
	ΚΤΙΡΙΟ 4		ΚΤΙΡΙΟ 5		ΚΤΙΡΙΟ 6	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΑΠΟ ΠΡΟΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ
ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ/21
ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΒΛΑΒΕΣ / ΚΑΙ ΤΑ
ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕ ΚΑΣΙΣΜΙΟΥ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ.

Η ΑΥΤΟΨΙΑ ΕΓΙΝΕ 28/9/21 ΚΑΙ ΟΣ ΕΚ
ΤΟΥΤΟΥ ΟΠΟΙΑΔΗ ΑΛΤΕΡ ΒΛΑΒΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ
ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ, ΘΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ
ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΟΥΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/9/21

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

1. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Βασίλη Καραμπάση
Πολιτικός Μηχανικός

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

2. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΟΥΝΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2