



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Βαθμός Προτεραιότητας : **ΕΠΕΙΓΟΝ**

Ταχ. Δ/ση : Αδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 551 33
Πληροφορίες : Ε. Χλιοπάνου
Αρ. Τηλεφώνου : 2310 483227
Ηλεκτρον. Δ/ση : e.chliopanou@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Υ.Π.ΕΝ.
Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων

ΚΟΙΝ: Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Σ.Ε.Ε.

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 907/17-11-2022 Ερώτηση Βουλής προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 907/17-11-2022 Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Ανυπολόγιστη η περιβαλλοντική καταστροφή στον ποταμό Λούρο». (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/121239/7366/18-11-2022).

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης, σε ό, τι αφορά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας κατόπιν σχετικής καταγγελίας και κατόπιν εντολής του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Γενικής Δ/ντριας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, προέβη σε διενέργεια κατεπείγουσας περιβαλλοντικής επιθεώρησης στις 15 και 16/11/2022 σε τμήμα του ποταμού Λούρου. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι σε τμήμα της κοίτης του ποταμού πραγματοποιήθηκαν εργασίες από την Περιφέρεια Ηπείρου που αφορούσαν κυρίως σε απομάκρυνση φερτών υλικών, αποψίλωση δέντρων και καθαρισμό της κοίτης με αφαίρεση υλικού από τον πυθμένα ή και αναμόχλευσή του. Στα τμήματα που πραγματοποιήθηκαν οι επεμβάσεις διαπιστώθηκε σημαντική αλλοίωση της μορφολογίας της κοίτης του ποταμού και διατάραξη του στρώματος του πυθμένα, συγκρινόμενη με τμήματα όπου δεν έγιναν επεμβάσεις. Μετά από απόσταση περίπου 1km από το σημείο που ξεκίνησαν οι επεμβάσεις διαπιστώθηκε σταδιακή μείωση της ροής του νερού και εν τέλει πλήρης εξαφάνισή του, η οποία έφτανε σε μήκος 10 km του ποταμού. Στο τμήμα των 10 km του ποταμού όπου διαπιστώθηκε η ολοκληρωτική διακοπή της ροής των υδάτων διαπιστώθηκε και πλήρης εξαφάνιση της βιοποικιλότητας (ψάρια, μακρόφυτα, πουλιά, βενθικά μακροασπόνδυλα, πλαγκτόν κ.ά.) και ειδικά απώλεια των ενδιαιτημάτων της υδροχαρούς βλάστησης, της πανίδας και ιχθυοπανίδας του ποταμού, πλήρης αλλοίωση της φυσικής διατομής της κοίτης του ποταμού όπου έγιναν επεμβάσεις.

Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι για την εκτέλεση των έργων δεν προηγήθηκε η εκπόνηση κάποιας τεχνικής μελέτης καθώς και ότι το έργο δεν αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά, ζητήματα τα οποία θα

εξεταστούν από την υπηρεσία μας αφού συγκεντρωθούν και αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία της επιθεώρησης.

Η Προϊσταμένη Σ.Ε.Β.Ε.

Δρ Σοφία Χριστοφόρου

Εσωτερική Διανομή:

ΣΕΒΕ_ΤΕΠ_ΒΟΥΛΗ