



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 22
Ταχ. Κωδ.: 10675, Αθήνα
Πληροφορίες: Γρ. διεύθυνσης
Τηλέφωνο: 2132139504
E-mail: bma@culture.gr

Προς το ΥΠΠΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝ/ΒΟΥΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ
atneke@culture.gr

Κοιν. ΥΠΠΟ
1. Γρ. κ. Γ.Γραμματέα
2. ΓΔΑΠΚ

Θέμα : Απάντηση στο με αρ. 4173/5-4-2024 ερώτημα της κ. Μάλαμα

Σχετ. το με αρ. 156847/9-4-2024 έγγραφό σας

Σχετικά με το θέμα και σε απάντηση της με αρ. 4173/5-4-2024 ερωτήσεως της κ. Κυριακής Μάλαμα, Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ που μας διαβιβάσατε με το ως άνω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου των μονάδων κλιματισμού και δοκιμαστικής λειτουργίας των ψυκτών, ο ηλεκτρολόγος του ΒΧΜ διαπίστωσε και ανέφερε βλάβη στο σύστημα των κλιματιστικών μονάδων, που είχε προκληθεί από ανθρώπινη παρέμβαση.

Μετά την αυτοψία που πραγματοποίησαν η Σήμανση και η μονάδα ΔΙΑΣ που προσήλθαν άμεσα, διαπιστώθηκε ότι η ποσότητα των χάλκινων καλωδίων που κόπηκαν ήταν περιορισμένη μεν, αλλά ότι είχε προκαλέσει βλάβη στην λειτουργία του συστήματος.

Ο χώρος της μονάδος πάντως δεν είναι ορατός εξωτερικά, αλλά σκεπάζεται από πυκνά φυτά, φυλάσσεται και ελέγχεται από σύστημα καμερών του Μουσείου, και είναι σχεδόν σε επαφή με την Λεωφ. Βασ. Σοφίας και σε άμεση γειτνίαση με την Λέσχη Αξιωματικών, που φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως.

Εν κατακλείδι το ΒΧΜ έχει προχωρήσει άμεσα στις διαδικασίες αποκατάστασης της ζημίας που εκτιμάται ότι δεν είναι τόσο σοβαρή, όσο εμφανίζεται και κατά συνέπεια χαμηλού κόστους.

Σημειώνεται πάντως ότι το ΒΧΜ, στο οποίο υπηρετούν 39 φύλακες, που καλύπτουν την λειτουργία όλων των εκθεσιακών χώρων του ΒΧΜ και του Μ. Λοβέρδου, είναι πλήρως εξοπλισμένο με αναβαθμισμένα συστήματα ασφαλείας και σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, ενώ επίκειται σύντομα η προκήρυξη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων .

Η Γενική Διευθύντρια του ΒΧΜ

Αικατερίνη Π. Δελλαπόρτα