



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.



**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Καρόλου 1-3, 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικ. Σταυρακάκη
Τηλ. Επικοινωνίας : 210-5297502
E-mail : disyg.ygkne@osenet.gr

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2024

Αρ. Πρωτ.: 9095021
Φακ.: ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ &
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου

ΚΟΙΝ.: Εσωτερική Διανομή

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση της Βουλής με αριθμό 2309/18-12-2024.

Σχετ.: α) Το υπ' αριθμό 240948/19-12-2024/ΥΠΥΜΕ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/Γραφείο Νομικών &
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων έγγραφο
β) Η υπ' αριθμό 2309/18-12-2024 Ερώτηση από τον Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο
γ) Το με αριθμό 9094615/20-12-2024/ΔΙΣΣΑ/ΟΣΕ

Σε απάντηση της υπ' αριθμόν 2309/18-10-202 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου, αναφορικά με τη διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Σ.Σ. Λάρισας – Σ.Σ. Ν. Πόρων, την 01-12-2024 λόγω της θεομηνίας "BORA", σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης που σημειώθηκε την 01-12-2024 στην περιοχή των Τεμπών, ασυνήθιστα μεγάλος όγκος φερτών υλικών έπεσε και έφραξε τεχνικό διαστάσεων 2,5 μ. Χ 2,5 μ., που βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά της μικρής σήραγγας των Τεμπών και σε απόσταση L=400 μ. από το νότιο μέτωπο αυτής. Στο σημείο αυτό βρίσκεται η 1^η μισγάγγεια της σήραγγας και το τεχνικό κατασκευάστηκε για την απορροή των όμβριων από τα ανάντι της σήραγγας, τα οποία μέσω του τεχνικού και κάτω από τη σήραγγα διοχετεύονται στον ποταμό Πηνειό. Προκειμένου να είναι επισκέψιμο το τεχνικό στη θέση της 1^{ης} μισγάγγειας η σήραγγα στο σημείο αυτό φέρει ανοιχτούς θόλους από την κατασκευή της.

Ο μεγάλος όγκος των κλαδιών και της στερεοπαροχής έφραξαν την επιφάνεια του τεχνικού που φέρει σχάρα από κοιλοδοκούς, αποτρέποντας το νερό και τα φερτά να εισέλθουν στο τεχνικό και ως εκ τούτου εισχώρησαν μέσω των θολωτών ανοιγμάτων στο εσωτερικό της σήραγγας.

Η εισροή των φερτών υλικών εντός της σήραγγας έγινε άμεσα αντιληπτή μέσω των τεχνικών μέσων παρακολούθησης της σήραγγας από το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας που βρίσκεται στον Σ.Σ. Λάρισας και διεκόπη η κυκλοφορία εγκαίρως ώστε να μη διακινδυνεύσει κανένας διερχόμενος συρμός.

Ο ΟΣΕ άμεσα μετά την έλευση της θεομηνίας προέβη μέσω των Τεχνικών Υπηρεσιών του σε αυτοψία και



αποτίμηση των ζημιών και ενέργειες για τον καθαρισμό της επιφάνειας του τεχνικού και την απομάκρυνση των φερτών από το εσωτερικό της σήραγγας.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποδόθηκε αρχικά σε αμφίδρομη κυκλοφορία η γραμμή καθόδου την 03-12-2024 και μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών, την 11-12-2024 αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία.

Ενόψει της κλιματικής αλλαγής, που έχει επιφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα τα τελευταία χρόνια και προκειμένου να αποφευχθεί παρόμοιο συμβάν στη σήραγγα των Τεμπών, προβλέφθηκε η ανύψωση της σχάρας του τεχνικού που βρίσκεται στη 1^η μισγάγγεια της σήραγγας με κατάλληλη μεταλλική κατασκευή, καθώς και η τοποθέτηση στηθαίου από σκυρόδεμα στη βάση των θολωτών ανοιγμάτων της σήραγγας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΣΕ Α.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ

- Ε.Δ. 1. Γρ. Δ/ντος Συμβούλου
2. ΔΙΣΥΓ
3. ΔΙΣΣΑ
4. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΛΑΡ
5. Κ.Φ.