




Φωτογραφία 7. Υγρασίες στο τμήμα 2



Φωτογραφία 8. Αποκόλληση τοιχοποιίας από δοκό στο τμήμα 1