

ΠΙΝΑΚΑΣ II

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)	ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΜΗΝΙΑΣ	ΓΕΩΜΗΝΙΑ ΒΥΡΟΝ
ΠΡΑΞΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ	Α5160/5-12-2025
ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΗΜΙΩΝ	13361/10-12-2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔ. ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

[illegible]

1. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2. ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΕΠΑΓΗΓΕΥΣΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (96) ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΕΤΕΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΠΛΗΘΟΝΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΣ & ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΕΠΑΓΗΓΗ

3. ΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ "Αποκατάσταση ζήμιων Δ.Ε. Σμίλωνος & Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάκρης από τη θεομηνία ΒΥΡΟΝ": 1-32,34,36-39,41 43-44, 46-52, 61-73, 76-80, 88-89, 93, 95-96

4. ΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ Αποκατάσταση ζήμιών Δ.Ε. Οριζίου & Ανατολικής Μάκρης του Δήμου Ανατολικής Μάκρης από τη Θεομυλία ΒΥΡΩΝ: 45-47, 53-60, 74-75, 81-87, 89-92, 94

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

ΣΤΗΝΑΗ 1: ο Α/α της Επιτροπής Καταγραφής Ζημιών που έχει συμπληρωθεί στο εισαγωγικό τεύχο « ΠΡΑΞΗ/ΕΙΣ ΟΡΙΣΜ ΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ΔΙΟΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦ ΗΣ ΖΗΜΙΩΝ» του Πλινκα. ΣΤΗΝΑΗ 2: ο ε/α της καταγραφείας υποδομής σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΙΝΑΚΑ 1 που έχει υποβληθεί από την οικεία Επιτροπή Καταγραφής Ζημιών
ΣΤΗΝΑΗ 3: η περιγραφή της πληγείας υποδομής σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 που έχει υποβληθεί από την οικεία Επιτροπή Καταγραφής Ζημιών
ΣΤΗΝΑΗ 4: η χωροθέτηση της πληγείας υποδομής σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 που έχει υποβληθεί από την οικεία Επιτροπή Καταγραφής Ζημιών ΣΤΗΝΑΗ 5: ο φορέας που έχει την αρμοδιότητα για την πλήρωση υποδομής
ΣΤΗΝΑΗ 6: η εκτίμηση του συνολικού κόστους για την επαναφορά της κατεστραμμένης υποδομής σε ασφαλή και λειτουργική κατάσταση σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 που έχει υποβληθεί από την οικεία Επιτροπή Καταγραφής Ζημιών.

ΣΤΗΝΑΗ 7: καταχωρείται μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

ΑΙΤΟΛΟΓΗ: εφόσον το έργο προτείνεται ως έχει στο ΠΙΝΑΚΑ 1 της οικείας Επιτροπής Καταγραφής Ζημιών.

ΠΡΟΤΙΟΤΗΤΗ: εφόσον το έργο περιλαμβάνει βελτίωση της ανθεκτικότητας ή εφαρμογή κατάλληλων μέτρων πρόληψης νέων κινδύνων.....

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: εφόσον το έργο δεν περιλαμβάνεται στη λίστα του ΠΙΝΑΚΑ 1 της επιτροπής καταγραφής ζημιών και προτείνεται από τον Δήμο/Περιφέρεια. Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνονται ανάλογα οι ΣΤΗΝΑΕΣ 1-6

ΣΤΗΝΑΗ 8: καταχωρείται μία από τις ακόλουθες ενδείξεις σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 της παρούσας:

ΕΔ1: το έργο αφορά στην επαναφορά της πληγείας υποδομής σε κατάσταση ασφαλή και λειτουργική σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΔ 2: εφόσον το έργο συνιστά σε τροποποίηση του π/υ που έχει καταγραφεί στον ΠΙΝΑΚΑ 1 από την επιτροπή καταγραφής ζημιών αφορά σε βελτίωση αλλά ζητείται η βελτίωση της ανθεκτικότητας υφιστάμενης υποδομής αρμοδιότητας ΟΤΑ σ ε- αφορά εξαιρετικά ευάλωτες περιοχές

ΕΔ 3: το έργο αφορά στην εφαρμογή κατάλληλων μέτρων πρόληψης νέων κινδύνων καταστροφών στις πληγείες υποδομές αρμοδιότητας ΟΤΑ προκειμένου να μετριαστούν/επιμετρωστούν οι ανησυχίες επιπτώσεις μελλοντικών

ακράδων κλιματικών γεγονότων

προϋπολογισμός σύμφωνα με τας στοιχεία που προτείνονται από το Δήμο/Περιφέρεια

ΣΤΗΝΑΗ 10: ο προτεινόμενος τίτλος του έργου στο ΕΠΛΑ

ΣΤΗΝΑΗ 11: ο φορέας που θα υλοποιήσει το προτεινόμενο έργο στο ΕΠΛΑ

Γύθιο 22/2025

Το αρμόδιο όργανο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Υ.

