



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Μεγαλόπολη, 20/02/2026

Αριθμ. Πρωτ. : 2791

Ταχ. Διεύθυνση: Π. Κεφάλα 10 και Σταθοπούλου
Πληροφορίες: Κ. Αθανασοπούλου
Τηλέφωνο : 2791360237
e mail: ty@megalopoli.gr

Προς:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση εκδήλωσης εκτεταμένων φαινομένων καθιζήσεων και κατολισθήσεων γαιών, στις Δ.Κ. Βάστα, Ίσαρη, Μακρυσίου και Μαλλωτών».

Σχετ.:

1. Η Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με αρ. πρωτ. Α4813/10-11-2025, με την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας συγκεκριμένων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεγαλόπολης (ΑΔΑ: ΨΜΓ246ΝΠΠΘ-ΟΦΚ).
2. Η Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με αρ. πρωτ. Α416/03-02-2026, με την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας συγκεκριμένων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεγαλόπολης (ΑΔΑ: 9ΙΝΔ46ΝΠΠΘ-11Ν).

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η τριμελής Επιτροπή καταγραφής και αποτίμησης ζημιών στις υποδομές του Δήμου, από τα πρόσφατα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, προέβη σε επιτόπου αυτοψίες για τον εντοπισμό, την καταγραφή, την αξιολόγηση και την αποτίμησή τους.

Μεταξύ των προαναφερόμενων ζημιών στις δημοτικές υποδομές, εντοπίστηκαν και αξιολογήθηκαν ως αυξημένου κινδύνου για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, εκτεταμένα φαινόμενα καθίζησης και κατολίσθησης γαιών εντός και εκτός οικισμών, στις Δημοτικές Κοινότητες Βάστα, Ίσαρη (οικισμός Πετροβούνι), Μακρυσίου και Μαλλωτών.

Νοτιοδυτικά του οικισμού Βάστα, της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης, ευρίσκονται σε εξέλιξη φαινόμενα καθίζησης και ολίσθησης γαιών, στην επιφάνεια πολλών γειτνιαζόντων ιδιοκτησιών. Τα φαινόμενα ευρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς οι υφιστάμενες καιρικές συνθήκες αυξάνουν το εύρος και την επιφάνεια τους και ο κίνδυνος είναι άμεσος για:

- τα ακίνητα των δημοτών (κατοικίες, αποθήκες, σταύλους),
- τις δημοτικές υποδομές (δρόμους, πλατεία).

Στον οικισμό Πετροβουνίου της Δημοτικής Κοινότητας Ίσαρη, ο κεντρικός δρόμος που ευρίσκεται ανατολικά της Εκκλησίας, παρουσιάζει σημαντική ρηγμάτωση επί του άξονα και καθίζηση της μισής κατά μήκος διατομής του, προς το ρέμα, σε συνολικό μήκος της τάξης των 80 μέτρων. Μάλιστα το φαινόμενο εξελίσσεται, καθώς εκτός από τη ρηγμάτωση και την

καθίζηση του ασφαλτοτάπητα του καταστρώματος της οδού, παρατηρείται και ολίσθηση γαιών στον πόδα του πρανούς που γειτνιάζει με το ρέμα. Η εξέλιξη των φαινομένων απειλούν άμεσα την οικία στα ανάντη της οδού. Έχει γίνει σήμανση του κινδύνου με ταινία κόκκινου λευκού χρώματος εναλλάξ, ώστε να διακοπεί η κυκλοφορία. Η πρόσβαση από και προς τις βορειοανατολικές οικίες του οικισμού είναι αδύνατη.

Στον οικισμό Μακρυσίου της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης και συγκεκριμένα στο βορειοδυτικό όριο της ιδιοκτησίας Δημητρίου Νίκα, παρατηρήθηκε κατολίσθηση γαιών, η εξέλιξη της οποίας απειλεί άμεσα την οικία και τα παρακολουθήματά της, όπως και τις όμορες ιδιοκτησίες.

Στον οικισμό Μαλλωτά της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης, εξελίσσονται φαινόμενα καθίζησης και ολίσθησης γαιών ιδιωτικών ακινήτων προς το κατάστρωμα των οδών, με αποτέλεσμα τη μείωση της διατομής κυκλοφορίας και τη δυσχέρεια ασφαλούς κίνησης των οχημάτων, στις θέσεις:

- απέναντι από το Νεκροταφείο,
- ανάμεσα στις ιδιοκτησίες Βελησσάρη και Κεντιστού,
- στην ιδιοκτησία Παναγόπουλου, προς πρώην Δημοτικό Σχολείο Μαλλωτών.

Συνημμένα υποβάλλουμε αίτηση της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Μαλλωτών, Κας Μακρή Μαρίας, που επισημαίνει τα παραπάνω προβλήματα.

Συνημ.: Η από 09-02-2026 Αίτηση αναφοράς της Προέδρου της Δ.Κ. Μαλλωτών, που έλαβε αρ. πρωτ. 2162/09-02-2026 του Δήμου Μεγαλόπολης.

Εσ. διανομή: Δ.Κ. Μεγαλόπολης

Συντάχθηκε

Αθανασοπούλου Κων/να
Πολιτικός Μηχανικός Α'β

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του
Τμήματος Τεχνικών Έργων

Κρόκος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής Α'β