



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Μεγαλόπολη, 25/02/2026

Αριθμ. Πρωτ. :

Ταχ. Διεύθυνση: Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου
Πληροφορίες: Κ. Αθανασοπούλου
Τηλέφωνο : 2791360237
e mail: ty@megalopoli.gr

Προς:
Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση εκδήλωσης εκτεταμένων φαινομένων καθίζησης και κατολίσθησης δημοτικής οδού στον οικισμό Πετροβούνι της Δ.Κ. Ίσαρη».

Σχετ.:

1. Η Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με αρ. πρωτ. Α416/03-02-2026, με την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας συγκεκριμένων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεγαλόπολης (ΑΔΑ: 9ΙΝΔ46ΝΠΙΘ-11Ν).
2. Το με αρ. πρωτ. 2791/20-02-2026 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Μεγαλόπολης, με θέμα «Γνωστοποίηση εκδήλωσης εκτεταμένων φαινομένων καθιζήσεων και κατολισθήσεων γαιών, στις Δ.Κ. Βάστα, Ίσαρη, Μακρυσίου και Μαλλωτών», που συντάχθηκε κατόπιν επιτόπου αυτοψίας που διενεργήθηκε στην περιοχή την 16^η-02-2026.
3. Το με αρ. πρωτ. 2501/14/49/β'/19-02-2026 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Μεγαλόπολης, που έλαβε αρ. πρωτ. 2847/24-02-2026 του Δήμου Μεγαλόπολης.

Σήμερα Τετάρτη 25-02-2026, Τεχνικοί Υπάλληλοι του Δήμου Μεγαλόπολης που υπογράφουν το παρόν έγγραφο, διενήργησαν εκ νέου επιτόπου αυτοψία στον κεντρικό δημοτικό δρόμο, ανατολικά της Εκκλησίας, στον οικισμό Πετροβουνίου της Δ.Κ. Ίσαρη. Αρχικά είχε γίνει αυτοψία στις 16-02-2026 και είχε διαπιστωθεί ρηγμάτωση επί του άξονα του δρόμου και καθίζηση της μισής επιφάνειας κυκλοφορίας, από τον άξονα προς το κατάντη πρανές, παράλληλα με ρέμα.

Διαπιστώθηκε εκτεταμένη κατολίσθηση τμήματος της εν λόγω οδού προς το παρακείμενο ρέμα και πιο συγκεκριμένα :

- Τα $\frac{3}{4}$ του καταστρώματος της οδού, μαζί με την υποδομή της οδού και το πρανές κατάντη (προς το ρέμα) έχουν κατολισθήσει κατακόρυφα, σε βάθος τουλάχιστον 15 μέτρα από την επιφάνεια κυκλοφορίας.
- Στον πόδα της κατολίσθησης παρατηρήθηκε ροή υπόγειων υδάτων, γεγονός που ενισχύει την εξέλιξη των φαινομένων.

- Το συνολικό μήκος της κατολίσθησης μετρήθηκε σήμερα στα 25 μέτρα, ενώ το φαινόμενο ευρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς καταγράφηκαν καινούριες ρηγματώσεις και καθιζήσεις κατά μήκος της οδού.
- Από την κατολίσθηση προκύπτει ότι το έδαφος είναι γαιώδες κοκκινόχωμα (terra rossa), αργιλώδες, με μικρή διατμητική αντοχή.
- Μεταξύ της κατολίσθησης της οδού και του ρέματος, εμφανίζονται καθιζήσεις και ολισθήσεις γαιών προς το ρέμα και σε εύρος περί τα 70 μέτρα.
- Έχει γίνει η προβλεπόμενη σήμανση για την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
- Η πρόσβαση από και προς τις βορειοανατολικές οικίες του οικισμού είναι αδύνατη.

Μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, κάνουν λόγο για αυξημένη υδροφορία κατά τους χειμερινούς τουλάχιστον μήνες, στην περιοχή μεταξύ ρέματος και δρόμου, όπου τα παλιά χρόνια υπήρχαν κήποι – λαχίδια δημοτών. Τα τελευταία χρόνια η χρήση αυτή ανακαταλήφθηκε, ενώ δεν είχε παρατηρηθεί υδροφορία.

Τα προαναφερθέντα αξιολογούνται ως αυξημένου κινδύνου για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, αλλά και για τις παρακείμενες ανάντη ιδιοκτησίες. Είναι ορατός ο κίνδυνος που διατρέχουν οι ανάντη οικίες, που γειτνιάζουν με την κεντρική οδό σε σημαντικό μήκος. Μάλιστα ακριβώς απέναντι από την κατολίσθηση ευρίσκονται δύο κατοικίες, σε απόσταση μεταξύ των πέντε και του ενός μέτρου από την αστοχία. Επίσης σε απόσταση 40 περίπου μέτρων από την αστοχία, ευρίσκεται τρίτη οικία, ο μανδρότοιχος της οποίας παρουσιάζει κατακόρυφη ρηγματώση, μικρού ακόμα εύρους. Θα πρέπει να εξεταστεί αρμοδίως το θέμα της προληπτικής εκκένωσης των εν λόγω κατοικιών.

Μετά τα παραπάνω και στην κατεύθυνση της προστασίας:

- της δημόσιας υγείας και ασφάλειας,
- των δημόσιων υποδομών και
- των ιδιωτικών υποδομών,

κρίνεται ως άμεση και επιτακτική η ανάγκη:

- χρηματοδότησης και εκπόνησης Γεωλογικών και Γεωτεχνικών μελετών, ώστε να καταστούν επαρκή και βιώσιμα τα έργα αποκατάστασης των ζημιών,
- χρηματοδότησης και εκτέλεσης έργων αποκατάστασης των ζημιών και πρόληψης νέων.

Εκτιμούμε ότι το φαινόμενο της κατολίσθησης, ευρίσκεται σε εξέλιξη, όχι μόνο τοπικά στη θέση της αστοχίας της οδού, αλλά και κατά μήκος του πρανούς που γειτνιάζει με το ρέμα, ως το γεφύρι στα νοτιοδυτικά του οικισμού.

Επιστούμε την προσοχή για λήψη αυξημένων μέτρων προστασίας ως την εκτέλεση των έργων άρσης της επικινδυνότητας και αποκατάστασης των βλαβών. Επισημαίνουμε τον αυξημένο κίνδυνο που προκαλεί το διαταραγμένο έδαφος, σε περίπτωση νέων ακραίων καιρικών φαινομένων ή σεισμού που δεν είναι σπάνιο φαινόμενο για την περιοχή.


Το παρόν έγγραφο αποστέλλεται αρμοδίως, για ενέργειες το ταχύτερο δυνατό.

Συνημ.: Φωτογραφική τεκμηρίωση των προαναφερθέντων ζημιών κατά τις ημερομηνίες αυτοψιών: 16- 02-2026 και 25-02-2026.

Εσ. διανομή: Δ.Κ. Ίσαρη Δήμου Μεγαλόπολης

Συντάχθηκε

Αθανασοπούλου Κων/να
Πολιτικός Μηχανικός Α'β

Ο Αν/τής Προϊστάμενος του
Τμήματος Τεχνικών Έργων

Κρόκος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός Έργων
Υποδομής Α'β

Ο Αντιδήμαρχος
Συντήρησης Υποδομών &
Εκτέλεσης Έργων

Μαρκολιάς Γεώργιος

Πίνακας Αποδεκτών:

1. Γραφείο Δημάρχου Μεγαλόπολης, Κου Κωνσταντίνου Μιχόπουλου
Σταθοπούλου & Π. Κεφάλαι 10, Τ.Κ.: 22200 Μεγαλόπολη
2. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαλόπολης
Σταθοπούλου & Π. Κεφάλαι 10, Τ.Κ.: 22200 Μεγαλόπολη
3. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Κο Βασίλειο Κουρουνιώτη
212 Εκτελεσθέντων (Γραφείο Κίνησης Μεγαλόπολης), Τ.Κ.: 22200 Μεγαλόπολη
4. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Δ/ση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
Κηφισίας 37-39, Τ.Κ.: 15123 Μαρούσι
5. Γραφείο Περιφερειάρχη, Κου Δημητρίου Πτωχού
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ.: 22131 Τρίπολη
6. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
2^ο χλμ Τρίπολης – Περιθωρίου, Τ.Κ.: 22131 Τρίπολη

Κοινοποίηση:

Αστυνομικό Τμήμα Μεγαλόπολης
Σταθοπούλου 37, Τ.Κ.: 22200 Μεγαλόπολη

