



06 ΑΠΡ. 2011

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

Αθήνα 6 Απριλίου 2011
Αριθμ. Πρωτ: 16580

**ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 10563 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3741228
Πληροφορίες: Ν. Ματθαιακάκης
TELEFAX: 210 3741150

ΘΕΜΑ: Διαρροή πετρελαίου στη Ροδόπη.
ΣΧΕΤ : α) Η αρ. 13020/15.3.2011 ερώτηση του Βουλευτή κ. Βαΐτση Αποστολάτου.
β) Το αρ. 14026/22.3.2011 έγγραφό μας.
γ) Το αρ. 945/30.3.2011 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

Σε συνέχεια του (β) σχετικού εγγράφου μας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας στέλνουμε το ανωτέρω (γ) σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης για ενημέρωσή σας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Βαΐτση Αποστολάτο
(Δια των Υπηρεσιών της Βουλής)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Κοιν. Ελέγχου
(σχετ. η αρ. 13020/15.3.2011 Ερώτηση)
3. Δ.Τ.Υ./Α'

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Κακουλίδου 1
Ταχ. Κωδ. : 69100 Κομοτηνή
Πληροφορίες : Μαρία Παντίδου
Τηλέφωνο : 2531352108-121
TELEFAX : 2531028997
e-mail : ektelestikos@pamth.gov.gr

**Κομοτηνή 30-04-2011
Αρ.Πρωτ.:...οικ945.....**

Προς: το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
Γενική Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων
Αθήνα
(με FAX: 2103741155)
Κοιν: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης
Γραφείου Γενικού Γραμματέα
Υπόψη κου Ηρ.Μήτσιου
(με FAX : 2313309448)

Θέμα: Διαρροή πετρελαίου στη Ροδόπη
Σχετ: 1.Η αριθμ. 13020/15-3-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ. Βαϊτση Αποστολάτου
2.το από 24-3-2011 συνοδευτικό σημείωμα του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
3.Δημοσίευμα των εφημερίδων της Κομοτηνής, «Φωνή της Ροδόπης» και
«Πατρίδα»

Σε απάντηση της (α) σχετικής ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Στις 18-2-2011, ημέρα Παρασκευή, στις 2.00 μμ, η προμηθεύτρια εταιρεία καυσίμων Παρασκευή Βελκοπούλου έστειλε με βυτιοφόρο της 4.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο μοίρασε σε δύο δεξαμενές, οι οποίες εξυπηρετούν η μεν πρώτη το κεντρικό κτίριο της πρώην Δ.Ε.Β. η δε δεύτερη το συνεργείο και τα γραφεία χειριστών, με 2.500 λίτρα και 1.500 λίτρα αντίστοιχα. Η όλη διαδικασία γεμίσματος των δεξαμενών, διήρκεσε περίπου μισή ώρα με τρία τέταρτα. Με το τελείωμα σχεδόν της διαδικασίας, το προσωπικό που εργάζεται στο χώρο της πρώην Δ.Ε.Β., αποχώρησε ασφαλίζοντας την Υπηρεσία και τον χώρο. Σημειώνουμε ότι το κτίριο ευρίσκεται σε οικόπεδο περίπου δέκα στρεμμάτων (επειδή ο χώρος χρησιμοποιούνταν κατεξοχήν για στέγαση, συντήρηση και φύλαξη του μηχανικού εξοπλισμού της Νομαρχίας) και δεν γειτνιάζει με άλλο κατοικούμενο ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιούμενο κτίριο.

Δυστυχώς, η δεξαμενή του κεντρικού κτιρίου, λόγω παλαιότητας, παρουσίασε διαρροή (μικρή τρύπα στην πλαϊνή ραφή σε ύψος 35 εκατοστών, λόγω σκουριάς), η οποία, δεν φάνηκε αμέσως. Την Δευτέρα το πρωί, οι υπάλληλοι των πίσω γραφείων που γειτνιάζουν με τον χώρο της δεξαμενής, ένοιωσαν έντονη μυρουδιά πετρελαίου και επισκεπτόμενοι τον χώρο της δεξαμενής, διαπίστωσαν διάχυση πετρελαίου σε ακτίνα περίπου πέντε με οκτώ μέτρων γύρω από αυτήν. Αμέσως έγινε κινητοποίηση και με την βοήθεια εργολάβου που εκτελεί εργολαβία στο χώρο, έγινε άντληση από την δεξαμενή και ανακτήθηκαν περίπου 1300 λίτρα. Τα υπόλοιπα χύθηκαν στο χώρο εντός της δεξαμενής και κάποια ποσότητα περίπου 500 λίτρα διαχύθηκε στον χώρο γύρω από την δεξαμενή.

Η κατασκευή της δεξαμενής έγινε από το τεχνικό τμήμα της Δ.Ε.Β. πριν από περίπου τριάντα χρόνια, με κομμάτια χοντρής λαμαρίνας που συγκολλήθηκε σε σχήμα παραλληλογράμμου και τοποθετήθηκε σε σιδερένια βάση, σε απόσταση 35 εκατοστών από το δάπεδο. Στη συνέχεια κτίστηκε ο χώρος γύρω από αυτή και σκεπάστηκε με λαμαρινοκατασκευή σε κεκλιμένο σχήμα (σαν μεγάλο καπάκι), η οποία έφερε κάλυμα τετράγωνο ενός μέτρου πάνω σ αυτή που χρησίμευε για τον έλεγχο και την τροφοδοσία με πετρέλαιο.

Μετά την άντληση, έγινε με γερανό απομάκρυνση της δεξαμενής και καθαρισμός του χώρου εντός αυτής με ρίψη αρκετής ποσότητας άμμου, η οποία εν συνεχεία απομακρύνθηκε. Γκρεμίσθηκε τμήμα του μπροστινού τοίχου του κτίσματος της δεξαμενής και τοποθετήθηκε πόρτα για τον καλύτερο έλεγχο της κατάστασης της καινούργιας δεξαμενής που τοποθετήθηκε σε αντικατάσταση της παλιάς.

2. Η ποσότητα του πετρελαίου που διαχύθηκε εκτός του κτίσματος της δεξαμενής, σχημάτισε κηλίδα περίπου πέντε έως οκτώ μέτρα γύρω από το κτίσμα και καθαρίστηκε, με ρίψη άμμου για την απορρόφηση του πετρελαίου, η οποία άμμος εν συνεχεία απομακρύνθηκε .

Ο αγωγός ομβρίων, ευρίσκεται σε απόσταση περίπου πενήντα μέτρων από το χώρο της δεξαμενής και έτσι είναι απίθανο να έφθασε πετρέλαιο έως εκεί. Σε καμιά όμως των περιπτώσεων δεν υπάρχει περίπτωση μόλυνσης της θαλάσσιας περιοχής, η οποία απέχει από την Υπηρεσία πάνω από τριάντα χιλιόμετρα.

3. Σας αποστέλλουμε και φωτογραφίες για καλύτερη ανάγνωση του συμβάντος.

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Κατσιμίγας

Συνημμένα: δύο (2) φωτογραφίες





ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.



Εμβαδόν: 572,79 τ.μ.

N/A	X	Y
0	617121,81	4553101,13
1	617112,82	4553086,57
2	617140,60	4553067,66
3	617149,20	4553082,74

