



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 23/11/ 2011
Αρ.Πρωτ: 6619 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή
κ. Γεώργιο Κοντογιάννη

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 545/3-11-2011 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 545/3-11-2011** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Γεώργιο Κοντογιάννη επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας το υπ' αριθμ. 3723/23-11-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:


-Το α.π. 3723/23.11.11 έγγραφο ΕΥΕΠ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Θ. Κιαπόκα
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701908
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : th.kiapoika@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο
Αθήνα, 23-11-2011

Αριθ. Πρωτ. 3723

Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα

Θέμα: Απάντηση στην Α.Π. 545/03.11.2011 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Γ.Κοντογιάννη.
Σχετ. 1. Το με Α.Π.: 6619/Β/2511/04-11-2011 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΕΠ/Τ.Ν.Ε.: 3723/22-11-2011).
2. Η με Α.Π. 545/03.11.2011 Αναφορά του Βουλευτή κ. Γ.Κοντογιάννη

Σε απάντηση της (2) σχετικής Αναφοράς, σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έχει πραγματοποιήσει (και συνεχίζει να διενεργεί) ελέγχους που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων (επικινδύνων και μη) σε όλη την επικράτεια.

Ειδικότερα, ως προς την περιοχή Συκαμίνου Ωρωπού, οι έλεγχοι εστίαστηκαν σε χώρους ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων, πλησίον της κοίτης του Ασωπού ποταμού λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία της περιοχής.

Οι πρόσφατοι έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή του Ωρωπού αφορούν σε ΧΑΔΑ στις θέσεις «Μπουρδέχτη» και «Σταφίδα» ή «Παλιάμπελα», καθώς επίσης στη θέση «Αγκώνας» της Δ.Κ. Καλάμου και της παλαιάς χωματερής Ωρωπού. Η αυτοψία στο χώρο στη θέση «Μπουρδέχτη» έγινε παρουσία υπαλλήλων του ΙΓΜΕ, από τους οποίους ελήφθησαν δείγματα αποβλήτων προς ανάλυση.

Για τους ανωτέρω χώρους έχουν συμπληρωθεί επί τόπου από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος Εκθέσεις Αυτοψίας. Για τις παραβάσεις της νομοθεσίας που θα βεβαιωθούν, θα εφαρμοστεί η προβλεπόμενη στο άρθ. 9 του Ν.2947/2001 διαδικασία που διέπει τη λειτουργία της ΕΥΕΠ, η οποία περιλαμβάνει την εισήγηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων και τη διαβίβαση των φακέλων των υποθέσεων στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την διερεύνηση αξιόποινων πράξεων (κατά το άρθρο 28 του Ν.1650/86).

Παράλληλα, η υπηρεσία μας βάσει των στοιχείων της ανωτέρω έρευνας, θα ζητήσει την εφαρμογή των προβλεπομένων στο Π.Δ. υπ' αριθμ. 148/29-09-2009 (ΦΕΚ 190 Α') για την Περιβαλλοντική ευθύνη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γεν. Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο ΤΝΕ
3. Αρχείο ΤΝΕ (Φ.Δ.Κ.Ε.)