



11 ΙΑΝ. 2013

✓
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 11 - 01 - 2013

Αριθ. πρωτ.: 1617

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:

Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:


Βουλευτές:

- κ. Γεώργιο Λαμπρούλη
 - κ. Θεοδόσιο Κωνσταντινίδη
 - κ. Ηλία Βλαχογιάννη
 - κα Ελένη Γερασιμίδου
 - κα Παναγιώτα Δριτσέλη
- Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος ✓

- Σχετ.:** 1. Οι υπ' αριθμ. 3623 + 3638 / 31 - 10 - 2012 & 3686 / 02 - 11 - 2012 Ερωτήσεις ✓
2. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 1395 + 1398 + 1408 / 26 - 11 - 2012 έγγραφά μας

Σε συνέχεια των (υπό 2) σχετικών εγγράφων μας και σε απάντηση των (υπό 1) σχετικών Ερωτήσεων, που κατέθεσαν οι ανωτέρω Βουλευτές σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών από τις βροχοπτώσεις στους Δήμους Πύλης και Καλαμπάκας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 26233/15.11.2012 έγγραφο του Δήμου Πύλης, για ενημέρωσή σας.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΑΣ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Συνημμένα:

Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, 1 με φωτ/φο του συνημμένου)
2. Γραφείο Τύπου

✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πόλη : Πύλη Τρικάλων

Ταχ. Διεύθυνση : Ηρώων 1940 Αρ.1

Ταχ. Κώδικας : 42032 Πύλη

Πληροφορίες : Σπύρος Αποστολόπουλος

Τηλέφωνο : 2431352119

Fax : 2431352114

E-mail : dpilis@otenet.gr

Ημερομηνία : 15 - 11 - 2012

Αρ. Πρωτ. : -26233-

Προς :

Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Δ/νση Τοπ. Αυτ./σης

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Τεχνικών Έργων

ΘΕΜΑ : Ζημιές από έντονες βροχοπτώσεις στο Δήμο Πύλης**ΣΧΕΤ : Το υπ' αριθμ. 41955/5-11-2012 έγγραφό μας**

Σας γνωρίζουμε ότι στις 28 & 29 Οκτωβρίου 2012 εκδηλώθηκαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στον ορεινό όγκο του Δήμου Πύλης με ολέθρια αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε ιδιοκτησίες.

Οι πλημμύρες έλαβαν χώρα στις Δημοτικές Ενότητες Αιθήκων, Νεράϊδας & Πινδαίων και συγκεκριμένα στις Τοπικές Κοινότητες Αθαμανίας, Δροσοχωρίου, Αγίου Νικολάου, Δέσης, Πύρρας, Νεραϊδοχωρίου, Νεραϊδας, Παχτουρίου, Αετού, Αρματολικού, Νέας Πεύκης, Βαθυρρεύματος, Μοσχοφύτου & Μεσοχώρας.

Στις συγκεκριμένες Τοπικές Κοινότητες ο Δήμος Πύλης απέστειλε άμεσα προσωπικό της Τεχνικής του Υπηρεσίας ώστε να γίνει καταγραφή όλων των καταστροφών που προκάλεσε το εν λόγω φαινόμενο. Η έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας περιγράφει αναλυτικά την τραγική κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές και την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι άνθρωποι των χωριών λόγω των καταστροφών σε σπίτια, οδικά δίκτυα, ρέματα και δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Πιο συγκεκριμένα σε όλα τα παραπάνω χωριά :

- Υπάρχει έντονος κίνδυνος κατάρρευσης οικιών
- Καταστράφηκαν γέφυρες και επιχώματα πρόσβασης αυτών με αποτέλεσμα να διακοπεί η πρόσβαση προς τις Τοπικές Κοινότητες
- Τα ρέματα υπερχείλησαν και μεγάλες στερεοπαριχές κατέκλυσαν και έπνιξαν τα χωριά.

- Μπαζώθηκαν σωληνωτά και οχετοί με αποτέλεσμα νερό & φερτά να υπερχειλήσουν στο οδικό δίκτυο κλείνοντας αρκετούς δρόμους.
- Οι κοίτες των ποταμών άλλαξαν κατεύθυνση περνώντας μέσα από ιδιοκτησίες προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.
- Πολλά τεχνικά δεν λειτούργησαν και τα όμβρια ύδατα οδηγήθηκαν σε οικίες.
- Δρόμοι μετατράπηκαν σε ρέματα
- Προκλήθηκαν ολοσχερείς καταστροφές σε οδοστρώματα (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, αμμοχαλιοστρώσεις) με αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας
- Εμφανίστηκαν καθιζήσεις σε πάρα πολλά μέρη του οδικού δικτύου και των υποδομών εντός και εκτός χωριών
- Παρουσιάστηκαν έντονα κατολισθητικά φαινόμενα (καταπτώσεις) που ενεργοποιήθηκαν λόγω της έντονης βροχόπτωσης, τα οποία εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους
- Καταστράφηκαν τοιχία αντιστήριξης, ζαρζανέτια και περιφράξεις
- Πλατείες θάφτηκαν κάτω από τα φερτά των ρεμάτων
- Καταστράφηκαν Νεκροταφεία - Κοιμητήρια

Στην έκθεση αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας αναφέρονται όλα τα παραπάνω αναλυτικά σε κάθε θέση και σε κάθε Τοπική Κοινότητα με φωτογραφικό υλικό και ενδεικτικό προϋπολογισμό. Στην παρούσα φάση οι εργασίες αποκατάστασης είναι πολύ δύσκολο να κοστολογηθούν επ'ακριβώς όμως από παρόμοιες θεομηνίες του παρελθόντος και από την εμπειρία της Τεχνικής Υπηρεσίας εκτιμούμε ότι το κόστος των αποκαταστάσεων θα ξεπεράσει τα 3.500.000,00€

