



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 21 - 03 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 421**

22 ΜΑΡ. 2013

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Πετράκο Αθανάσιο
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/ο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: 1. Η υπ' αριθ. πρωτ. 6364/28-01-2013 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 183/19-02-2013 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω (υπό 1) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Πετράκος Αθανάσιος, με θέμα «Ανάγκη άμεσων ενεργειών και συνολικών και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων προστασίας για το κάστρο της Κορώνης», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 1828/15-02-2013 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένο:
Μία (1) σελίδα

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, το 1 με το συνημμένο)
2. Γραφείο Τύπου



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΕΩΣ
 ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διεύθυνση Διοικητικού
 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 Τμήμα Τεχνικών Έργων
 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Καλαμάτα 15 / 02 / 2013
 Αρ. Πρωτ. 1828
 Σχετ. 1299

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
 ΕΥΛΙΤΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2, ΑΘΗΝΑ 115 23
 Fax 213 1361230

ΚΟΙΝ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΜΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
 ΤΡΙΠΟΛΗ

2. ΑΝΤΙΠΡΟΨΥΧ. ΠΑΝ. ΔΑΔΥΡΑ-ΔΕΝΤΑΥΡΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΡΩΝΗΣ

Α. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΩΤ. ΑΡ. 4040/31-12-2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΑΣ

Β. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΩΤ. ΑΡ. 11228/4207/1-2-2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η παρούσα έκθεση, που διενεργήθηκε από μηχανικούς της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Μεσσηνίας, στην περιοχή των παρατεινόμενων, και συγκεκριμένα στην Β/Α πλευρά του Κάστρου στη περιοχή "Αίγιο", διαπιστώθηκε ότι:

Επί της όραση των σφαιρικών θαλασσοταραχών που έληξαν πρόσφατα τα παλάτια των παρατεινόμενων, υπάρχει σοβαρή βλάβη τμήμα του πριανού του φρουριακού συγκροτήματος, στην περιοχή:

Παρατηρήθηκε κατάρρευση ενός πριανού διαστάσεων περίπου 10m x 1m - πλάτους 10m - σε μήκος, που συμπεριλαμβάνεται και τον αναλημματικό τοίχο από Αιολόμνη που το αποτελεί στην βάση του και σε επαφή με την ακτογραμμή.

Επομένως η βλάβη κρίνεται σοβαρή, διότι πέραν της καθ' ύλην, τοπικής ζημιάς, επισημασμένης ακόμη περισσότερο η κατάσταση του πριανού του φρουριακού συγκροτήματος, και είναι άμεσος ο κίνδυνος να επεκταθεί η βλάβη προς το γειτονικό γωνιακό σκαμνιστήριο.

Εισηγούμεθα:

1. Η βλάβη να αντιμετωπιστεί με φασματική ανάλυση, σύμφωνα με το σχέδιο:

2. Η βλάβη να αντιμετωπιστεί με φασματική ανάλυση

3. Η βλάβη να αντιμετωπιστεί με φασματική ανάλυση για ενίσχυση του φρουριακού συγκροτήματος,

4. Η βλάβη να αντιμετωπιστεί με φασματική ανάλυση της κυματικής ενέργειας, η


5. Η βλάβη να αντιμετωπιστεί με φασματική ανάλυση του αναλημματικού τοίχου

6. Η βλάβη να αντιμετωπιστεί με φασματική ανάλυση της έγκρισης του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 15 / 02 / 2013