





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

28 ΜΑΡ. 2013

Υπουργός Αναπληρωτής

28 ΜΑΡ. 2013

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Αθήνα 22/3/2013

Αρ. Πρωτ: 1014 β

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.

- Χαρούλα Καφαντάρη
- Αναστάσιο Κουράκη
- Γιάννη Αμμανατίδη
- Δέσποινα Χαραλαμπίδου
- Γιάννα Γαϊτάνη
- Ευαγγελία Αμμανατίδου

2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 7329/18-02-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 7329/18-02-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Χαρούλα Καφαντάρη, Αναστάσιο Κουράκη, Γιάννη Αμμανατίδη, Δέσποινα Χαραλαμπίδου, Γιάννα Γαϊτάνη και Ευαγγελία Αμμανατίδου, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει περιέλθει στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος /ΥΠΕΚΑ, σχετική καταγγελία ούτε έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος στην εν λόγω περιοχή. Ωστόσο από το ανωτέρω ερώτημα προκύπτει ότι έχει ήδη επέμβει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (αυτοψία, έκθεση, επιβολή προστίμου, σχέδιο συμμόρφωσης) η οποία είναι αρμόδια και για την παρακολούθηση των ενεργειών συμμόρφωσης.

VJ

Αλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21.09.2011) η εν λόγω υπηρεσία είναι μια από τις αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση η ενεργοποίηση της αρμόδιας τοπικής υπηρεσίας, καθόσον δεν αμφισβητούνται τα αποτελέσματα του ελέγχου της, είναι στη σωστή κατεύθυνση.

Τέλος, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το με αριθμ. πρωτ. 72137/2861/04-03-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/ Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Συνημμένο:

Το α.π. 72137/2861/4-3-13 έγγραφο Δ/νσης Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Θεσ/νικης


Σελίδες απάντησης:2
Σελίδες συνημμένων:3
Σύνολο Σελίδων:5

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ταχ.Δ/ση : Μοναστηρίου 12
Ταχ. Κωδ. : 546 29, Θεσ/νίκη
Πληροφορίες : Ολ. Μούτσου
Τηλ. : 2313 / 325.574
E-mail : O.Moutsou@pkm.gov.gr
Fax. : 2310 /422.201

ΕΞ. ΕΠΙΣΤ. ΟΝ
(να σταλεί άμεσα με FAX)

Θεσσαλονίκη 04 / 03 /2013

Α.Π. : 72137 /2861

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Τάκη Οικονομίδη 1
546 55 Θεσσαλονίκη
(υπόψη Σ.Ζαχαριάδη)
FAX: 2313 309389

ΚΟΙΝ.: ΓΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
FAX : 2310 /421888

ΘΕΜΑ: Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 7329/18-2-2013 των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Πρώην Χωματερή Δερβενίου Θεσσαλονίκης» .

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό 7329/18-02-2013 Ερώτηση στη Βουλή των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με Α.Π. 79040 (356)/01-03-2013 έγγραφο του Γραφείου Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών (Α.Π. της υπηρεσίας μας 79137/2861/01-3-2013).

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ιστορικό του έργου

Η χωματερή Δερβενίου λειτούργησε ως χώρος διάθεσης απορριμμάτων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης από το 1974 έως το 1984 ενώ δεχόταν μικρές ποσότητες αποβλήτων έως το 1988. Στη συνέχεια έγινε χωματοκάλυψη της απορριμματικής μάζας από το Σύνδεσμο ΟΤΑ. Το 1993 με φροντίδα του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης εκπονήθηκαν τεύχη δημοπράτησης για την αποκατάστασή της που παραδόθηκαν στον Σύνδεσμο ΟΤΑ Μεζονος Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια το 1996 εκδόθηκε για την αποκατάστασή της η Α.Π. οικ. 82408/3-9-1996 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από το ΥΠΕΧΩΔΕ διάρκειας 5 (πέντε) ετών και η με Α.Π. οικ. 114903/12-11-1997 Απόφαση Τροποποίησης -συμπλήρωσης αυτής.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω ΑΕΠΟ για την μεταφροντίδα του έργου αναφέρεται υποχρέωση κατασκευής παραθύρων εκτόνωσης βιοαερίου, ενώ για τα διασταλλάζοντα παροχής 5 m³/d προβλέπονταν η κατασκευή δικτύου συλλογής και η μεταφορά τους στον βιολογικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Για τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των υπόγειων υδάτων προβλέπονταν η κατασκευή/ανάσκαψη τριών γεωτρήσεων (δύο κατόντη και μια ανόντη του χώρου) ως προς την κατεύθυνση ροής του υπόγειου υδροφόρου της περιοχής.

Από την αυτοψία της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι δεν κατασκευάστηκε η δεξαμενή συλλογής διασταλλάζοντων και δεν τηρείται πρόγραμμα παρακολούθησης ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος κατά παράβαση των όρων των προαναφερθέντων ΑΕΠΟ. Επίσης διαπιστώθηκε ότι στο κάτω μέρος της χωματερής, στον πόδα του πρανούς εξέρχεται ογκώδης, από τον οποίον υπήρχε συνεχής ροή υγρών, προς το διευθετημένο τμήμα του παρακείμενου ρέματος Από τις χημικές αναλύσεις του δείγματος υγρών που ελήφθη διαπιστώθηκε υπέρβαση στο BOD₅ του οποίου η τιμή είναι 52 αντί 40 που αναφέρεται

στην υπ' αριθμ. 30/οικ.2885/2010 Απόφαση Νομάρχη και στα ολικά κολοβακτηριοειδή (105.000 αντί 1.000) της ίδιας απόφασης

Σύμφωνα με έγγραφο του Συνδέσμου ΟΤΑ (ΣΟΤΑΝΘ), η δεξαμενή συλλογής διασταλαζόντων δεν κατασκευάστηκε επειδή δεν υπήρχαν πλέον διασταλαζόντα κατά την αποκατάσταση της χωματερής (επισημαίνεται ότι η κατασκευή του έργου της ανάπλασης άρχισε το 2000 δηλαδή 16 χρόνια μετά την παύση λειτουργίας της) και διότι η Δ/ση Δασών απαγόρευσε την κατασκευή της. Επίσης αναφέρει ότι η συνεχής ροή νερού αποδίδεται σε ύπαρξη πηγής (και όχι σε διασταλάζοντα), η απομόνωση της οποίας δεν κατέστη δυνατή. Για τον λόγο αυτό τοποθετήθηκε αγωγός Φ200 για την απομάστευση των νερών αυτών και την παροχέτευση τους στο παρακείμενο ρέμα, το οποίο εγκιβωτίστηκε σε απόσταση 150 μέτρων

Ο ισχυρισμός αυτός δεν έγινε αποδεκτός επειδή θα υπήρχαν στην πράξη διασταλαζόντα αλλά και στην ΜΠΕ προβλέπονταν τότε μία παροχή διασταλαζόντων περίπου 5 m³/d. Επιπλέον η Δ/ση Δασών ουδέποτε αρνήθηκε την κατασκευή της δεξαμενής απλά δια του εκπροσώπου της επισήμανε την αναγκαιότητα λήψης άδειας από την δασική Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε επέμβαση.

Για τους ανωτέρω λόγους με την με Α.Π. 426826/16889/04-1-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας επιβλήθηκαν στον Σύνδεσμο ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης διοικητικές κυρώσεις ύψους 10.500 ευρώ. Επίσης ζητήθηκε η άμεση λήψη μέτρων για την αποτροπή της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Όσον αφορά στις ερωτήσεις έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Ερώτηση 1 και 3.

Η υπηρεσία μας μετά τις αυτοψίες ζήτησε από τον Σύνδεσμο να προβεί σε λήψη μέτρων για την αποτροπή της ρύπανσης. Στα πλαίσια αυτά ο ΣΟΤΑΝΘ έχει αναθέσει, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Τμήμα Γεωλογίας, μελέτη ώστε να γίνει η απαραίτητη γεωφυσική και υδρογεωλογική έρευνα της περιοχής για να εντοπιστεί η πηγή τροφοδοσίας των υδάτων που εκρέουν από τον αγωγό και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος. Αναμένονται τα αποτελέσματα της μελέτης καθώς και η υποβολή του σχεδίου δράσης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 114218/97 «η φάση της μετέπειτα φροντίδας τελειώνει μετά από είκοσι (20) έτη ή όταν η αρμόδια υπηρεσία απαλλάξει τον φορέα λειτουργίας του ΧΥΤΑ από αυτή την υποχρέωση». Από την παύση λειτουργίας της χωματερής Δερβενίου έχουν ήδη περάσει 29 χρόνια, που σύμφωνα και με τη νομοθεσία θεωρείται ικανός χρόνος για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία της χωματερής. Πέραν όμως αυτών το θέμα βρίσκεται υπό παρακολούθηση εκ μέρους της Υπηρεσίας.

Ερώτηση 2.

Δεν αποτελεί αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας.

Ερώτηση 4.

Για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδροφορέων και την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού που χρησιμοποιείται για ύδρευση σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892 Β'/11-7-2001) «Ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης» για τη χρήση νερού για ανθρώπινη κατανάλωση ο φορέας του υδρευτικού δικτύου οφείλει να προβαίνει σε συστηματικό έλεγχο και καταγραφή της ποιότητας του νερού, οι ποιοτικές παράμετροι του οποίου αναφέρονται στην προαναφερθείσα ΚΥΑ και φυσικά θα πρέπει να βρίσκονται κάτω των επιτρεπομένων ορίων. Η ποιότητα του λοιπών θεωρούμε ότι ελέγχεται από την αρμόδια αρχή.

Όσον αφορά στην ποιότητα νερού που διατίθεται για άρδευση, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή. Η κάλυψη αρδευτικών αναγκών γίνεται από γεωτρήσεις -όπου επιτρέπεται και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας - και η ποιότητα του νερού ελέγχεται για σειρά παραμέτρων κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των γεωτρήσεων.

Τέλος επισημαίνουμε ότι για το θέμα της χωμάτερης Δερβενίου έγινε και ενημέρωση των εισαγγελικών αρχών με την απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον Σύνδεσμο ΙΣΟΤΑΝΘ.

Εσωτ. Διανομή

1. Αρχείο Φ.Ε.Π.Ε.Π.
2. Ο.Μούτσου

Ε.Π.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
α.α

Τσαγκαρλής Γεώργιος
Χημικός Μηχανικός με Β'β

