



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ**

**Αθήνα, 08 - 04 - 2013**

**Αριθ. πρωτ.: 522**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα  
Ταχ. κώδικας: 101 83  
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα  
Φ. Αναγνωστάκης  
Τηλέφωνα: 2131364032  
2131364366  
Φαξ: 2131364354  
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr  
f.anagnostakis@ypes.gr

**Προς:**  
Τη Βουλή των Ελλήνων  
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Αναφορών

**Κοινοποίηση:**  
Βουλευτή κ. Χρήστο Δήμα  
Βουλή των Ελλήνων  
(με φωτ/φο των συν/νων)


**Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος**

**Σχετ.:** 1. Η υπ' αριθμ. 2690/08/02/2013 Αναφορά  
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 261/04-02-2013 έγγραφο μας

Σε συνέχεια του (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της (υπό 1) σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος Δήμας, με θέμα «Χρηματοδότηση του Δήμου Σικυωνίων για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών λόγω θεομηνιών», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 22590/1814/01-03-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, για ενημέρωσή σας.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ**



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ**

**Συνημμένα:**  
Πέντε (5) σελίδες

**Εσωτερική διανομή:**

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, 1 με φωτ/φο των συν/νων)
2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πάτρα, 01-03-2013

Αριθ. Πρωτ. 22590 (1814) Βαθμός Πρωτ. ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ  
ΠΡΟΣ:

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158  
Πληροφορίες : Μ. Κάβουρας  
Τηλέφωνο : (2610) 490-353  
FAX : (2610) 490-356/ 59  
e-mail : mkavouras@apd-depin.gov.gr

Υπουργείο Εσωτερικών  
Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  
(μέσω τηλεομοιοτυπίας)  
213-13 64 713

**ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»**

**ΣΧΕΤ.:** α) Το αριθ. 6660/19-02-2013 έγγραφό σας.  
β) Το αριθ. 879/28-02-2013 έγγραφο Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού, που αφορά στην αριθ. 2690/08-02-2013 Αναφορά του βουλευτή κ. Χ. Δήμα, με θέμα: «Χρηματοδότηση του Δήμου Σικυωνίων για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών λόγω θεομηνιών», σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω (β) σχετική απάντηση της αρμόδιας Περιφέρειας Πελοποννήσου.-

Επισυνάπτεται:

Το ανωτέρω (β) σχετικό (φ. 04)

Ο Γενικός Γραμματέας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΙΟΝΙΟΥ  
ΦΩΤΟΠΟΙΗΣΗ


Εμμανουήλ Αγγελάκας



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2  
Ταχ. Κώδικας: 20100 Κόρινθος  
Πληροφορίες: Λούτας Νικόλαος  
Τηλέφωνο : 2741360679  
FAX : 2741360617  
e-mail: n.loutas@pekorinthias.gr**

Κόρινθος, 28-02-2013  
Αρ. Πρωτ. 879



**ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών**

**ΘΕΜΑ: Βλάβες παράλιων περιοχών Κορινθιακού από την κακοκαιρία στις  
03-04/12-2012**

σχετ.: α) Το υπ' αρ. 21285/1719/26-02-2013 έγγραφο του γραφείου του κ. Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  
β) Το υπ' αρ. 6660/19-02-2013 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών  
γ) Η από 04-02-2013 αναφορά του Βουλευτή Κορινθίας κ. Δήμα Χρίστου.  
δ) Το υπ' αρ. 29413/17-12-2012 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων

Σας υποβάλλουμε συνημμένα έκθεση κλιμακίου μηχανικών της υπηρεσίας μας, που συντάχθηκε ύστερα από αυτοψία που διενεργήθηκε στα παράλια του Κορινθιακού κόλπου, μετά την κακοκαιρία στις 03 και 04 Δεκεμβρίου 2012.

Λόγω της σημασίας των βλαβών, που υπέστησαν οι συγκεκριμένες περιοχές, που αναφέρονται στη συνημμένη έκθεση, θεωρείται απαραίτητο στο γενικό σχεδιασμό των μελλοντικών έργων της Περιφέρειας και των παραλιακών Δήμων να ενταχθούν και σχετικές μελέτες για την αποκατάστασή των βλαβών αυτών καθώς και αντίστοιχα κονδύλια.

Συνημμένα  
Έκθεση Κλιμακίου Μηχανικών Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Κ.

**Ο Προϊστάμενος της Δ/σης  
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας  
κ.α.α.**

**Μιχαλόπουλος Βασίλειος  
ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Β' β**

**Πίνακας Αποδεκτών**

Προς:  
1) Γραφείου Γενικού Γραμματέα – (Κοινοβουλευτικός Έλεγχος) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 158

Κοιν:  
1) Δ/ση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών  
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα

2) Δήμος Σικυωνίων

Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο 202 00

Ανακοίνωση:

- 1) Γραφείο κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου  
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τρίπολη 221 00
- 2) Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, ενταύθα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Εκθεση αυτοψίας**

Μετά την κακοκαιρία, που έπληξε τις παράλιες περιοχές του Κορινθιακού στις 03 και 04 Δεκεμβρίου 2012, διενεργήθηκε αυτοψία στα παράλια της Κορινθίας, από την Κόρινθο έως τα Μαύρα Λιθάρια (όρια Νομού), στις 05 Δεκεμβρίου 2012 από κλιμάκιο μηχανικών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας και συγκεκριμένα από τους:

- 1) Λούτα Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό
- 2) Βλάσση Μιχάλη, Πολιτικό Μηχανικό.

Από τον επιτόπου έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε πολλά σημεία του παραλιακού μετώπου παρουσιάστηκαν βλάβες του οδικού δικτύου, οι οποίες δυσχεραίνουν τη διέλευση οχημάτων και πεζών αρχικά, αλλά και εγκυμονούν κινδύνους για σημαντικότερες βλάβες ή και καταρρεύσεις τμημάτων των παραλιακών οδών σε περίπτωση μελλοντικών, παρόμοιας σφοδρότητας, καιρικών φαινομένων.

Οι βλάβες παρουσιάζονται στοραδικά σε διάφορα σημεία σε όλα τα παράλια. Παρακάτω αναφέρονται οι χαρακτηριστικότερες και σημαντικότερες εξ αυτών:

- Στην Κόρινθο στην περιοχή INTEN (Παλαιά Σφαγεία), παρουσιάζονται έντονες βλάβες, όπου η παραλία κατέκλυσε τον παραλιακό δρόμο. Επίσης εμφανίζει κλίση από την κατακόρυφο τοιχείο προστασίας παραλιακής ιδιοκτησίας στο τέλος της οδού Κύπρου.
- Στην παραλία Λεχαίου εμφανίζεται καθίζηση στο πεζοδρόμιο της παραλιακής δημοτικής οδού.
- Στο Περιγιάλι, τμήμα του παραλιακού δρόμου, έχει υποστεί καθίζηση στα σημεία που βρίσκονται σε επαφή με το τσιμεντένιο κράσπεδο του πεζοδρομίου.
- Στον Άσσο εμφανίζονται βλάβες σε μανδρότοιχους κατοικιών.
- Επίσης προσότητες ιζήματος της παραλίας (βότσαλα, άμμος, φύκια) έχουν κατακλύσει τμήματα του παραλιακού δρόμου στην παραλία του Άσσου και του Κιάτου.
- Στην περιοχή της Σαμούτανης (Βραχάτι), έχει ανατραπεί προστατευτικό τσιμεντένιο τοιχείο και έχει αρχίσει η υποσκαφή του δρόμου.
- Στην περιοχή της Συκιάς έχει ανατραπεί τοιχείο προστασίας της Π.Ε.Ο. με αποτέλεσμα να διαβρώνεται και να υποσκάπτεται το επίχωμα της οδού.
- Στο Μελίσσι εντοπίζονται ρηγματώσεις (σημάδια υποσκαφής) στην Π.Ε.Ο.
- Στη Λυκοποριά έχουν επιδεινωθεί οι καθιζήσεις των πεζοδρομίων και της Π.Ε.Ο. που προϋπήρχαν.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να παρθούν μέτρα προστασίας των παράλιων δρόμων στα τμήματα που προαναφέρονται, είτε με ανακατασκευή των τοιχείων προστασίας, που έχουν

ανατραπεί ώστε να εμποδίζεται η υποσκαφή που προκαλεί το θαλάσσιο κύμα ή τουλάχιστον να κατασκευαστεί μία κατά μήκος θωράκιση από ογκόλιθους. Οι εργασίες αυτές βέβαια, θα πρέπει να ενταχθούν στο γενικότερο σχεδιασμό των έργων για προστασία των ακτών του Κορινθιακού και να μην αντιμετωπιστούν αποσπασματικά.

Μέχρι την ολοκλήρωση των έργων προστασίας θα πρέπει με μέριμνα των οικείων Δήμων να σημανθούν οι επικίνδυνοι χώροι ώστε να εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων (ανάλογα την περίπτωση).

Συνημμένα

Ενδεικτικές φωτογραφίες των βλαβών

Οι ενεργήσαντες την αυτοψία

1. Λούτας Νικόλαος,
2. Βλάσσης Μιχαήλ,