




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

08 ΑΠΡ. 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πειραιάς, 04 Απριλίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 6611/93

Ταχ. Δ/ση : Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ. : 210 4191436
Fax : 210 4064336
E-mail : ke@hcg.gr

ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων

Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση: 1. Υπουργείο Εσωτερικών (Γρ. κ. Υπουργού)
2. Βουλευτή κ. Ν. Κούζηλο

Αριθ. σελίδων: Απάντηση (02)

Συνημμένα (03)

Σύνολο (05)

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν. Κούζηλου.

Σχετ.: Ερώτηση με αριθ. πρωτ. 6559/25-02-2014 της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικής, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ) και σχετική εντολή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής δεκαπέντε στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας μετέβησαν άμεσα στο νησί της Κεφαλονιάς για παροχή βοήθειας μετά τη σεισμική δόνηση της 26-01-2014, καθώς και ο Περιφερειάρχης της 3^{ης} ΠΕΔΙΛΣ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ προκειμένου να συνδράμει στο συντονισμό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκλήθηκαν.

Ακολούθως, κατόπιν σχετικής εντολής κ. ΥΝΑ στο νησί μετέβη ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του ΥΝΑ συνοδευόμενος από τεχνικό κλιμάκιο του ΥΝΑ. Η τεχνική ομάδα του ΥΝΑ διενήργησε πλήρη έλεγχο και κατέγραψε όλες τις ζημιές των λιμενικών υποδομών του νησιού, του Λ/Χ Αργοστολίου, του Λ/Σ Ληξουρίου, καθώς και της ΑΕΝ Ιονίων Νήσων. Συναφώς επισυνάπτονται Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας της ΑΕΝ και έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για την κατάσταση των ως άνω Λιμενικών Αρχών. Σημειώνεται ότι τεχνικά προβλήματα που έχουν καταγραφεί στα Λιμεναρχεία και την ΑΕΝ πρόκειται να αποκατασταθούν με κυρίαρχη μέριμνα τη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με την ασφάλεια του προσωπικού και των σπουδαστών. Αναφορικά, τέλος, με τις καταγεγραμμένες ζημιές στα λιμάνια έχουν δρομολογηθεί όλες οι ενέργειες ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την αποκατάστασή τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες,

Σημειώνεται ότι το ΥΝΑ συμεριζόμενο την κατάσταση στην οποία περιήλθαν οι κάτοικοι του νησιού της Κεφαλονιάς έλαβε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, κάθε πρόσφορο μέτρο για την ανακούφιση των πληγέντων και την παροχή βοήθειας είτε με τη μορφή υλικού έκτακτης ανάγκης (σκηνές, υπνόσακους, κουβέρτες, εργαλεία κ.α.), είτε με την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ακτοπλοϊκής σύνδεσης του Αργοστολίου με το Ληξούρι, είτε τέλος με την αποδοχή κάθε πρωτοβουλίας για διάθεση πλοίων προς φιλοξενία των πληγέντων αλλά και την επί 24ωρου βάσεως εξασφάλιση της ασφαλούς διαμονής τους σε αυτά.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Εσωτερική Διανομή

1. ΥΝΑ/Γρ. κ. Υπουργού
2. ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ. κ. Α/ΛΣ
3. ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΚΥΕΕΦ
4. ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΚΕ
5. ΥΝΑ/ΓΓΛΠΝΕ/ΔΛΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πειραιάς, 07-04-2014

Για το Γραφείο

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΕΛΕΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ Λ.Σ.

Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας

Η παρούσα αφορά την αυτοψία που διενεργήθηκε στα κτίρια της σχολής της ΑΕΝ Κεφαλληνίας την Δευτέρα 27/1 και Τρίτη 28/1 για εκτίμηση των βλαβών που προκάλεσε η σεισμική δόνηση της Κυριακής 26/1.

Ειδικότερα και μετά από οπτικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν βλάβες στον φέροντα οργανισμό των κτιρίων.

Βλάβες παρουσιάζονται σε τμήματα των τοίχων πλήρωσης ως ακολούθως:

Κτίριο Διοικητηρίου:

Αποκόλληση των εσωτερικών τοιχοποιιών στην σύνδεση με την οροφή λόγω των σχετικών μετακινήσεων των πλακών. Για την επισκευή τους προτείνεται η καθαίρεση των επιχρισμάτων σε πλάτος έως 25 εκ περιμετρικά στα σημεία σύνδεσης από την οροφή, ο καθαρισμός του αρμού και γέμισμα με αριάνη, μία στρώση πεταχτή τσιμεντοκονία ισχυρή (χωρίς ασβέστη), γάζα και στη συνέχεια οι τελικές στρώσεις του επιχρίσματος. Το κτίριο προτείνεται να μην χρησιμοποιείται μέχρι την επισκευή του.

Κτίριο Αιθουσών Διδασκαλίας:

Ρηγματώσεις των τοιχοποιιών του ισόγειου στα σημεία διέλευσης των αγωγών του ηλεκτρικού, διάνοιξη παλιότερων βλαβών λόγω πλημμελούς επισκευής (ελαφρές ρηγματώσεις) οι οποίες δεν συνιστούν κίνδυνο για την χρήση του κτιρίου.

Για την επισκευή προτείνεται η καθαίρεση των επιχρισμάτων σε πλάτος έως 50 εκ. περιμετρικά των ρηγματώσεων και των καναλιών, ο καθαρισμός των επιφανειών, τοποθέτηση πλέγματος πλαστικού με καλή στερέωση στην τοιχοποιία, μία στρώση πεταχτή τσιμεντοκονία ισχυρή (χωρίς ασβέστη), και στη συνέχεια οι τελικές στρώσεις του επιχρίσματος.

Στο κτίριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ο όροφος προκειμένου να γίνουν οι επισκευές στο ισόγειο και στη συνέχεια και οι αίθουσες του ισόγειου.

Κτίριο Κοιτώνων :

Το κτίριο κοιτώνων χωρίζεται με αρμό σε δύο στατικώς ανεξάρτητα τμήματα από τα οποία στο πρώτο δεν παρουσιάζονται σοβαρές βλάβες στις τοιχοποιίες, πλην δύο εσωτερικών τοίχων στο ισόγειο και ελαφρές ρηγματώσεις στα σημεία διέλευσης των καλωδιώσεων στις αίθουσες του ορόφου οι οποίες δεν εγκυμονούν κινδύνους για την χρήση του τμήματος.

Στο δεύτερο τμήμα παρουσιάζονται πιο σοβαρές βλάβες σε τμήματα των τοιχοποιιών του ισόγειου και του ορόφου οι οποίες θα πρέπει να επισκευασθούν πριν την χρήση του κτιρίου.

Ο Συντάξας

Θεοφανόπουλος Αλέξανδρος

Πολιτικός Μηχανικός Δ'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ 1^ο

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 808/93/14/6-3-14

Πειραιάς, 05/03/2014
Αριθ.Φακέλου: 311.10/2014
Αριθ.Σχεδίου : 235

Ταχ. Δ/ση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2
Ταχ.Κώδικας : 185 10, Πειραιάς
Τηλέφωνο : 210-4064533-4392
E-mail : dikyeef@hcg.gr

ΠΡΟΣ : Υ.Ν.Α./
Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν. Κούζηλου.

Σχετ: α) Η αριθ.6559/25-02-2014 ερώτηση Βουλευτή Νικόλαου Κούζηλου (Α.Π. 93/26-02-2014 εντολή Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου).
β) Το αριθ.φак.311.05/14/Αρ.Σχεδ.:578/17-02-14 έγγραφο Λ/Χ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
γ) Το υπ' αριθ. πρωτ. 359/04-03-2014 έγγραφο Δ.Λ.Τ.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
δ) Η υπ' αριθ. φак. 311.10/14/Α.Σ.758/04-03-2014 /04-03-2014 αναφορά Λ/Χ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ε) Το Α290944/11-02-2014 Δελτίο Επανελέγχου ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ/ΥΑΣ για το κτίριο Λ/Χ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
στ) Το Α290205/12-02-2014 Δελτίο Επανελέγχου ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ/ΥΑΣ για το κτίριο Λ/Σ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

1. Επί των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω (α) σχετική Ερώτηση Βουλευτή κ. Ν. Κούζηλου και κατόπιν των (β) έως (στ) σχετικών, σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

α. Την 27-01-2014 και ύστερα από την πρώτη ισχυρή σεισμική δόνηση της 26-01-2014, μετέβη στην Κεφαλονιά στέλεχος της Υπηρεσίας μας, διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, όπου παρέμεινε για πέντε (05) ημέρες. Κατόπιν της δεύτερης ισχυρής σεισμικής δόνησης της 03-02-2014, ανωτέρω στέλεχος μετέβη την 04-02-2014 εκ νέου στη νήσο, για τέσσερις (04) επιπλέον ημέρες.

β. Λ/Χ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

i. Από την πρώτη ισχυρή σεισμική δόνηση, στο κτίριο στέγασης του Λ/Χ Κεφαλληνίας στο λιμένα Αργοστολίου δεν παρουσιάστηκαν εμφανείς ρηγματώσεις στα γραμμικά στοιχεία του φέροντος οργανισμού του και στις τοιχοπληρώσεις. Προβλήματα εντοπίστηκαν κυρίως στο έδαφος περιμετρικά αυτού, καθώς κατά τη διάρκεια του σεισμού παρατηρήθηκε το φαινόμενο της ρευστοποίησης εδάφους.

ii. Κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης, ανωτέρω στέλεχος παρέστη σε όλες τις αυτοψίες [τρεις (03) συνολικά] μηχανικών της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που διενεργήθηκαν στο κτίριο, κατόπιν των οποίων αυτό κρίθηκε ως «κατοικήσιμο», πλην της στατικά ανεξάρτητης προσθήκης κάτω από το υπόστεγο, με την παρατήρηση ότι υπάρχουν ενδείξεις καθίζησης περιμετρικά του κτιρίου και να ελεγχθεί εδαφοτεχνικά.

iii. Το κτίριο στέγασης του Λ/Χ Κεφαλληνίας λειτούργησε κατά τον ίδιο τρόπο στη δεύτερη ισχυρή σεισμική δόνηση, οπότε βάσει του (δ) σχετικού κρίθηκε ως «κατάλληλο για χρήση», πλην της ανωτέρω ισόγειας προσθήκης μετά του υπερκείμενου δώματος.

iv. Το Λ/Χ Κεφαλληνίας, για την αναπλήρωση του χώρου που κρίθηκε ως μη κατοικήσιμος και χρησιμοποιείτο ως γραφείο Ναυτολογίας-Οίκου Ναύτου-ΠΧΜ, αιτήθηκε με το (β) σχετικό από την ΥΑΣ τη διάθεση/λυόμενου αυτομεταφερόμενου οικίσκου.

Όσον αφορά στην κατάσταση του εδάφους επί του οποίου θεμελιώνεται το κτίριο, μετά τη λήξη της σεισμικής δραστηριότητας απαιτείται η εκπόνηση εδαφομηχανικής μελέτης στην περιοχή για περεταίρω αξιολόγηση.

γ. Λ/Σ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

i. Στο κτίριο στέγασης του Λ/Σ Ληξουρίου από την πρώτη εκδήλωση της σεισμικής δραστηριότητας δε σημειώθηκαν ζημιές. Μετά και από τη δεύτερη ισχυρή δόνηση, παρατηρήθηκαν ρωγμές σε τοίχους πληρώσεως και αποκόλληση κεραμιδιών στη στέγη του κτιρίου. Για την άρση της επικινδυνότητας απαγορεύθηκε η πρόσβαση περιμετρικά του κτιρίου και βάσει του (στ) σχετικού κρίθηκε ως «κατάλληλο για χρήση».

ii. Αναμένεται η πλήρης λήξη του σεισμικού φαινομένου για την επισκευή των ζημιών, κατόπιν υποδείξεως των μηχανικών.

3. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Επισυνάπτονται:


(β) έως (στ) σχετικά (φ.05)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. (Τ)
ΠΙΣΣΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Εσωτερική Διανομή:

1. Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Γρ. κ. ΔΚ Γ' (υ.τ.α)
2. Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΙΚΥΕΕΦ



ΑΡΧΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ
Ο ΑΝΤΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΠΠΟΣ Γρηγόριος
ΑΝΘΡΩΠΩΣΠΙΣΤΗΣ Α.Σ.