




**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

30 ΑΠΡ. 2014

**Αθήνα, 30 - 04 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 583/2014**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνο: 2131364032
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 7547/07-04-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός, με θέμα «Εκβολή λυμάτων στη θάλασσα από βλάβη στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού στην Ερμούπολη της Σύρου», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 531/11-04-2014 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Σύρου, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΓΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Καλογερόπουλου
2. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
3. Γραφείο Τύπου



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ

Λ/ΝΣΗ: ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙ ΠΕΡΧΕΙΟΥ 10 - 04100 ΣΥΡΟΣ - ΓΗΛ.: 2281084007 - 07070 FAX 2281088100

K. Skoupa

Ερμούπολη 11/4/2014

Αρ. Πρωτ.: 531

ΠΡΟΣ:

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Διεύθυνση Τεχν. Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων Fax.2131381150
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ
Γραφείο κ. Υπουργού Fax.2106429137
3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γεν. Δ/ση Χωροταξικής και Περιβαλ-
λοντικής Πολιτικής
Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου Fax.2104291264
4. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ Νοτίου Αιγαίου
Fax.2281088896
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γραφείο κ. Περιφερειάρχη Fax.2281079010
6. ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Γραφείο κ. Δημάρχου Fax 2281088232

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος - Εκβολή λυμάτων στη θάλασσα λόγω βλάβης στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού της Σύρου

ΣΧΕΤ. Η με αριθ. Πρωτ. Βουλής 7647/07.04.14 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ι. Λαγού

Σε συνέχεια του σχετικού αναφορικά με την εκβολή λυμάτων στη θάλασσα, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε στα παρακάτω:

1. Στις 22 Μαρτίου υπήρξε εκβολή λυμάτων από υπερχείλιση του αντλιοστασίου που βρίσκεται στη θέση Πηδάλι στην Μαρίνα της Σύρου. Η υπερχείλιση λυμάτων είχε διάρκεια περί την μισή ώρα και υπολογίζεται ότι εκβράστηκαν περί τα 40 κυβικά, οπότε και υπήρξε άμεση αποκατάσταση της βλάβης. Η βλάβη οφειλόταν σε εμπλοκή του ηλεκτρονικού οργάνου μέτρησης της στάθμης των λυμάτων εντός του αντλιοστασίου και αποκαταστάθηκε με τη διακοπή και επανατροφοδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος (RESET). Αιτία της βλάβης ήταν στιγμιαία πτώση (βύθιση) της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα όλων των αντλιοστασίων ελέγχεται από απόσταση μέσω συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού.
2. Στις 29 Μαρτίου από τον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού της Ερμούπολης, υπήρξε εκροή νερού, χρώματος κίτρινο-καφέ. Η

εκροή αυτή οφειλόταν σε υπερφόρτωση της μιας δεξαμενής καθίζησης, λόγω ανάγκης συντήρησης της άλλης, με αποτέλεσμα μικρή ποσότητα της ιλύος να μη προφθάσει να καθιζάνει και να εξέλθει μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού. Η υπερφόρτωση ήταν μικρής διάρκειας λόγω της αυξημένης ροής λυμάτων που συνήθως παρουσιάζεται τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου. Η συντήρηση της μιας εκ των δύο δεξαμενών καθίζησης ήταν αναγκαίο να πραγματοποιηθεί εκτός της θερινής περιόδου, οπότε τα φορτία αυξάνονται λόγω τουρισμού

Και τα δύο περιστατικά ήταν μεμονωμένα, μη συνδεόμενα μεταξύ τους και δεν οφειλόντουσαν σε αμέλεια του απασχολούμενου προσωπικού ή σε πλημμελή συντήρηση των ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα για το πρώτο περιστατικό έχει ήδη ληφθεί μέριμνα για περαιτέρω ενίσχυση του αυτοματισμού, με πρόσθετο εξοπλισμό, ώστε κατά το δυνατόν να περιοριστούν ακόμα και τέτοια φαινόμενα, μέχρι της πλήρους εξάλειψής τους.

Γενικά, επιθυμούμε να γνωστοποιήσουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το αποχετευτικό της Ερμούπολης, τόσο ως προς τα αντλιοστάσια και τα δίκτυα αλλά και ως προς το βιολογικό καθαρισμό, λειτουργεί απρόσκοπτα και αποτελεσματικά και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που καθορίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκροής προς τον αποδέκτη (θάλασσα). Τα συγκεκριμένα ατυχή περιστατικά, αν και μικρής όχλησης, αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα. Δυστυχώς συνέπεσαν μεταξύ τους σε μικρό χρονικό διάστημα και προξένησαν αυτό το θόρυβο, πλην όμως δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα των εγκαταστάσεων και την επιμέλεια με την οποία η Διοίκηση και το προσωπικό της ΔΕΥΑΣ αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα, παρά την δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Προσδοκώντας ότι το μέλλον θα μας δικαιώσει, εξαλείφοντας παρόμοια περιστατικά, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη ενημέρωση.



Απλά τιμής

*Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΣ

