



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ &
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

Αθήνα, 24.3.2015

Ερ. Φ.: 29

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : tmnpke@culture.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Χρήστο Παππά
2. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 722/11.3.2015 Ερώτηση με θέμα:
«Απειλείται με κατάρρευση η ιστορική γέφυρα της Κόνιτσας»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 722/11.3.2015 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Χρήστου Παππά και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η ιστορική γέφυρα της Κόνιτσας βρίσκεται στον Αώο Ποταμό στα νότια της Κάτω Κόνιτσας και είναι χαρακτηρισμένη με την Υ.Α. 15794/19.12.1961 (ΦΕΚ 35/Β/2.2.1962) ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και με την Υ.Α. Γ/1260/30653/2.7.1982 (ΦΕΚ 628/Β/26.8.1982) ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ζώνη προστασίας 60 μ. γύρω της.

Η γέφυρα της Κόνιτσας και είκοσι μία (21) ακόμη λιθόκτιστες τοξωτές γέφυρες βρίσκονται υπό ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής κληρονομιάς», επειδή αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα τοπικής αρχιτεκτονικής και είναι στενά συνδεδεμένες με την εξέλιξη και ιστορία του τόπου.

Μετά την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την Ήπειρο έγινε αυτοψία από μηχανικούς της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας στη γέφυρα της Κόνιτσας και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

- Τμήμα του δεξιού βάθρου και το στηθαίο του αριστερού, προς τα κατάντη, είναι καλυμμένα με αναρριχώμενη βλάστηση.
- Στο δεξιό σώμα της γέφυρας προς τα κατάντη μεταξύ του βάθρου και του τόξου διακρίνεται αρχικά κάθετη ρωγμή και στη συνέχεια ακολουθεί το εξωράχιο του δεύτερου τόξου. Η ρωγμή εντοπίζεται και σε παλαιότερες φωτογραφίες του αρχείου της Υπηρεσίας.
- Στο δεξιό βάθρο που εδράζεται σε βράχο υπάρχει απώλεια τμήματος τοιχοποιίας ή βράχου με αποτέλεσμα η έδραση να μην εκτείνεται σε όλη την επιφάνεια.
- Και προς τα ανάντη της ίδιας πλευράς στο ακροπτερυγό και τον τοίχο αντιστήριξης του μονοπατιού που περνά διαμέσου του ανακουφιστικού τόξου εντοπίζεται απώλεια λίθων της παρειάς προς το ρέμα του ποταμού.
- Στο εσωράχιο του τόξου εξαιτίας της χαμηλής θερμοκρασίας κρέμεται πληθώρα σταλακτιτών από τα εισερχόμενα όμβρια στο σώμα της γέφυρας.

Τον περασμένο έτος ο Δήμος Κόνιτσας υπέβαλε τη μελέτη: «Αποκατάσταση του πέτρινου γεφυριού Κόνιτσας» σε συνεργασία με την ΥΝΜΤΕ Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, η οποία εγκρίθηκε μετά από γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου. Το έργο της αποκατάστασης, βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, με προϋπολογισμό 130.000,00 € και θα

εκτελεστεί υπό την επίβλεψη της αρμόδιας ΥΝΜΤΕ Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.

Η Υπηρεσία κάνει ό,τι είναι εφικτό ώστε να ανταποκριθεί στα αιτήματα και τις ανάγκες συντήρησης των μνημείων και, όπως αποδεικνύεται και από τα ανωτέρω, συμμετέχει σε οποιαδήποτε συνεργασία που θα βοηθήσει στην αποκατάσταση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ –
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων
2. ΔΠΑΝΣΜ
3. ΥΝΜΤΕ Ηπείρου, Β. Ιονίου και Δυτ. Μακεδονίας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο.....

Αθήνα..... 6 - 4 - 15

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Ιωάννα Γαλανή-Καζάντζη

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΗ-ΚΑΖΑΝΤΖΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

