



ΠΑΒ	1931
19/5/2017	

Νότης Α. Μηταράκης
Βουλευτής Χίου – Νέα Δημοκρατία

18/5/2017

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: 1. Τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής
2. Τον Υπουργό Υγείας

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί

Σας προωθώ έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, το οποίο αφορά σε αποτελέσματα αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 28.4.2017 στον καταυλισμό Σούδας, μετά από καταγγελία κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αυτοψίας, διαπιστώθηκαν διαρροές, απόρριψη ακάθαρτων υδάτων στο έδαφος, λιμνάζοντα ύδατα που αποτελούν εστίες μόλυνσης. Η Διεύθυνση Υγείας καλεί την αρμόδια αρχή και συγκεκριμένα το Δήμο Χίου να προχωρήσει άμεσα σε αποκατάσταση του συστήματος παροχέτευσης, ώστε αυτό να φτάνει μέχρι το δημοτικό αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία επισκευή.

Λόγω της σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία εξαιτίας των συνθηκών υγιεινής στον καταυλισμό της Σούδας, παρακαλώ να τοποθετηθείτε στο έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, κοινοποιώντας μας την απάντησή σας.

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης

Συν.: 1 σελ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Αερ. Ροδοκανάκη 37
Τ.Κ.: 821 32 - ΧΙΟΣ
Πληροφ.: Σέγκος Γ.- Σκουλά Ε.
Τηλ.: 2271352610 - 612

Χίος, 28-04-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 822

ΠΡΟΣ: 1. ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ
Αντιδήμαρχο κ.ο. Καραμανή Γ.
Δημοκρατίας, Χίος

ΚΟΙΝ.: 1. Αντιπεριφερειάρχη Χίου κ.ο. Κάρμαντζη Σταμάτιο
2. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χίου
3.

(με την παρακλήση να ενημερωθούν και οι
υπόλοιποι συνυπογράφωντες)

ΘΕΜΑ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ.

ΣΧΕΤ : 1) Η από 20-04-2017 Αίτηση της
Σούδας,

και λοιπών κατοίκων περιοχής

2) Η με αρ. πρωτ. Γ1δ/οικ.17905/ 04-03-2016 Εγκύκλιος της Δ/σης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας & το Δ.Γ.1δ/οικ.44890/17-6-2016 «Λήψη μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας σε χώρους διαμονής προσφύγων – μεταναστών» έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Επειτα από την ανωτέρω (1) σχετική, αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησαν αυτοψία στις 28-04-17 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. στον καταυλισμό προσφύγων – μεταναστών, που βρίσκεται στην περιοχή της Σούδας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα καταγγελλόμενα.

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε συνοδεία Αστυνομικών και της συμβασιούχου δημοτικού υπαλλήλου Διαπιστώσαμε τα κάτωθι :

1.Στον χώρο φιλοξενίας στη Σούδα ο οποίος λειτουργεί με ευθύνη του Δήμου Χίου, τη συγκεκριμένη στιγμή διέμεναν περίπου 600 πρόσφυγες –μετανάστες εντός αυτού και 150 άτομα περιμετρικά στον αιγιαλό. Η διαμονή των προσφύγων –μεταναστών γίνεται σε οικίσκους – container και σκηνές (μεγάλες και μικρές), που έχουν διατεθεί από κάποιες ΜΚΟ, από την Υπάτη Αρμοστεία ενώ κάποιες σκηνές τις αγοράζουν οι ίδιοι οι πρόσφυγες-μετανάστες. Τα παραπάνω στοιχεία μας δόθηκαν προφορικά από τους συμβασιούχους Δημοτικούς Υπαλλήλους που εργάζονται στον χώρο και από εσάς έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που ακολούθησε.

2.Υπάρχουν δύο μεταλλικές υδατοστήλες παροχής πόσιμου νερού από τέσσερις (4) βρύσες η κάθε μία. Παρατηρήθηκε ροή υδάτων στο έδαφος από αστοχίες κατά την λήψη νερού, με αποτέλεσμα τα ύδατα –λύματα αυτά να λιμνάζουν.

3.Για το πλύσιμο των ρούχων υπάρχουν τρεις μεταλλικές κατασκευές (γούρνες) με βρύσες όπου παρατηρήθηκε απόρριψη των ακάθαρτων νερών στο έδαφος.

4. Υπάρχουν οικίσκοι –container με αποχωρητήρια και ντουζ, στα οποία έχουν επέλθει μετατροπές για το διαχωρισμό τους σε ανδρών – γυναικών και ήταν τοποθετημένα σε θέση πλησιέστερα – κάτω από τις γειτονικές οικίες των οδών Χάνδακος - Καραολή & Δημητρίου. Ο αριθμός των αποχωρητηρίων και ντουζ που εξυπηρετούν τους πρόσφυγες- μετανάστες (ανδρών και γυναικών) για την ατομική τους υγιεινή είναι περίπου (38) αποχωρητήρια και (24) ντουζ, κατά δήλωση της Υπαλλήλου του Δήμου. Δεν ήταν δυνατή η ακριβής καταμέτρηση των προαναφερόμενων χώρων υγιεινής τη στιγμή της αυτοψίας διότι γινόταν χρήση αυτών. Ωστόσο, τη συγκεκριμένη στιγμή υπήρχαν διαρροές γύρω από τους οικίσκους –container, ενώ κάτω από αυτά υπήρχαν στάσιμα και δύσοσμα νερά.

5. Το φρεάτιο συλλογής λυμάτων που βρισκόταν σε σημείο περίπου στο μέσο του χώρου φιλοξενίας και κάτω από τις οικίες, δεν ήταν στεγανοποιημένο διότι το κάλυμμα αυτού ήταν τοποθετημένο με τα χείλη περιμετρικώς εκτεινόμενα προς τα πάνω, με αποτέλεσμα από τα ανοίγματα να υπάρχει δυσσομία.

Συμπερασματικά σε όλα τα σημεία που γίνεται χρήση νερού υπήρχαν διαρροές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λιμνάζοντα δύσοσμα ύδατα- λύματα, τα οποία αποτελούν και εστία ανάπτυξης εντόμων (κουνούπια). Θα πρέπει να φροντίσετε **ΑΜΕΣΑ** για την αποκατάσταση της παροχέτευσης των λυμάτων στεγανά μέχρι το υπάρχον δημοτικό αποχετευτικό δίκτυο (επισκευή ή αντικατάσταση σωληνώσεων, απόφραξη σωλήνων, ορθή εφαρμογή στο κάλυμμα του φρεατίου κ.λ.π.). ώστε να μην δημιουργούνται ανθυγιεινές καταστάσεις και οχλήσεις στους περιοίκους.

Η ΑΝΑΠΛ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΑΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ