



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δρ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Βουλευτής Ηλείας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς:

-τον Υπουργό Εσωτερικών,

κ. Μάκη Βορίδη

- τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,

κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Σας καταθέτω το από 28-09-2021 δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτης», σχετικά με τις σοβαρές ζημιές που έχουν προκληθεί στην Ιερά Μονή Σεπετού, Δήμου Ανδρίτσαινας –Κρεσσένων, από τα ασβεστολιθικά τεμάχια της Ενότητας Πίνδου με όγκο από μερικά κυβικά εκατοστά έως κυβικά μέτρα, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν το προηγούμενο έτος. Ενόψει των νέων βροχοπτώσεων που αναμένονται εντός της φθινοπωρινής και χειμερινής περιόδου, η Ιερά Μονή Σεπετού θα βρεθεί σε άμεσο κίνδυνο για πρόκληση και νέων σημαντικών ζημιών. Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, παρακαλώ ιδιαιτέρως για τις ενέργειές σας, ώστε να διατηρηθεί αναλλοίωτη η ιστορική μονή, της οποίας η ίδρυση τοποθετείται στην περίοδο 1150 - 1200 και κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες πιστοί.

Η αναφέρουσα Βουλευτής

Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου

Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ.

Μητροπόλεως 1, 10557, Αθήνα, τηλ.: 2103709632

email: d.avgerinopoulou@parliament.gr



Μετά την πτώση τεράστιων βράχων που κυριολεκτικά «έγλειψαν»

Σε κίνδυνο βρίσκεται η Ιερά Μονή Σεπετού

**Κλιμάκιο του τμήματος
Γεωλογίας
του Πανεπιστημίου
Πατρών έκανε
αυτοψία στη Μονή**

**Την επίσκεψη των
παρεμβάσεων εκ μέρους
της Περιφέρειας, ζητούν
ο Μητροπολίτης
Ολυμπίας-Τριφυλίας,
εμπλεκόμενοι φορείς
και οι υπεύθυνοι της Ι.Μ.**

“SOS” εκπέμπει η
ιστορική
Ιερά Μονή
Σεπετού.

μετά από τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν το προηγούμενο έτος και από καθαρή τύχη, δεν υπήρξαν δυσάρεστες επιπτώσεις όσον αφορά την εκκλησία της Παναγίας, καθώς και τους πιστούς.

Η πτώση των βράχων μεγάλου διαμετρήματος έγινε στα τέλη του Γενάρη του 2020 και έκτοτε το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει στην Ι.Μ. Σεπετού, η ίδρυση της οποίας τοποθετείται στην περίοδο 1150-1200, δηλαδή στα χρόνια της πατριαρχίας του Ιωάννη Ι΄ Καματερού.



Πλάγια φωτογραφία που δείχνει τα σημεία που έπληξαν οι βροχοπτώσεις.

Οι βράχοι συγκεκριμένα χτύπησαν στην κορνίζα της εκκλησίας καθώς και στην άκρη του τρούλου, περνώντας κυριολεκτικά «ξυστά» από την ιστορική εκκλησία, την οποία κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες πιστοί.

Μετά από αυτή την εξέλιξη και κατόπιν προκλήσεως του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, την Ι.Μ. Σεπετού επισκέφτηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους κλιμάκιο του τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, αποτελούμενο από τους Καθηγητές κ. Κων-

σταντίνου Νικολακόπουλο (ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την περιοχή) και Ιωάννη Κουκουβέλα και πραγματοποίησε αυτοψία στη Μονή Σεπετού που επλήγη από βροχοπτώσεις.

Οι καθηγητές Γεωλογίας διενήργησαν προκαταρκτικές μετρήσεις και έλαβαν αεροφωτογραφίες υψηλής ανάλυσης με τη χρήση ΣμηΕΑ (drone).

Οι βροχοπτώσεις στη Μονή Σεπετού περιλάμβαναν ασβεστολιθικά τεμάχια της Ενότητας Πίνδου με όγκο από μερικά κυβικά εκα-

τοστά έως κυβικά μέτρα. Τα τεμάχια αυτά προκάλεσαν ζημιές στην σκεπή του ιερού Ναού και σε ένα μικρό μπαλκόνι.

Μεγάλοι βράχοι έφτασαν στον κήπο της Μονής και σύμφωνα με τους επιστήμονες «από τύχη δεν προκλήθηκαν μεγαλύτερες ζημιές και δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα». Επίσης το προϋπάρχον προστατευτικό σαρματόπλεγμα έχει υποστεί ζημιές από την πρόσφατη ή και παλαιότερες βροχοπτώσεις και πλέον μπορεί να συγκρατήσει μόνο πολύ μικρά θραύσματα ασβεστολιθών.




την ιστορική εκκλησία της Παναγίας



Κατακόρυφη φωτογραφία που δείχνει τα σημεία που έπληξαν οι βραχοπτώσεις.



Μεγάλα κομμάτια βράχων έπεσαν στον κήπο της μονής.



Ενδεικτικό παράδειγμα τρισδιάστατης αποτύπωσης της μονής.



Εξάλλου στις 25/9/21 (παρασμένο Σάββατο) και ενώσει του φθινοπώρου που θα αρχίσουν εκ νέου οι βροχοπτώσεις πραγματοποιήθηκε νέα αυτοψία στο χώρο από κλιμάκιο επιστημόνων του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

«Το επιστημονικό προσωπικό του Π.Π., με ίδια πρωτοβουλία και διάθεση προσφοράς στην κοινωνία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνεχίζει την παρακολούθηση του φαινομένου. Χρησιμοποιώντας ειδικό υπερούχρο εξοπλισμό του Εργαστηρίου ΓΣΠ και Τηλεπισκόπησης έκανε αποτύπωση της Μονής και ολόκληρης της υπερκειμένης πλαγιάς. Πιο συγκεκριμένα, προχώρησε σε συνδυαστική αποτύπωση με Επίγειο Σαρωτή

Λέιζερ και με ΣμηΕΑ (drone) με σκοπό τη δημιουργία τρισδιάστατης χαρτογράφησης τόσο της Μονής όσο και της πλαγιάς. Επισημαίνεται ότι η συγκριμένη συνδυαστική μέθοδος 3D αποτύπωσης παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του φαινομένου με ακρίβεια χιλιοστών. Το θέμα αυτό χρειάζεται παρακολούθηση και σε πρώτη φάση πιστεύω μια ενίσχυση του πλέγματος είναι απαραίτητη» ανέφερε στην «ΠΡΩΤΗ» ο κ. Νικολακόπουλος.

Δηλώσεις για την Ι.Μ. Σεπετού

Αναφορικά με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην εκκλησία της Παναγίας Σεπετού, ο σεβ. Μητροπολίτης Ολυμπίας-Τριφυ-



Ο καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την περιοχή (Μπελούσι) και από την πρώτη στιγμή έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την Ι.Μ. Σεπετού.

λίας κ. Χρυσόστομος, δήλωσε στην «ΠΡΩΤΗ» πως υπήρξαν προβλήματα με βραχώδεις καταλισθήσεις από τη Β.Α. πλευρά, ενώ χαρακτήρισε θετικό το γεγονός πως τα νερά δεν βγαίνουν από το συγκεκριμένο σημείο. Από την πλευρά του εξάλλου ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας κ. Βασίλης Γιαννόπουλος εξήγησε πως «η Περιφέρεια δείχνει διαρκές ενδιαφέρον και αναζητεί τρόπους προκειμένου να υπάρξει παρέμβαση, πιθανότατα μέσω εργαλαβίας που βρίσκεται σε εξέλιξη». Επίσης ο αντιδήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων κ. Μιλ. Γεωργακόπουλος τόνισε πως αρμόδια για το πρόβλημα είναι η περιφέρεια, επισημαίνοντας πως με έγγραφο που έκανε η Δ.Α. ήλθαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να δουν από κοντά την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Εξάλλου η ηγούμενη της Ι.Μ. Θεοκτίστη Ασημακοπούλου υπογράμμισε στην «ΠΡΩΤΗ» πως όσο θα επιδεινώνεται ο καιρός τα πράγματα θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα, ενώ για πολλά χρόνια ιερέας στην εκκλησία της Παναγίας Σεπετού η Γιώργης ανέφερε ότι «υπάρχει κίνδυνος και αν δεν το προσέξουμε θα γίνει ζημιά. Να γίνει όσο το δυνατόν σύντομα η προστασία πάνω από το Ναό». Ο π. Γιώργης εξάλλου συμπλήρωσε ότι «το θεωρώ ένα μήνυμα της Παναγίας που έπεσε το βουνό από πέτρες απέξω, γιατί αν τα βράχια έπεφταν πάνω στην εκκλησία ο τρούλος θα πήγαινε μέσα...» Σχετικό βίντεο έχει αναρτηθεί και στο youtube https://www.youtube.com/watch?v=F_KdQNI n0F4

2021-22

Ελληνικό Ώδείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΡΦΕΥΣ» 1932

Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ