



Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Αναφορά

Για τους κ.κ. Υπουργούς

- Εσωτερικών
- Υποδομών και Μεταφορών
 - Υγείας

Θέμα: «Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία η διαρροή λυμάτων στη Σαλαμίνα - Να ληφθούν άμεσα μέτρα προφύλαξης του πληθυσμού»

Ο Βουλευτής Β' Πειραιά Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει ως Αναφορά την επιστολή του Τμήματος Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων (Αρ. Πρωτ. 1045048/19.10.22) με τα αποτελέσματα αυτοψίας για την ύπαρξη ανθυγιεινής εστίας από την εκροή αστικών λυμάτων σε διάφορα σημεία του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Σαλαμίνας.

Η έκθεση αυτοψίας από το κλιμάκιο της υπηρεσίας που επισκέφτηκε το νησί, αποτελεί κόλαφο για τις αρμόδιες αρχές και αναδεικνύει τη θλιβερή και επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία κατάσταση που αντίκρυσαν. Διαπιστώνοντας τη δυσοσμία και τα λιμνάζοντα υγρά λύματα που ανέβλυζαν από φρεάτια και διέρρεαν στο δρόμο σε διάφορα σημεία, ομιλούν για την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των βλαβών στο σύστημα αποχέτευσης και τη λήψη άμεσων μέτρων προφύλαξης του πληθυσμού από τις εστίες μόλυνσης.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.

Παρακαλούμε για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας.

Αθήνα, 26-10-2022

Ο καταθέτων βουλευτής

Αλεξιάδης Τρύφων



Αρ. Πρωτ.: 1045048
Ημ/νία: 19/10/22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πειραιάς

Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος
Ταχ. Κώδ. : 185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πληροφορίες: [REDACTED]

Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Κοιν.: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Τηλέφωνο : 213 1602 645, 656
Email : dpvyv.p@patt.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποτέλεσμα αυτοψίας».

Σχετικά: α) Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/τ.α'/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.α'/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα (ΦΕΚ 1661/τ.β'/11.05.2018).
γ) Η με αρ. πρωτ.: 71651/1368/2016 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων.
δ) Η υπ' αριθμ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/τ.β'/14.03.1997) ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».
ε) Η με αρ.: 27/15137/78 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Διαρροές αποχετευτικού αγωγού».
στ) Η με Α.Π.: Δ1(δ)/ΤΠ.16481/14.03.2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοϊό SARS-COV-2 στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης» (ΑΔΑ ΨΦΗ9465ΦΥΟ-ΗΘ8).
ζ) Η με Α.Π.: Δ1(δ)/ΤΠ.21912/17.04.2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Ασφαλής διάθεση αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων-Προστασία από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2» (ΑΔΑ Ω3Χ5465ΦΥΟ-8ΦΣ).
η) Οι με αρ.: 51795158/11.10.2022 & 51796022/11.10.2022 καταχωρήσεις αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικού προγράμματος καταχώρησης WebMail C-Work (Ticket Management) προς την Υπηρεσία (ΤΜΕΝΗΠΙΟΛ) της Περιφέρειας Αττικής.
θ) Η από: 18/10/2022 έκθεση αυτοψίας αρμοδίων Υπαλλήλων της Υπηρεσίας.

Υστερα από τα ανωτέρω (η) σχετικά έγγραφα αναφορικά με την ύπαρξη ανθυγιεινής εστίας από την εκροή αστικών λυμάτων σε διάφορα σημεία του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Σαλαμίνας λόγω βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού του αντλιοστασίου, αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μετέβησαν για αυτοψία την Τρίτη: 18/10/2022, προς εξέταση των καταγγελλόμενων που άπτονται της υγειονομικής Νομοθεσίας.

Κατά την αυτοψία η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία της [REDACTED] μας υποδείχθηκαν διάφορα σημεία του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Σαλαμίνας, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Λιμνάζοντα υγρά λύματα τα οποία διέρρεαν στον δρόμο και κατέληγαν σε ανοικτά φρεάτια ομβρίων, τα οποία ανέβλυζαν από κλειστό με μεταλλικό κάλυμμα φρεάτιο επισκέψεως έμπροσθεν της Εκκλησίας Αγίου Μηνά. Σημειώνεται ότι συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου Σαλαμίνας, έθεσε σε λειτουργία ειδικό φορτηγό απάντλησης των υγρών λυμάτων από το φρεάτιο. Στον χώρο επικρατούσε δυσοσμία.
- κλειστά με μεταλλικά καλύμματα φρεάτια επισκέψεως αποχέτευσης επί των οδών: Μαραθώνος και Ευρισάκη, Μουσών, όπου στο οδόστρωμα (λόγω της υψομετρικής διαφοράς) υπήρχαν ευδιάκριτα ίχνη από διαρροή ακαθάρτων υδάτων τα οποία ξεκινούσαν από τα φρεάτια, επίσης με σχετική δυσοσμία.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 634fcecdeb32ff008da18dd1 στις 21/10/22 08:06

Η ανωτέρω κατάσταση που διαπιστώθηκε, θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του Δικτύου Αποχέτευσης ανά περίπτωση (Δήμος, ΕΥΔΑΠ, Ανάδοχος) θα πρέπει άμεσα να αποκαταστήσει την εύρυθμη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, ως αναφέρεται στην (ε) σχετική.

Επιπλέον ο Δήμος Σαλαμίνας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, θα πρέπει να λάβει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης (π.χ. άμεσο καθαρισμό των δημοτικών κοινοχρήστων χώρων, εφαρμογή προγράμματος απολύμανσης, κλπ) καθόσον τα υγρά λύματα αποτελούν σημαντική εστία παθογόνων, όπως αναφέρονται στις σχετικές (ζ) και (η) εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας.

Οι Υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται το παρόν με συνημμένες τις ανωτέρω (η) σχετικές, παρακαλούνται για τις κατ' αρμοδιότητα ενέργειές τους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Π.Ε. ΙΑΤΡΩΝ

Εσωτερική Διανομή:

-Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου

<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:</u>	
1.	Δήμος Σαλαμίνας – Γραφείο Δημάρχου Λ. Κων. Καραμανλή & Αμμοχώστου, 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ (με ΙΡΙΔΑ μέσω Γραμματείας Δήμου Σαλαμίνας)
2.	Δήμος Σαλαμίνας Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (με ΙΡΙΔΑ μέσω Γραμματείας Δήμου Σαλαμίνας)
3.	ΕΥΔΑΠ Ωροπού 156, 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ (μέσω email: grammateia@evdap.gr)

<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:</u>	
1.	Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά Σκουζέ 3 – 5, 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2.	Περιφέρεια Αττικής – Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
3.	Περιφέρεια Αττικής Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
4.	 (μέσω email:)
5.	 (μέσω email:)