



Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Επικίνδυνη κατάσταση στη γέφυρα Αϊ-Γιάννη Χωστού στο Ηράκλειο – Άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια πολιτών και οχημάτων»

Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Β'2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, **Γεώργιος Μανούσος**, καταθέτει αναφορά και σας διαβιβάζει αυτούσιο δημοσίευμα του μέσου neakriti.gr (23/9/2025) με τίτλο:

«Ηράκλειο: Διαμπερής τρύπα στη γέφυρα του Αϊ-Γιάννη Χωστού – Κίνδυνος για οδηγούς και οχήματα», συνοδευόμενο από αποκαλυπτικές φωτογραφίες.

Το ρεπορτάζ καταγράφει την επικίνδυνη εικόνα εγκατάλειψης της συγκεκριμένης γέφυρας:

- Διαμπερή τρύπα στο οδόστρωμα, που διαπερνά και το κάτω μέρος της γέφυρας.
- Εκτεταμένες ρηγματώσεις και φθορές στο κατάστρωμα.
- Πλήρη απουσία μέτρων ασφάλειας, παρά το γεγονός ότι από τη γέφυρα διέρχονται καθημερινά δεκάδες έως εκατοντάδες οχήματα.

Η κατάσταση αυτή συνιστά άμεσο κίνδυνο ατυχήματος, με ενδεχόμενες ανθρώπινες απώλειες και καταστροφή περιουσιών. Η ευθύνη για τη συντήρηση και ασφάλεια των δημοσίων υποδομών ανήκει στην Πολιτεία και στις αρμόδιες αρχές· συνεπώς, τυχόν αδράνεια ενέχει σοβαρές πολιτικές και ποινικές ευθύνες.

Με βάση τα ανωτέρω:

- Παρακαλούμε όπως ενημερωθεί η Βουλή ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας συντήρησης και εποπτείας της γέφυρας.
- Παρακαλούμε την άμεση διενέργεια τεχνικής αυτοψίας και τη δημοσιοποίηση του πορίσματος.
- Παρακαλούμε την εξασφάλιση άμεσων μέτρων αποκατάστασης (σήμανση, προσωρινή ενίσχυση, επισκευή) με σαφές χρονοδιάγραμμα.

Η άμεση παρέμβαση της πολιτείας επιβάλλεται, πριν θρηνήσουμε θύματα.

Ο Βουλευτής

*Μανούσος Γεώργιος
Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών*



Ηράκλειο

23.09.25 | 12:12

Ηράκλειο: Διαμπερής τρύπα στη γέφυρα του Αϊ Γιάννη Χωστού - Κίνδυνος για εκατοντάδες οχήματα καθημερινά

Η τρύπα πάνω στο οδόστρωμα και κάτω από τη γέφυρα, μαζί με τις σοβαρές φθορές και ρηγματώσεις, δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο για την κυκλοφορία, ενώ καθημερινά περνούν εκατοντάδες οχήματα στο Ηράκλειο

Εικόνα πλήρους εγκατάλειψης παρουσιάζει η γέφυρα στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο, "κρύβοντας" σοβαρούς κινδύνους για τους οδηγούς και τα οχήματα που διέρχονται καθημερινά από πάνω της. Η τρύπα που υπήρχε εδώ και καιρό κάτω από τη γέφυρα όχι μόνο δεν έχει αποκατασταθεί, αλλά πλέον έχει δημιουργηθεί και μια νέα τρύπα πάνω στο οδόστρωμα, εντείνοντας τον κίνδυνο.

Σε πολλά σημεία, το οδόστρωμα εμφανίζει ρηγματώσεις και σοβαρές φθορές, καθιστώντας τη διέλευση επικίνδυνη. Η εικόνα αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς πάνω στη γέφυρα μετακινούνται καθημερινά δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες οχήματα, δημιουργώντας την αίσθηση ότι μια ατύχημα μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή.



Οι φωτογραφίες που ελήφθησαν **από τον φακό του neakriti.gr** δείχνουν με σαφήνεια **την τρύπα τόσο πάνω στο οδόστρωμα όσο και κάτω από τη γέφυρα**, επιβεβαιώνοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης και την **ανάγκη άμεσης παρέμβασης** από τις αρμόδιες αρχές για να αποφευχθεί ενδεχόμενο ατύχημα.



