

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 2060
Ημερομ. Κατάθεσης: 22/4/2026



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ

Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026

**Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κο Λιβάνιο Θεόδωρο,
Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κο Δήμα Χρίστο,**

**Θέμα: «Επικίνδυνη κατάσταση σε δημοτικούς δρόμους στον οικισμό
Κρουονερίτη, Δήμου Ιστιαίας–Αιδηψού Ευβοίας»**

Κύριοι Υπουργοί,

Σας καταθέτω αναφορά, με την οποία σας διαβιβάζω επιστολή πολίτη, σχετικά με την εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί σε δύο σημεία δημοτικών οδών εντός του οικισμού Κρουονερίτη, στον Δήμο Ιστιαίας–Αιδηψού της Βόρειας Εύβοιας.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην επιστολή, πρόκειται για σημεία εντός δημοτικού οδικού δικτύου, όπου καταγράφονται σοβαρές φθορές και αστοχίες, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών και διερχόμενων οχημάτων:

- **Στο πρώτο σημείο**, παρατηρείται ολική υποσκαφή κάτω από το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τμήμα του δρόμου να στερείται επαρκούς εδαφικής στήριξης και να υφίσταται άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης, ιδίως κατά τη διέλευση βαρέων οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων.
- **Στο δεύτερο σημείο**, υφίσταται ετοιμορροπία μεγάλου πετρόκτιστου τοιχίου αντιστήριξης, σε συνδυασμό με εκτεταμένη διάβρωση του εδάφους, αποκόλληση του οδοστρώματος, ρωγμές και επικίνδυνη κλίση, καθιστώντας επισφαλή ακόμη και τη διέλευση πεζών.

Η κατάσταση, όπως τεκμηριώνεται από το επισυναπτόμενο φωτογραφικό υλικό και τα σχετικά γεωγραφικά στοιχεία, συνιστά σοβαρό και άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, κατά λόγο αρμοδιότητας, και για την ενημέρωση της Βουλής και του πολίτη.

Η καταθέτουσα βουλευτής

Κατερίνα Καζάνη

Αξιότιμοι,

Με την παρούσα επιστολή, επιθυμώ να καταγγείλω την εξαιρετικά **επικίνδυνη** κατάσταση που επικρατεί σε δύο διαφορετικούς τοπικούς δρόμους **εντός του χωριού** του Κρυονερίτη της **Βόρειας Εύβοιας**. Παρακαλώ να εξεταστούν ως ξεχωριστά σημεία:

ΣΗΜΕΙΟ 1: Δημοτική οδός εντός οικισμού (Πρόσβαση οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων)

Στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα παρατηρείται ολική υποσκαφή κάτω από το οδόστρωμα. Το τσιμέντο είναι πλέον κυριολεκτικά «στον αέρα», στερούμενο εδάφους στήριξης. Υπάρχει άμεσος **κίνδυνος αιφνίδιας κατάρρευσης** του δρόμου, ειδικά κατά τη διέλευση των βαρέων γεωργικών μηχανημάτων (τρακτέρ) και αγροτικών οχημάτων που εξυπηρετούν καθημερινά την περιοχή. Δείτε τις φωτογραφίες εδώ:

<https://drive.google.com/drive/folders/1bYCYy7CSC0atnQQGVBca-ENtSwsqDdpw>

Γεωγραφικό Στίγμα: https://maps.app.goo.gl/m3NQvhwEUUXxoE4y7?g_st=ac

ΣΗΜΕΙΟ 2: Δημοτική οδός εντός οικισμού (Ετοιμόρροπο Πέτρινο Τοιχίο Αντιστήριξης & Διάβρωση)

Σε έτερο σημείο, υπάρχει συνδυασμός σοβαρών βλαβών:

- Ένα πετρόκτιστο τοιχίο αντιστήριξης **μεγάλης κλίμακας, που είναι πλέον ετοιμόρροπο** λόγω εδαφικής μετακίνησης, με πέτρες να αποκολλώνται συνεχώς.
- Το οδόστρωμα, ελάχιστα μέτρα παραπέρα, παρουσιάζει **πλήρη αποκόλληση, κλίση και βαθιές ρωγμές** λόγω της διάβρωσης του εδάφους. Η **στατικότητα του δρόμου** έχει κλονιστεί και η διέλευση (ακόμα και πεζών) είναι επισφαλής.
- **Δείτε τις φωτογραφίες**
εδώ: <https://drive.google.com/drive/folders/1YKeckCOWbS5z-Ud7P lw3T1hEB-z5joV>
- Γεωγραφικό
Στίγμα: https://maps.app.goo.gl/ruHtsYcJoJ8TZmsM6?g_st=ac

Αιτούμαι:

1. Κατεπείγουσα αυτοψία και στα δύο σημεία.
2. Άμεση σήμανση επικινδυνότητας.
3. Δρομολόγηση έργων αποκατάστασης.

Σας καθιστώ υπεύθυνους για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί, καθώς πλέον είστε επίσημα ενήμεροι. Παρακαλώ για τον αριθμό πρωτοκόλλου της καταγγελίας.

Με εκτίμηση,

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]