



Αθήνα, 31 Ιουλίου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστο Δήμα

Θέμα: «Κυψέλη: Συνέχισαν τη διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4 παρά τις προειδοποιήσεις – Γιατί αποκρύπτονται τα τεχνικά δεδομένα;»

Έντονη ανησυχία έχει προκληθεί στους κατοίκους της Κυψέλης από τις καθιζήσεις και τις ρωγμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της περιοχής κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Data Journalists¹, έγγραφο της Ελληνικό Μετρό από τον Ιανουάριο του 2026 κατέγραφε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση του μετροπόντικα κάτω από την Πλατεία Κυψέλης. Παρά τις δυσκολίες που είχαν διαπιστωθεί, επιλέχθηκε η συνέχιση της διάνοιξης, με την εκτίμηση ότι τα εδάφη στη συνέχεια της διαδρομής θα ήταν σταθερότερα.

Τους επόμενους μήνες εμφανίστηκαν ζημιές σε κτίρια, ενώ η πορεία του μετροπόντικα διακόπηκε στις 5 Μαΐου 2026 κάτω από την οδό Ζακύνθου.

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων στις 29 Ιουλίου 2026, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό δεν διέψευσαν την ύπαρξη του συγκεκριμένου εγγράφου. Παράλληλα, η εταιρεία αρνήθηκε να παραδώσει στους κατοίκους και στους τεχνικούς συμβούλους τους τα στοιχεία των μελετών για τα αίτια του προβλήματος και τις προϋποθέσεις επανεκκίνησης της διάνοιξης.

Η ΝΙΚΗ θεωρεί αυτονόητη την πλήρη ενημέρωση των πολιτών, ιδιαίτερα όταν τίθεται ζήτημα ασφάλειας των κατοικιών και προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Η συνέχιση ενός τόσο σοβαρού έργου προϋποθέτει τεκμηριωμένες απαντήσεις και πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των κατοίκων.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάσθε:

1. Ποιος έλαβε την απόφαση να συνεχιστεί η διάνοιξη τον Ιανουάριο του 2026 και με βάση ποια τεχνικά δεδομένα κρίθηκε ότι μπορούσε να προχωρήσει με ασφάλεια ο μετροπόντικας;

¹ <https://www.datajournalists.co.uk/2026/07/30/kathiziseis-stin-kypseli-proedros-kai-dieythynon-symvoylos-tis-elliniko-metro-epiveaionoy-n-toys-data-journalists/>

2. Για ποιον λόγο δεν παραδίδονται στους κατοίκους και στους τεχνικούς συμβούλους τους οι μετρήσεις, οι γεωτεχνικές μελέτες και τα στοιχεία παρακολούθησης των κτιρίων;
3. Πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος των επηρεαζόμενων κτιρίων και πότε θα ενημερωθούν επίσημα οι κάτοικοι για τα αίτια, την έκταση και τη σοβαρότητα των ζημιών;
4. Ποια μέτρα ασφάλειας, αποκατάστασης και αποζημίωσης θα ληφθούν πριν από οποιαδήποτε επανεκκίνηση του μετροπόντικα;

Η Βουλευτής

Ασπασία Ιωάννη Κουρουπάκη
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ