



Πόρισμα καταπέλτης για το ΧΥΤΑ Γραμματικού

Απίστευτη προχειρότητα καταλογίζουν στη χωροθέτησή του
οι επιθεωρητές περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ
* Δεκάδες ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα

Πραγματικός κόλαφος είναι το πόρισμα των επιθεωρητών περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ για το ΧΥΤΑ Γραμματικού, έπειτα από δύο αυτοψίες που έγιναν στο εργοτάξιο και δείχνουν κακοτεχνίες και ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις στα ρέματα της περιοχής.

Ούτε ένα ούτε δύο ούτε τρία... Είκοσι δύο ερωτήματα θέτουν οι επιθεωρητές για την κατασκευή του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό. Οι δύο αυτοψίες των επιθεωρητών δείχνουν στεγάνωση των χώρων όπου θάβονται τα σκουπίδια. Υπενθυμίζεται ότι ο ΧΥΤΑ Γραμματικού είναι ένα από τα δύο έργα (το άλλο είναι ο ΧΥΤΑ Κερατέας για τον οποίο συγκρούονται επί τμήνη ΜΑΤ και κάτοικοι) για τα οποία η κυβέρνηση ασκεί κάθε μορφή πίεσης προκειμένου να υλοποιηθούν.

Με δεδομένη την πίεση αυτή, θα περίμενε κανείς να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες και προετοιμασίες για να μην υπάρχουν κενά και αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, ώστε να βρίσκουν απάντηση οι ανησυχίες και τα ερωτήματα των κατοίκων που ανησυχούν. Οι αυτοψίες που έγιναν όμως στις 21/10/2010 και 4/2/2011 άλλα δείχνουν καθώς διαπιστώνουν:

* Μερική διαμόρφωση και στεγάνωση των κυτάρων (των χώρων δηλαδή όπου θα θάβονται τα απορρίμματα) και κατασκευή του φέροντος οργανισμού της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

* Υπάρχει δύο ρεμάτων που διέρχονται μέσα από τον χώρο του ΧΥΤΑ και καταλήγουν στον Νότιο Ευβοϊκό, «μεγάλο όγκο υλικών εκοκαφής που έχουν αποθεθεί στα πρανή της όχθης του ρεματος και έχουν παρυσυρθεί από τα όμβρια ύδατα», «επέμβαση στην κοίτη πιθανόν με οκαπτικό μηχανήμα, διαμόρφωση και διαπλάτυνση της κοίτης με ταυτόχρονη εκρίζωση ή και κοπή δέντρων».

Συνέπειες

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω επεμβάσεων, οι επιθεωρητές του υπουργείου Περιβάλλοντος διαπιστώνουν ότι «τα παρουρούμενα υλικά εκοκαφής είχαν πληρώσει μικρό φράγμα ανάσχεσης» και «είχαν καταλήξει στη θαλάσσια περιοχή στο Σέσι Γραμματικού, γεγονός εμφανές από το αιώρημα λάσπης καφέ χρώματος στις παραλίες της ευρύτερης περιοχής». Τα έργα στο Γραμματικό ξεκίνησαν το 2009 και εκτελούνται (υπό την προστασία των ΜΑΤ) από κοινοπραξία των εταιρειών ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ (όμιλος Λάτση)-ΗΛΕΚΤΩΡ (όμιλος Μπόμπολα)-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (ανάδοχος και στον ΧΥΤΑ Κερατέας). Επιβλέπουσα αρχή από πλευράς κράτους είναι η υπηρεσία ΔΕΚΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (η «κρατική περιφέρεια» που πιέζει για να προχωρήσει και ο ΧΥΤΑ Κερατέας) η οποία καλείται να απαντήσει στους επιθεωρητές «εντός πέντε εργάσιμων ημερών», δηλαδή μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Αναπάντητα ερωτήματα

Παραθέτουμε ορισμένα από τα ερωτήματα που θέτουν οι επιθεωρητές και ζητούν απάντηση και που δικαιολογούν την αντίδραση κατοίκων και φορέων της περιοχής που αντιτίθενται έντονα στη χωροθέτηση:

- * Έχουν εφαρμοστεί όσα προβλέπουν οι νόμοι (3010/2002, Κτηριοδομικός Κανονισμός) για οριοθετήσεις των δύο ρεμάτων και δόμηση κοντά σε αυτά, δεδομένου ότι το ένα ρέμα περνά μέσα από τα υπό διαμόρφωση κύτταρα και το δεύτερο δίπλα από τη μονάδα υγρών αποβλήτων;
- * Έχουν συνταχθεί και εγκριθεί μελέτες για την προστασία των ρεμάτων και έχουν ληφθεί τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας και ποια είναι αυτά;
- * Στις συνταχθείσες και εγκριθείσες μελέτες έχει γίνει εκτίμηση της προβλεπόμενης και διαπιστωθείσας επιβάρυνσης της θαλάσσιας περιοχής εκβολής του παρακείμενου, στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ, ρεματος, καθώς και στη μεγάλη και μικρή παραλία Σέσιου, λόγω της παύσης των υλικών εκκοκαφής του ΧΥΤΑ τα οποία είχαν αποθεθεί στα πρανή και έχουν παρυσυρθεί στο ρέμα;
- * Η διαπιστωθείσα επέμβαση στην κοίτη του ρεματος με οκαπτικά μηχανήματα (διαπλάτυνση κοίτης, πτώση και εκρίζωση δέντρων, πέριξ και απέναντι της κατασκευής υδραυλικού έργου (αγωγός ομβρίων) έγινε κατόπιν μελέτης και σχετικής έγκρισης;
- * Έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες, από τον ΓΟΚ, οικοδομικές άδειες ή άδειες για την πραγματοποίηση εκοκαφών κατά τη φάση κατασκευής του έργου;
- * Έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικά, ως συνοδευτικά έργα του ΧΥΤΑ, οι δανειοθαλάμοι σε Αγίο Στέφανο και Μαραθώνα, από τους οποίους γίνεται απόληψη υλικού για την κατασκευή της αργαλικής στεγάνωσης του ΧΥΤΑ;
- * Βάσει ποιας τεχνικής μελέτης και έγκρισης πραγματοποιήθηκε η κατασκευή του υδραυλικού έργου εντός της κοίτης του ρεματος και ποια η οκοπιμότητά του;
- * Έχουν διενεργηθεί οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι και οι δοκιμές για τον έλεγχο στεγάνωσης του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ και ποια τα αποτελέσματά τους;
- * Έχουν εκδοθεί πρωτόκολλο εγκατάστασης και άδεια επέμβασης του αρμόδιου δασαρχείου, δεδομένου ότι η κατασκευή του ΧΥΤΑ γίνεται σε δημόσια δασική έκταση; Επιπλέον, εάν η περιοχή είχε χαρακτηριστεί αναδασωτέα έχει εκδοθεί σχετική πράξη της Δ/νσης Δασών για την άρση του αναδασωτέου της περιοχής;
- * Υπάρχει υδρογεωλογική μελέτη της περιοχής και έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμαστικές γεωτρήσεις προκειμένου να διαπιστωθούν το ύψος και η διαμόρφωση του υδροφόρου ορίζοντα;
- * Έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες/επιθεωρήσεις στο έργο για τον έλεγχο εφαρμογής των εγκριμένων περιβαλλοντικών όρων και των μελετών εφαρμογής και ποιες είναι οι διαπιστώσεις;