



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ




ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Θέμα: «Οι παράνομες χαβούζες έξω από την Αλίαρτο, απειλή για τη λίμνη Υλίκη»

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «MAIL» (Μάρτιος 2013) που αφορά το ρεπορτάζ που παρουσίασε η εκπομπή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SOS ήταν οι παράνομες χαβούζες λίγο έξω από την κωμόπολη της Αλίαρτου στη Βοιωτία, οι οποίες επικοινωνούν με μολυμαντικές καταβόθρες που μολύνουν την λίμνη Υλίκη.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος



Οι παράνομες χαβούζες έξω από την Αλάρτο, απειυλή για τη λίμνη Υλίκη

Ένα από τα πρώτα δυνατά ρεπορτάζ που παρουσίασε η εκπομπή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SOS ήταν οι παράνομες χαβούζες λίγο έξω από την κωμόπολη της Αλάρτου στη Βοιωτία, οι οποίες επικοινωνούν με μολυμμαντικές καταβόθρες που μολύνουν την λίμνη Υλίκη (η λίμνη παρέχει νερό στην ΕΥΔΑΠ για τις ανάγκες της Αθήνας - σε συνδυασμό με το Μόρνο) Η κάμερα της εκπομπής κατέγραψε αρκετούς σωρούς από σκουπίδια (λάστιχα, παλιά σίδερα, απορρίμ-

ματα) και τουλάχιστον έξι λαγούμια χημικών αποβλήτων, ενώ το επιστημονικό επιτελείο του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών πήρε δείγμα από εκεί για ανάλυση του οποίου τα αποτελέσματα επικυρώνουν την ασταμάτητη μόλυνση του περιβάλλοντος στη περιοχή! Δυστυχώς το πρόβλημα δεν μένει εκεί.

Η λίμνη Υλίκη που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω από την Αλάρτο, συνδέεται υπογείως με τις καταβόθρες

που περιέχουν λύματα από τις χαβούζες! Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ έφτασε με τη κάμερα της εκπομπής Περιβάλλον SOS στη λίμνη Υλίκη όπου συνάντησε ένα θλιβερό θέαμα: Πλαστικά μπουκάλια, σκουπίδια, σακούλες και ότι άλλο μπορείτε να φανταστείτε επέπλεαν στη βαλτώδη όχθη της λίμνης την οποία οι «αρμόδιοι φορείς» μάλλον έχουν πολύ καιρό να επισκεφθούν προκειμένου να τηρήσουν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις λειτουργίας της.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
-----	-----------------------

PH

P205// mg/ltr

NO3// mg/ltr

SO4// mg/ltr

Cr(VI)// mg/ltr

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
1	ΚΑΜΜΕΝΗ ΧΑΒΟΥΖΑ ΥΔΑΤΙΝΗ ΦΑΣΗ	5,6	8,6	101	504
2	ΚΑΜΜΕΝΗ ΧΑΒΟΥΖΑ ΣΤΕΡΕΑ ΦΑΣΗ	4,1	138	171	602
3	ΝΕΑ ΧΑΒΟΥΖΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	7,4	102	131	502
4	ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΔΕΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ 500μ (χάρτης)	7,65	0,05	6,8	435
5	ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ ΔΕΞΙΑ	7,61	0,6	6,5	131
	ΟΡΙΟ	65-800	5	50	250

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ

ISO 9308-1				ISO 7899-2		ISO 9308-1	
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ		ΕΝΤΕΡΕΚΟΚΚΟΙ		Ε.ΣΟΛΙ		(αριθμός/100ml)	
A/A	ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΩΔΗ (T.C.) (αριθμός/100ml)		ΕΝΤΕΡΕΚΟΚΚΟΙ		(αριθμός/100ml)	
1	ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΔΕΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ 500μ (χάρτης)	TNTC		61		105	
2	ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ ΔΕΞΙΑ	TNTC		52		98	
	ΟΡΙΟ	0		0		0	